

التاريخ: ٢٠٢٦/٥/٩

رقم القضية التنفيذية

2023/33280

تقرير الخبرة الفنية للمركبات

محكمة تنفيذ عمان الموقرة

الخبير الفني: عمار محمد غزاوي

سيدي عطوفة القاضي المحترم،

في ضوء قرار محكمكم الموقر بتكليف بإجراء الخبرة الفنية بتقدير المركبة رقم (22298-24) في القضية التنفيذية المرقومة اعلاه تفهمت المشقة الموكولة لي وبعد تحليفي القسم القانوني.

توجهت الى موقع المركبة والموجودة في ساحة حجز (ساحة الموقر حجز المركبات) بتاريخ (09-05-2026). وقمت بالاطلاع على المركبة والكشف عليها ومعاينتها لغايات التقدير والمضبوطة لديهم بتاريخ (24-04-2026).

وبناء عليه تبين ما يلي:

المعلومات الأساسية للمركبة والمعاينة

المركبة

KIA / K5 2018

رقم الشصي (رقم الهيكل)

KNAGU41EJJA016554

رقم الوحدة
24-22298



صورة المركبة

ملاحظة: تلك الصورة لا تطبق على حالة المركبة، ليس إلا صورة مشابهة للمركبة.

اللون الخارجي

لؤلؤي

نوع الوقود

بنزين + كهرباء

سعة المحرك

2000cc

موقع المركبة

ساحة الموقر حجز المركبات

تاريخ المعاينة

2026-05-09

تاريخ الضبط

2026-04-24



مفتاح المركبة
موجود ومتوفر



نوع الجير
جير اوتوماتيك



ترخيص المركبة
منتهي الترخيص
الانتهاء: 18-08-2024

حالة المركبة الظاهرية



1	كسر في الطمبون الامامي و مثبتة ببراغي
3	ضربة في الجناح الخلفي يمين مع شمعة مع عين الضوء
5	ضربة في الواجهة الخلفيه مع ارضية الصندوق
7	ضربة في المرش السفلي اليمين
9	غرفة داخلية بحاجة الى دراي كلين
11	قصعة في الشمعة الوسطية الشمال
13	ضربة اماميه و خلفيه
2	كسر في الضوء الخلفي الشمال
4	ضربة في شمعة الخلفيه الشمال
6	ضربة في زاوية الباب الامامي اليمين
8	ضربة في فخذة الجناح الامامي اليمين
10	ممشى المركبة 198827 كيلو
12	غرفة داخلية جلد (يوجد تمزق)
14	

الملاحظات العامة

يوجد معجونة على بعض اجزاء المركبة / كراسي اماميه كهربية / تدفئة و تبريد للمقاعد / شاشة داخلية / تلف في جكات عطاء المحرك الاماميه

حالة المحرك

تعذر الفحص / لعدم المقدرة على سير في المركبة

حالة الجير

تعذر الفحص / لعدم المقدرة على سير في المركبة

فحص الشواحي



الشواحي الأمامي اليسار

تعذر فحص بسبب عدم وجود حفرة فحص ودنو المركبة عن الارض (لم يتم مشاهدت اضرار)

الشواحي الأمامي اليمين

تعذر فحص بسبب عدم وجود حفرة فحص ودنو المركبة عن الارض (تمت مشاهدت اضرار)

الشواحي الخلفي اليسار

تعذر فحص بسبب عدم وجود حفرة فحص ودنو المركبة عن الارض (تمت مشاهدت اضرار)

الشواحي الخلفي اليمين

تعذر فحص بسبب عدم وجود حفرة فحص ودنو المركبة عن الارض (تمت مشاهدت اضرار)

لم يتمكن من فحص المركبة والشحيات من الاسفل بسبب تدني المركبة على الارض والتصاقها بمركبات اخرى معا تعذر فحص الشحيات الاماميه والخلفيه من الاسفل (بدقه) ولعدم وجود حفرة فحص في ساحة الحجز

التاريخ: ٢٠٢٦/٥/٩

ملاحظة هامة ⚠

ان المعلومات الواردة في التقرير الخبرة هي من بيانات وواقع حالة المركبة وكما هو ظاهر عليها في كراج الحجز واي اختلاف في فحص المركبة من ناحية الشخصيات والمكانيك بعد احوالها على المزاد هي مسؤولية المزاد.

ملاحظة رقم 2 ✓

يمكن للشخص الذي يريد شراء المركبة فحصها في كراج الحجز من قبل المزاد في ساحة (ساحة الموقر حجز المركبات).

التقدير النهائي لقيمة المركبة

المهمة المكلف بها تقدير ثمن المركبة 📋

- من خلال الرجوع إلى السوق المحلي لأثمان هذا النوع من المركبات، والاستفسار من أكثر من معرض أو محل بيع هذا النوع من المركبات، وحسب خبرتي تبين لي ما يلي:

بناءً على ما ورد أعلاه وحسب خبرتي وواقع حال المركبة على حالها فإنني أقدر قيمة المركبة الموضوعة على القضية بالمبلغ التالي:

8,500

دينار أردني

القيمة الإجمالية المقدرة لحال المركبة

ثمانية آلاف و خمسمائة دينار أردني لا غير

وهذه خبرتي أصادق عليها بتوقيعي

مكان التوقيع

عمار محمد غزاوي

واقبلو فائق الاحترام والتقدير

تاريخ التقرير: ٢٠٢٦/٥/٩