

تقرير خبرة فنية لمركبة

لتقرير الفني المعتمد بحكم خلوها من مخاطر الجورشي
محكمة بدنية صان للموترة / قسم كلفة شمال عمان رقم القضية (2026/4450)
الهيئة الحاكمة: صاحب المظلة لولس بك الفوارسة الأكرم

ملحمة التقرير
بناء على قرار محكمة الكريمة القاضي بالتخلي عن خبرتها الفنية في القضية المتعلّقة رقم (2026/4450) والمأمنة
بتقرير هيئة المركبة موضوع الدعوى، فقد توجهت بتاريخ 2026/07/30 إلى موقع المركبة الكائن في كرواج سلطنة
الحجر (الامن العام - الشؤون القضائية)، حيث أجريت الفحص الفني اللازم وفقاً لأصول المهنة المعتمدة، وأخذ
هذا التقرير يستنداً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وأوضح لمحكمة الموضوع أنه لا توجد لدى أي طرف أو أسباب من شأنها التأثير على حيادتي أو استقلالتي تجاه أي من
الطرف الدعوى أو وكلائهم أو الهيئة الحاكمة، والتي أضغ بين أيديكم هذا التقرير بكل أمانة ومهنية.

أولاً: بيانات المركبة

البيانات	البيانات
نملا	نوع المركبة
كهرباء	نوع الوقود
ركوب صغير	فئة المركبة
Model Y	النمط المركبة
لبناني ميناك	اللون
2022	سنة التصنيع
*****	رقم المحرك
7SAYGDDE5NA0033916	رقم الشاسي
ركوب	صفة التسجيل
47-50045	رقم اللوحة
عبد الرحمن احمد بدر الحنيد	اسم المالك
بشك الاتحاد	جهة الحجز
*****	سنة المحرك
19/07/2026	تاريخ انتهاء الترخيص

ثانياً: الفحص الفني

1- المحلة الكهربائية والتشغيلية
المحرك الكهربائي :- تم فحص المحرك لعدم تشغيل المركبة من قبل مسؤول سلطة المعز
ومجموعة نقل الحركة (الجور): تم فحص التشغيل والميكانيكي الداخلي لعدم سماح من قبل مسؤول سلطة المعز بتشغيل
المركبة
الأنظمة الكهربائية والإلكترونية: تم فحص وتشخيص الأنظمة الكهربائية، أو أربعة لوحة العدادات، أو كفاءة الوسائط الهوائية
والصمامات نظراً لعدم تشغيل المركبة لعدم وجود كهرباء تشغيل، ولت الفحص الفني
للبطارية الكهربائية :- تم فحص بطارية الكهرباء لعدم سماح بتشغيل المركبة من قبل مسؤول سلطة المعز

٢- حلة الهيكل الخارجي

بلا حظ وجود كحلات وتقرات على جميع اجزاء جسم المركبة
الطعميون الاممي: لم يلاحظ وجود ضرر مباشرة في الجهة الاممية أدت إلى كسر قواعد التثبيت، مما تسبب في ضغط لوتكاز القطعة
والفصلها جزلي عن قاعد الربط
الجنح الداخلي: الطبقة الداخلية مقعرة أو ثقفة، وبين مكونات بيت المعدن بشكل مباشر.
الدهان: الدهان منتشر ومخدوش من اثر الصدمة، مائل على الشكل العام.
الطعميون الكلي: يظهر وجود انفصال جزلي عند قاعد التثبيت للجانبية مع ضغط في الالوتكاز على القاعدة السفلية، ما يؤثر على
ثباته العام.
الدهان الخلفي: طبقة الدهان ملققة بالأتربة والغبار، مع ملاحظة تشقير في بعض المواضع نتيجة اثر ضربة.
الصندوق الخلفي: بعد إجراء الفحص لم يتم فتح الصندوق الخلفي بسبب وجود عطل ميكانيكي حال دون التحقق من حالته الداخلية.
3- للتجهيزات والإضافات

الخصائص	الحالة
نقل السرعة	أوتوماتيك
الزجاج	كهربائي
التكيف	موجود
الإطارات	بحالة متوسط
طارة	موجود
المقاعد	جدة
فتحة سقف	بأتمورا

٤ - المفصلة الداخلية:

الفرقة الداخلية: المقاعد من نوع جلد وبحالة جيدة ولا يوجد أي تلف في المقاعد مع الترسية بالحاجة إلى إجراء عمل "دراي كابين"
الإطارات: يتم إطارات مقاس 19 إنش بحالة عامة (متوسطة) مع وجود تقريخ جزلي للمواد والمكب سطحي نتيجة التورق الطويل
بالساعة

5 - التفتيش:

تحت إشراف شخص فني تشاخصي نظرا لعدم توفر السجلات الفنية اللازمة في موقع الفحص (ساعة الحجز)
ملاحظات على التفتيش: - ضربة بوي مشقولة + ضربة أمامية + ضربة خلفية + ضربة أسفل شعبة أمامية شمل + امرشات
تلف: التفتيش العام
استناد إلى المعادلة المبدئية، والفحص الفني، والخبرة المتخصصة، فإن المركبة لم يتم تشغيله وتلك من المحرك لعدم سماح
بتشغيل من قبل مسؤول ساعة الحجز
الحجز لم يتم فحص لعدم سماح بتشغيل وتحريك للمركبة
الأنظمة الكهربائية لم يتم فحص من حيث الإثارة للخارجية والداخلية
تم وجود ملاحظات على الهيكل الخارجي من كحلات وتقرات على جميع أجزاء جسم المركبة وبالأخص، أكثر لانتفاخ الموقدة
للمركبة موضوع الدعوى بهيئة:

(18200 ثمانية عشر ألفاً ومئتان دينار)

رأياً بتصريح بالحيوية

أفصح لمحكمةكم لكرامة عن حيايتي واستقلاليتي الثمة تجاه جميع لارالف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة، ولا توجد أي
مخاوف لي ليليل من شأنها إثارة الشكوك حول لراحتي أو استقلاليتي. وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص وفقاً
لما تم الاتفاق عليه سديتاً ووفقاً لأصول التقنية
والقانونية المعمول:

اسم الخبير: محمد خليل محمود الجوريشي

التوقيع:

التاريخ: 2026 / 08 / 02

المختبر الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620581

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



**انوار توحید من السور الفین و التمرکبات
قسم توحید من سورکا**

هولم : 7/48 بترخيص ملکا

2026/07/28 التاريخ :

تنفيذ شرق عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 4450/2026 تاريخ الكتاب 27/7/2026

- 1- أبين بكتاه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة أعلاه وذلك حسب بيانات النظام المبرور لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزاود الأخير يتطلب الحصول على موافقة وزارة الجمارك الأردنية .
- 3- لإجراء التكميم لطالعيها .

واقبلوا الاحترام...

العصيدة المهندسة

مدير المارة تركمانيين الصوافين و المركبات

توالت

[illegible]

رقم الترخيص	التاريخ	ملاحظات البناء والقرارات
٢٢٢٩١٠	١٩٧٩-١٩٨٠	ملاحظات البناء والقرارات

فروع التجارة الخارجية					
اسم الشركة	الرمز التجاري	رقم سند الفروع	تاريخ الفروع	ألمنة سند الفروع	مركز الفروع
مصرف مصر للتجارة الخارجية	10000	10000	10000	10000	مركز القاهرة

[illegible][illegible]

لا يوجد معلومات على الموقع
تحتوي على كافة التفاصيل - ص ١٠

تلفون: 4891634 ، 4896555 فاكس: 48972285 بريد إلكتروني: info@hsh.gov.sa و hr@hsh.gov.sa