

تقرير خبرة فنية لمركبة

الخبير الفني المعتمد: محمد خليل محمود الجورشي

محكمة بداية عمان المؤكرة / قسم تنفيذ شرق عمان رقم القضية (2026/1067)

الهيئة الحاكمة: صاحب العطوفة فراس بك الفوارسه الأكرم

مقدمة التقرير

بناءً على قرار محكمةكم الكريمة القاضي بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم (2026/1067) والخاصة بتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى، فقد توجهت بتاريخ 2026/07/23 إلى موقع للمركبة الكائن في كراج مساحة الحجز (الأمن العام - المؤكر)، حيث أجريت الفحص الفني اللازم وفقاً لأصول المهية المعتمدة، وأعد هذا التقرير استناداً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وأصريح لمحكمةكم المؤكرة بأنه لا توجد لدى أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير على حياديتي أو استقلاليتي تجاه أي من أطراف الدعوى أو ركلاتهم أو الهيئة الحاكمة، وأنتي أضع بين أيديكم هذا التقرير بكل امانة ومهنية.

أولاً: بيانات المركبة

البيانات	التفاصيل
نوع للمركبة	BAIC
نوع الوقود	كهرباء
فئة المركبة	ركوب صغير
المتلف للمركبة	BEIJING EU5 PLUS
اللون	اسود ميتالك
سنة الصنع	2024
رقم المحرك	*****
رقم الشاسي	LNBSC2GK7RD174448
صفة التسجيل	ركوب
رقم اللوحة	46- 91046
اسم المالك	عبد الخالق عماد عبد الخالق الحجر
جهة الحجز	التسهيلات الاردنية للتمويل المتخصص
سعة المحرك	*****
تاريخ انتهاء الترخيص	04 / 07/2026

ثانياً: الفحص الفني

1- لفحة المركبة والتشغيلية

المحرك ومجموعة نقل الحركة (الجير): تعذر الفحص التشغيلي والميكانيكي الداخلي لعدم توفر كهرباء والمركبة مغلقة بالكامل واقتصرت التقييم على الفحص البصري الخارجي الذي أكد سلامة التثبيت السفلي للأنظمة الكهربائية والإلكترونية: تعذر فحص وتشخيص الأنظمة الكهربائية، أو قراءة لوحة العدادات، أو كفاءة الوصلات الهوائية وللحساسات، نظراً لتعذر تشغيل المركبة لعدم وجود كهرباء تشغيل وقت الفحص الفني

التهطرية الكهربائية: تعذر إجراء الفحص الفني والتشغيلي لعدم وجود كهرباء في المركبة وعدم توفر جهاز مختصة

الخبير الفني للمركبات

محمد خليل محمود

0791118077 / 0779620591

2- حالة الهيكل الخارجي

يلاحظ وجود كحطات ونقرات على جميع أجزاء جسم المركبة
الطعميون الأمامي: وجدت كحطات ونقرات سطحية، دون تسجيل أي ضربات أو انبعاجات، مما يؤكد سلامة البنية
العمامة مع آثار لحكك محدودة.
الطعميون الخلفي: كحطات ونقرات سطحية فقط دون أي ضربات أو انبعاجات
الباب الخلفي اليسار: - يوجد كحطات في دهان الباب بالكامل بحاجة إلى دهان
الغطاء الصندوق الخلفي: - ويوجد نقرات في غطاء صندوق
التجهيزات والإضافات

الحالة	التوصية
أوتوماتيك	نقل السرعة
كهربائي	الزجاج
موجود	التكرب
بحاله متوسط	الإطارات
موجود	طارة
جلد	المقاعد
يوجد	فتحة السقف

4 - المفصورة الداخلية:

الفرفة الداخلية: - جرى الفحص البصري من خلف نافذة زجاج المركبة وتبين أن المفصورة متمسكة، المقاعد من نوع جلد
مع التوصية بالحاجة إلى إجراء عمل "دراي كلين"
الإطارات: طم إطارات صلبة مقاس 18 إنش بحالة عامة (متوسطة) مع وجود تغريغ جزئي للهواء وتصلب سطحي نتيجة الوقوف
الطويل والساحة

5 - الفحص الفني:

تم إجراء فحص دقيق للشاسي نظراً لعدم توفر المعدات الفنية اللازمة في موقع الفحص (ساحة الحجز)
ملاحظات على البودي: - ضربات بودي مشغولة + ضربة أمامية + ضربة خلفية + قصعات في تده + المرشات
ثالثاً: التقدير الفني العام
استناداً إلى المعايير الهندسية، والفحص الفني، والخبرة المتخصصة، فإن المركبة لم يتم تشغيله وتؤكد من المحرك
الجدير لم يتم فحص لحم وجود كهرباء في المركبة
الأنظمة الكهربائية لم يتم فحص من حيث الإثارة الخارجية والداخلية
تم وجود ملاحظات على الهيكل الخارجي من كحطات ونقرات على جميع أنحاء جسم المركبة وبما أنه عليه، أكثر القيمة السوقية
للمركبة مرسوم الدعوى مبلغ:
(13500 ثلاثة عشر ألف وخمسمائة دينار)

رأياً: للتصريح بالحداثة

أنصح لمحكمةكم الكريمة عن حيلتي واستقلاليتي التامة تجاه جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة، ولا توجد أي
ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول نزاهتي أو استقلاليتي. وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص وفقاً
لما تم الاطلاع عليه ميدانياً ووفقاً للأسس الفنية
والقانونية المعمدة.

اسم الخبير: محمد خليل محمود الجوريشي

التوقيع:

التاريخ: 2026 / 07 / 26

الخبير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 079620591

