

(تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة)

القضية التنفيذية رقم: 9378 / 2025

دائرة تنفيذ محكمة بداية اربد الموقرة

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة قاضي تنفيذ اربد الأكرم / بختخبي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية المذكورة أعلاه، لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد توجهي إلى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز (البويضة) في (الرمثا) حيث تم اعداد التقرير وفقاً لأحكام المادة (8/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإني أفصح لمحكمة الموقرة بأنه لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي التام عن أي طرف من أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة.

➤ وبعد الاطلاع والكشف على المركبة وإجراء الفحص الفني عليها في كراج حجز المركبات تبين لي ما يلي:

أولاً : بيانات المركبة :

نوع المركبة وصنفها	ARCFOX / BAIC
لون المركبة	أسود
سنة الصنع	2023
صفة التسجيل	خصوصي
رقم اللوحة	43 - 98573
رقم الشاسي	LNBMC52K2PZ040755
نوع الناقل	جيب اتوماتيك
فئة المركبة	ركوب صغير
نوع الوقود	كهرباء
انتهاء الترخيص	2025 / 3 / 6

➤ ملاحظة: رقم الشاسي ورقم المحرك كما هو وارد عن رخصة المركبة او مشروحات المركبة من وكيل المحكوم له وهيمسؤولية دائرة الترخيص.

➤ ملاحظة : تم الأخذ بعين الاعتبار أن المركبة بحاجة إلى ترخيص.

ثانياً: الوضع الحالي للمركبة حسب واقع الحال :

لا يوجد مفتاح ولا يوجد رخصة والمركبة مفتوحة والمركبة لا تعمل ولم أتمكن من تشغيل المركبة بناءً على تعليمات ساحة حجز الأمن العام بعدم تشغيل المركبة نهائياً في ساحة الحجز	لا يوجد مفتاح ولا يوجد رخصة والمركبة مفتوحة والمركبة لا تعمل ولم أتمكن من تشغيل المركبة بناءً على تعليمات ساحة حجز الأمن العام بعدم تشغيل المركبة نهائياً في ساحة الحجز
ضربات بودي مشغولة وغير مشغولة في المركبة	بوجد ضربة أمامية غير مشغولة في المركبة
بوجد ضربة خلفية غير مشغولة في المركبة	بوجد تكسير في الاضوية الامامية اليمين واليسار
بوجد ضربات على غطاء المحرك الامامي	بوجد ضربات وتكسير في الطبون الامامي كاملاً
بوجد ضربة في الجناح الامامي اليسار	كسر في مرآة الباب الامامي اليسار واليمين
كسر في الزجاج الامامي	ضربة في التابلو الامامي من الداخل
بوجد ضربة في شمعة الزجاج الامامي اليسار واليمين	مجموعة العجل الامامي اليمين مفقودة
ضربات في الأبواب الجانبية اليمين واليسار	كسر في زجاج الباب الخلفي اليمين واليسار
كسر في هوية الجناح الخلفي اليمين	ضربات في الجناح الخلفي اليمين واليسار
كسر في زجاج باب الصندوق الخلفي	ضربات في باب الصندوق الخلفي
ضربات في الطبون الخلفي	بطارية الكهرباء اسفل المركبة مفقودة
بحاجة إلى كوشوك	شخوط وجروح في جنطات المركبة

بطانات باب الصنوق الخلفي الداخلية مفقودة	بحاجة الى دراي كلين للغرفة
كسور في الزجاج الباب الامامي اليسار	
بوجود قطع مفقوده في غرفة المحرك	
لم استطع من فحص الشاصيات الخلفية والامامية وذلك بسبب تعرض الشاصيات الخلفية والامامية لالترربة والامساخ والغبار والزبوت العالقة بها حيث ان هذه العوامل والبيئة المحيطة بالمركبة تعيق من رؤية الشاصيات وتعيق فحصها وايضا عدم وجود جورة فحص مجهزة بالكامل لفحص الشاصيات وعدم توفر المعدات والإمكانيات اللازمة لفحص المركبة في ساحة الحجز أيضا هذا الامر يعيق من فحص الشاصيات.	

ثالثا : حالة الميكانيك حسب واقع الحال :

فحص المحرك	لم استطع من فحص المحرك وذلك بسبب تعليمات ساحة حجز الأمن العام بعدم تشغيل المركبة نهائيا
فحص الجير	لم استطع من فحص الجير وذلك بسبب تعليمات ساحة حجز الأمن العام بعدم تشغيل المركبة نهائيا
فحص الميكانيك	لم استطع من فحص الميكانيك وذلك بسبب تعليمات ساحة حجز الأمن العام بعدم تشغيل المركبة نهائيا
فحص بطارية الكهرياء	لم استطع من فحص بطارية الكهرياء وذلك بسبب تعليمات ساحة حجز الأمن العام بعدم تشغيل المركبة نهائيا وايضا بطارية الكهرياء مفقودة

➤ ملاحظة: يحتاج فحص عزم دوران المحرك وعزم الجير الى تشغيل المركبة وفحصها من خلال أجهزة فحص خاصة وجهاز كمبيوتر فحص والسير على الطرقات لمسافات، وبسبب وجودها في ساحة الحجز لم أتمكن من ذلك .

➤ ملاحظة: إن المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واي اختلاف آخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وأحالتها للمزاود مهما كانت نتيجة فحص وحالة المركبة من حيث الميكانيك والشاصيات والبودي والمحرك والجير والبطارية يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود، حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الإحالة على المزاود وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري، يكون المزاود موافق على أية اختلافات من حيث الميكانيك وفحص البودي والشاصيات وفحص الجير والمحرك وفحص البطارية، فيما إذا ظهر اي اختلافات.

➤ ملاحظة : مسؤولية فحص المركبة من حيث الشاصيات والبودي والميكانيك والجير والمحرك والبطارية والحالة العامة للمركبة مدة 24 ساعة فقط من تاريخ فحصي للمركبة.

➤ وبناءً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإني أقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره: (7000) دينار.

➤ ملاحظة: سوف ارفق مجموعة من الصور للمركبة موضوع الدعوى في ساحة الحجز وقت الكشف عليها .

وهذه خبرتي اضعتها بين ايديكم بكل أمعة وإخلاص

□ الخبير الفني:

الاسم	التخصص	التوقيع
احمد سلطان حامد الجلانية	ميكانيكي تجليس ودهان مركبات ومعتمد لدى وزارة العدل	

رقم الدعوى: 9378 / 2025

الهيئة الحاكمة : د. عماد بيك الفيومي

المحكمة : تنفيذ اريد

الجلسة : _

افصاح خطي

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية رقم (9378/2025) المتضمن

انتخابيخبيرافنيا، فإننيافصحعنعدموجودأي ظروفأو أسبابمن شأنها إثارة الشكوكحولحيادتي واستقلالي التام عن أي طرف من أطرافالدعوتأو وكلانهماق هيئة المحكمة،وفقا لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات منقانونأصولالمحاكماتالمدنيةالمدنية.

○

واقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني

~~123~~

6



هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

إجازة مزاولة المهنة

صادرة استناداً لأحكام قانون الهيئة رقم (9) لسنة 2019 والأنظمة والتعليمات المعمول بها
تشهد الهيئة أن

أحمد سلطان حامد الجلابنة

قد حقق كافة متطلبات شروط الحصول على إجازة مزاولة المهنة

لعمل ميكانيكي تجليش مركبات / مستوى الماهر

وبناء عليه منحت له هذه الإجازة



رئيس الهيئة

كفاح المومني

Najah Al-Momani



203/2020/2/100 : رقم الإجازة

2020/02/05 : تاريخ الإصدار

2025/02/04 : تاريخ الانتهاء

مؤسسة التدريب المهني : مكان تنفيذ

VTSD/C 2020

أي نشاط أو تغيير على هذه الإجازة يُلغى