

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير خبرة فنية لاحق

الخبير الفني المعتمد: محمد خليل محمود الجوريشي

محكمة بداية عمان الموقرة / قسم تنفيذ شرق عمان رقم القضية :- 2024 / 6573
الهيئة الحاكمة: صاحب العطفة بدران بيك الخوالدة الأكرم

مقدمة التقرير

بناء على قرار محكمتكم الموقرة القاضي بتكليفي بإعداد تقرير الخبرة لاحق في القضية التقديرية رقم (2024/6573) والمتعلقة بتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى، فقد توجهت بتاريخ 2026/07/07 إلى موقع المركبة الكائن في كراج ساحة الحجز (الأمن العام - الموقر)، حيث أجريت الفحص الفني وفقاً للأصول المهنية المعمدة، وأعدت هذا التقرير استناداً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وأصرح لمحكمتكم الموقرة بأنه لا توجد لدي أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير على حياديتي أو استقلاليتي تجاه أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو الهيئة الحاكمة، وأتلى أضح بين أيديكم هذا التقرير بكل أمانة ومهنية.

أولاً: بيانات المركبة


التفاصيل	البيانات
هولداي	نوع المركبة
بزين + كهرباء	نوع الوقود
ركوب صغير	فئة المركبة
سودا	الصفوف المركبة
فيرياني	اللون
2017	سنة الصنع
G4NGGU279859	رقم المحرك
KMHE3411BHA054769	رقم الشاسي
ركوب	صفة التسجيل
23 - 29705	رقم اللوحة
عيسى جميل محمد الحروب	اسم المالك
بنك صفوة الإسلامي	جهة الحجز
2000	سعة المحرك
20 / 06 / 2024	تاريخ انتهاء الترخيص

ثانياً: الفحص الفني

١- الحالة الميكانيكية والتشغيلية

المحرك والجير: يُشغّل إجراء فحص المحرك والجير لعدم وجود مفتاح للمركبة، والمركبة مغلقة بالكامل.

الأنظمة الكهربائية: يُعتمد إجراء فحص الأنظمة الكهربائية الخاصة ببطارية الهايبرد بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة، والمركبة مغلقة بالكامل.



2- حالة الهيكل الخارجي

وجود كحفات ونقرات على جميع أجزاء جسم المركبة
كسر في الطمبون الأمامية غير مصلح
يد للباب من جهة السائق غير موجود
كحفات في الطمبون الخلفي
المركبة بحاجة إلى دهان كامل
3- التجهيزات والإضافات

العناصر	الحالة
نقل السرعة	أوتوماتيك
الزجاج	كهربائي
التكيف	موجود
الإطارات	بحالة متوسطة
طارة	موجود
المقاعد	جلد
فتحة السقف	يوجد

- المقعد الأمامي للسائق: - يوجد تلف كامل ويحتاج إلى إعادة تنجيد
المقعد الأمامي للراكب (من جهة السائق): يوجد تلف جزئي ويحتاج إلى إعادة تنجيد
المقعد الخلفي: بحاجة إلى إعادة تنجيد بالكامل

ملاحظة :-

وبالرجوع إلى المعاينة الأولى للمركبة، لم يكن بالإمكان فتح الباب رغم كون للنافذة الخلفية مكسورة
وذلك لوجود خلك في آلية فتح الباب حال دون النخول إلى المقصورة. وعند إعادة المعاينة في زيارة
لاحقة، تمكنت من فتح الباب بصعوبة والنخول إلى المقصورة، مما أتاح الوصول إلى شطاء المحرك
وفتح، حيث تبين بشكل واضح عدم وجود المحرك.

المحرك: غير موجود مع رأسه وملحقته.

مجمع المسحب والعلام: غير موجود.

مضخات الماء والوقود: غير موجودة.

الدريمو وكمبريسور التكييف: غير موجودة.

الرادياتور والأنابيب: غير موجودة.

بطارية الهابرد: غير موجودة مع توابعها.

الطاسر المتبقية:

البطارية التقليدية :- موجودة

خزانات السوائل :- موجودة

الأبلاك الكهربائية :- موجودة


5- الشاسي

تجزر إجراء فحص دقيق للشاسي نظراً لعدم توفر المعدات الثقيلة اللازمة في موقع الفحص (مصلحة العجز)

ثالثاً: التقويم الفني العام

استناداً إلى المعاينة الميدانية، والفحص الفني، والخبرة المتخصصة، فإن المركبة لم تم تشغيله وتؤكد من
المحرك والجير لعدم وجود مفتاح في للمركبة الأنظمة الكهربائية لم يتم فحص الأنظمة الكهربائية وتم
وجود ملاحظات على الهيكل الخارجي من ضربات ونقرات على جميع أنحاء جسم المركبة وبناء عليه
تقدر القيمة السوقية للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ:

(3200 ثلاثة الاف ومائتان دينار)



وبناءً: التصريح بالحيادية

أفصح لمحكمةكم الكريمة عن حياديتي واستقلاليتي التامة تجاه جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة ولا توجد أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول نزاهتي أو استقلاليتي. وهذه خبرتي لضبعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص. وفقاً لما تم الاطلاع عليه ميدانياً ووفقاً للأصول الفنية والقانونية المعتمدة.

اسم الخبير: محمد خليل محمود الجوريشي

التاريخ: 2026 / 07 / 07

التوقيع:

الخبير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591

