



تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

دائرة تنفيذ: جنوب عمان

القضية التنفيذية رقم: 2026-3446-11-2

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة القاضي / رئيس تنفيذ محكمة بداية (جنوب عمان) الاكرم بانتخابي خبيراً
فنياً للقضية التنفيذية رقم (2026/3446) بتاريخ 2026/9/13.

وتحلفت اليمين القانوني على ان اقوم بالمهمة الموكلة لي بكل امانة واخلاص وهي تقدير قيمة المركبة رقم (49-27418) موضوع
الدعوى وانه لا يوجد ما يمنعنا من اتمام المهمة المطلوبة وانه لا علاقة لنا بأطراف الدعوى ووكيل المدعين تمنعنا من اتمام هذه
المهمة بحيادية واستقلال وذلك علماً لنص المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبعد توجهي الى موقع المركبة
الموجودة في ساحة حجز الأمن العام (ماركا الثانية) وبعد الاطلاع على المركبة واجراء الفحص الفني بتاريخ 2026/9/15 والمضبوطة
لديهم بتاريخ 2026/8/11.

تبين التالي:

- ❖ أولاً: بيانات المركبة: يوجد كتاب مشروحات واقع حال من دائرة السير تفصيلي عن المركبة مع التقرير
بناءً على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المزاد العلني يشير البند (12) الى رقم الشاصي والمحرك
كما ورد في المشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة السير.
- ❖ ملاحظة: المركبة مغلقة بالكامل باستثناء الصندوق الخلفي لوجود ضربة خلفية.

- ❖ الفحص المذكور في هذا التقرير لا يعد بمثابة فحص مراكز الفحص الخارجية.
- ❖ أي ضربات في الشاصيات والبودي (واعطال الميكانيك) الظاهرة لدينا نقوم بذكرها على أكمل وجه.
- ❖ لا يوجد عدة فحص وجورة فحص في ساحة الحجز يخولنا من رفع المركبة لفك البطانات السفلية.
- ❖ ننصح المزاد بطلب تصريح زيارة لساحة الحجز لمعاينة المركبة المعروضة قبل المزادة عليها.

اولاً: بيانات المركبة:

نوع المركبة	هونداي	الصف	ايونيك	سنة الصنع	2022
رقم اللوحة	49-27418	رقم الشصي	KMHC851CGNU289859	رقم المحرك	G4LENU216163
نوع الناقل	اوتوماتيك	نوع الوقود	بنزين + كهرباء	صفة المركبة	ركوب
اللون	خمرى	سعة المحرك	1600CC	صناعة المركبة	كوريا ج

ثانياً: فحص الشاصي:

- ❖ يتم فحص الشاصيات من النظر من أسفل المركبة والصندوق الخلفي وغرفة المحرك قدر الامكان.
- ❖ فحص الشاصيات المذكورة في التقرير هي غير دقيقه لعدم السماح لنا في ساحة الحجز
بفرط بطانات السفلية الامامية والخلفية لتأكد من أي ضربات في الشاصيات غير ظاهرة لدينا.
- ❖ أي ضربة في الشمع والشاصيات والواجهة الامامية والخلفية تكون ظاهرة لدينا نقوم بذكرها في تقرير المرفق.

امامي يمين	لم نتمكن من فحص الشصاصيات الامامية لوجود
امامي شمال	بطانات سفلية اسفل المركبة والمركبة مغلقة بالكامل
خلفي يمين	مضروب الراس
خلفي شمال	ضربة على الراس

ثالثا : فحص البودي:

- ❖ ضربة أمامية مع طرف الفخذه اليمين + ضربة خلفية مع الواجهة الخلفية مع أرضية الصندوق مع الجسر + ضربات بودي.
- ❖ بحاجة الى طنبون امامي + طنبون خلفي.
- ❖ بحاجة الى جناح امامي يمين + غطاء محرك.
- ❖ بحاجة الى ضوء امامي يمين + كشاف امامي يمين.
- ❖ بحاجة الى بطانة وحل عجل امامي يمين.
- ❖ بحاجة الى تجليس وسحب الواجهة الخلفية ودهان كامل.

رابعا: فحص الميكانيك:

فحص المحرك	لم تفحص	ملاحظات	كون المركبة مغلقة بالكامل
فحص الجير	لم تفحص	ملاحظات	كون المركبة مغلقة بالكامل
فحص البكس - الاكسات	لم تفحص	ملاحظات	كون المركبة مغلقة بالكامل

خامسا: حالة واضافات المركبة:

- الغرفة الداخلية: غرفة قماش لون اسود بحاجة الى دراي كلين.
- الكوشوك: جيد.
- الجنطات: موجود.
- المسجل: موجود.
- زجاج كهرباء: موجود.
- المكيف: موجود.
- مفتاح المركبة: لا يوجد.
- الترخيص: انتهاء الترخيص في 2025/8/17.
- رخصة اقتناء: ****.
- البطارية: لم تشاهد.
- ABS: موجود.
- AIR BAG: موجود.
- فتحة: ****.
- تحكم طارة: موجود.
- حساسات: ****.

❖ ان جميع الاموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها في موقعها لا تضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاود هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة ولاطلاع عليها في ساحة الحجز قبل المزاودة.

❖ اخلي مسؤوليتي من وجود اي قص او عيب مخفي للمركبة للعلم ان هذا الفحص غير دقيق لا يوجد معدات او حفرة لفرط وفك البطانات السفلية وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص.

وبناءً على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال والسوق المحلي المركبة فإنني أقدر قيمة

المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (8000) ثمانية الاف دينار أردني

وهذه خبرتي اضعتها بين ايديكم بكل امانة واخلاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الخبير الفني













