

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة بداية السلط الموقرة

هيئة القاضي رئيس التنفيذ وسام بك الخصاونه الاكرم

القضية التنفيذية رقم 2023 / 21

تقرير كشف و خبره

بناءً على القرار المتخذ من هيئة رئيس تنفيذ محكمة السلط عطوفة القاضي وسام بيك الخصاونه بانتخابنا خبير الخبير المهندس احمد العبدالات والخبير المقدر العقاري محمود غنيمات في القضية التنفيذية رقم (2023 / 21)

وتفهمت المهمة الموكولة الي من هيئة المحكمة الموقرة وهي

وصف قطعة الارض موضوع الطلب وصفا دقيقا وشاملا مع ما عليها وبيان قربها وبعدها عن الخدمات وصفتها التنظيميه وبيان فيما اذا كان قطعة الارض مشغول هام لا واذا كان مشغوله بيان اسم شاغليها وسنده بالاشغال ان وجد وتقدير سعر المتر المربع الواحد وبالنتيجه تقدير قيمة العقار الاجماليه وما عليه من ابنيه وانشاءات .

ثم تحلفنا اليمين القانونيه امام عطوفة قاضي التنفيذ وسام بيك الخصاونه الاكرم

واننا نفصح عن حيدتنا واستقلالنا عن اطراف الدعوى والمحكمة الموقرة ولا يوجد اية ظروف او شكوك او اسباب من شأنها ان تمنع قيامنا بالمهمة الموكلة الينا .

المحكوم عليه :-

- محمد مازن احمد كحاله وله حصه واحده من اصل حصتين في سند التسجيل

المحكوم لهم

وقد قمنا بالتوجه الى العقار موضوع الدعوى برفقة مأمور التنفيذ وبدلالة المحامي وكيل المحكوم عليهم



التقدير :-

نقدر قيمة المتر المربع الواحد من القطعة موضوع الدعوى وما عليها من اشجار واسوار ب 150 دينار وعليه تكون قيمة القطعة تساوي 2011م $150 \times 2 = 301650$ دينار

نقدر قيمة الابنيه الموجوده على القطعه كما يلي

نقدر قيمة المتر المربع من الطابق الارضي والبالغ مساحته 2300م² تقريبا ب 90 دينار وعليه تكون قيمته تساوي 2300م² $90 \times 2 = 27000$ دينار
نقدر قيمة المتر المربع الواحد من طابق التسويه والبالغ مساحته 270م² ب 50 دينار وعليه تكون قيمة طابق التسويه تساوي 270م² $50 \times 2 = 3500$ دينار

وعليه تكون قيمة اجمالي القطعه موضوع الطلب مع الانشاءات والاشجار والبناء القائم عليها

يساوي 301650 دينار + 27000 دينار + 3500 دينار = 332150 دينار

يملك المحكوم عليه محمد مازن احمد راتب كحاله 14 حصه من اصل 48 حصه وعليه تكون قيمة حصه المحكوم عليه

تساوي 332150 دينار $\div 48$ حصه $\times 14$ حصه = 96877.08 دينار

الاسس التي تم الاعتماد عليها في التقدير :-

- وبناءً على ما تقدم ذكره فإننا وبحكم خبرتنا ومعرفة الاسعار في المنطقه وبعد الاطلاع على تقدير دائرة الاراضي والمساحه السعر الاداري تم الاعتماد على اسس التقدير من حيث الموقع واهميته ونوع التنظيم وشكل القطعه ومساحتها وميولها وطبيعة وعمر البناء ومستوى التشطيب والقرب من الخدمات والاستتناس برأي اصحاب المكاتب العقاريه واعتمادا على طريقة المقارنه والتكلفه في التقدير

وهذه خبرتنا نضعها بين يدي عدالتكم راجيين أن نكون قد وفقنا بتقديمها إليكم بكل أمانة وإخلاص .

تحريراً في 2023/ 7/25

الخبير المقدر العقاري

محمود عبد القادر غنيمات

الخبير المهندس المدني

احمد سليمان العبدالات



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SCANNED

وبعد مطابقة المخططات وسند التسجيل على الواقع انطبقت تمام الانطباق

وبعد التحوال في العقار موضوع الدعوى تبين لنا ما يلي :-

1. قطعة الارض موضوع الطلب رقم (184) حوض رقم (11) الميدان الجنوبي قرية ماحص من أراضي السلط غير مشغولة بالسكان لا يوجد احد يشغل القطعة والبناء الموجود فيها مهجور انتظرنا الى ان حضر السيد محمد مازن كحاله الذي قام بفتح باب البناء وسمح لنا بالدخول وتسجيل الملاحظات للقيام بالمهمة الموكلة الينا .

- القطعة رقم 184 حوض 11 الميدان الجنوبي قرية ماحص من اراضي السلط من النوع الملك وتقع ضمن حدود بلدية ماحص منطقة ماحص باحكام سكن (ج) منتظمة الشكل تبلغ مساحة القطعة 2011م² وهي تقع الى الجهة الجنوبيه الشرقيه من دوار ماحص ب 600م في منطقة عمرانيه مرتفع مطله ومشرفه وجميع الخدمات متوفره .

يخدم القطعة شارعين تنظيميين الاول من الجهة الجنوبيه الشرقيه والثاني من الجهة الجنوبيه الغربيه وهي شوارع معبده ومتوفر فيها جميع الخدمات القطعة مطله ومرتفعه وفيها ميل متوسط من الجهة الشماليه الشرقيه باتجاه الجنوب الغربي وهي محاطه بسور من الطوب والدك الاسمنتي ويوجد في الواجهه الجنوبيه الشرقيه بوابة كراج حديديه وباب حديد للمدخل وكذلك بوابة مدخل من الجهة الشماليه الشرقيه .

يوجد على القطعة بناء قائم طابق ارضي وطابق تسويه خدمات واجهات البناء من الطوب المقصور وهو بناء قديم جدا طابق التسويه خدمات بارتفاع 2م بمساحة 70م² تقريبا والطابق الارضي مكون من ثلاث غرف نوم واحده رئيسيه وحمام ومطبخ مفتوح على صالة المعيشه وصالون ضيوف التشطيبات عاديه البلاط الارضي مزايكوالشبابيك المنيوم يوجد منور على المدخل الخلفي يوجد فيه رطوبه عاليه وعفونه خضراء ويظهر حديد تسليح العقده في هذا الجزء الجدران الخارجيه للبناء من الطوب والدك الاسمنتي المقصور يظهر فيها تشققات واثار رطوبه سوداء تدل على ان المياه تدخل الى الجدران كما يوجد ساحات خارجيه مبلطه بلاط مزايكو قديم ويظهر عليه انه مهجور ولم يتم عمل صيانه من مده طويله والبناء قديم جدا ومتهالك وبحاجه الى صيانه داخلية وخارجية . والقطعة مزروعه باشجار الزيتون وبعض الاشجار المثمره

SCANNED

القطعة تربتها حمراء وصالحه للبناء والزراعه وهي مزروعه باشجا رمثمره وجميع الخدمات متوفره .