

تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

القضية التنفيذية رقم : 2024 / 1101

دائرة تنفيذ : محكمة محكمة بني عبید

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة قاضي تنفيذ محكمة بني عبید الأكرم بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم 2024 / 1101 لتقدير قيمة المركبة رقم (36-57254) موضوع الدعوى، وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز المفرق حيث تم اعداد التقرير وفقاً لأحكام المادة (3 / 83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فأني أفصح لمحكمةكم الموقرة بأنه لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة

وبعد الإطلاع على المركبة وإجراء الكشف الحسي عليها والمضبوطة لديهم تبين لي التالي:

أولاً: بيانات المركبة

نوع السيارة	مينسوبيشي	المنفذ	L200	سنة المنفذ	2000	اللون	اخضر زيتي
رقم اللوحة	36-57254	رقم الشخصي	MMB0NK640YD010547	رقم المحرك	4D56C982	سنة المحرك	2500 سي سي
نوع التفان	يدوي	نوع الوقود	(ديزل)	فئة المركبة	شحن	سنة التسجيل	خصوصي

ملاحظة يرقم الشاسي للوارد في مشروحات إدارة السير مطبق على هيكل المركبة - ورقم المحرك كما هو وارد عن مشروحات إدارة السير المرفقة مع التقرير وهي مسؤولية إدارة الترخيص.

الشروط والأحكام الخاصة بموقع المزاد العلني / سياسة الاستخدام البند (12) والذي يشير الى (تباع جميع الأموال المعروضة للبيع بالمزاد العلني على حالتها كما هي في موقعها ولا تضمن وزارة العدل أو دائرة التنفيذ أي من المواصفات و / أو المعلومات و / أو التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والأعلانات والمعلومات المتعلقة بحالة المال المعروض للبيع والأطلاع عليه قبل قبضه بالمزاودة).

اسم الخبير وتوقيعه

SCANNED

ثانياً: فحص البودي

- لا يوجد مفتاح ولا يوجد رخصة و المركبة مفتوحة.
- محرك المركبة (لم يتم فحصه كون البطارية ضعيفة).
- وجود ضربات وتقرات وشخوط وتقشير في الدهان في جميع أجزاء المركبة وهي بحاجة الى دهان كامل وهو ظاهر عليه.
- وجود ضربات وكسر ومعجون في قشرة الطمبون الامامي وهو ظاهر عليه.
- الجناح الامامي اليسار مضروب وهو ظاهر عليه
- غماز الطمبون الامامي غير موجود وهو ظاهر عليه
- الشل الامامي مكسور وهو ظاهر عليه
- الصدام الخلفي مضروب وهو ظاهر عليه
- التابلو الامامي مسطح والجيبه مكسوره وهو ظاهر عليه
- الطاره من الوسط مكسور وهو ظاهر عليه
- وجود ضربات ومعجون في الجنب اليسار للمركبة وهو ظاهر عليه.
- وجود ضربات ومعجون في الجنب اليمين للمركبة وهو ظاهر عليه
- الاضويه الاماميه مصفره وهو ظاهر عليه .
- نقور وطعوج وقصعات في السقف وهو ظاهر عليه
- صدا اسفل المركبة وهو ظاهر عليه
- الاضويه الخلفيه مكسوره وهو ظاهر عليه
- ضربه اماميه + خلفيه + ضربات بودي ومشغلة + قصعات بالتندة + صدا .

رابعاً: فحص الميكانيك

فحص المحرك	بحاجة الى فحص محرك المركبة بعد تشغيل المحرك
فحص الجير	بحاجة الى فحص الجير بعد تشغيل المحرك

خامساً: حالة وإضافات المركبة

- الغرفة الداخلية : الغرفة الداخليه بوضع سيء وبحاجة الى تجديد الفرش + البطانات + التابلو + دراي كلين .
- دهان المركبة : هيكل المركبة بحاجة الى اصلاح ما تم ذكره في فحص البودي ودهان الهيكل بالكامل .
- الكوشوك : بوضع سيء.
- الجنطات : جنطات المركبة بوضع متوسط.
- حساسات : لا يوجد حساسات .
- الترخيص والتأمين لغاية : لا يوجد رخصة اقتناء.
- إضافات أخرى : لا يوجد.
اسم الخبير وتوقيعه

SCANNED



ملاحظة : المسافة المقطوعة : غير معروفة كون المركبة لا تعمل.
: تاريخ انتهاء الترخيص (2024-6-10)

ملاحظة : أن المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة وأية خلاف آخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وبعد أحالتها للمزاد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك (جير + محرك + الهيئة الأمامية + بكس + مجموعة الأستيرنج) والكهرباء والشاصيات والبودي ومعلومات المال المعروض يتحمل كامل مسؤوليتها المزاد حيث أنه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الأحالة على المزاد وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري أو غير جوهري أو في ما يتعلق في معلومات المال المعروض يكون المزاد موافق على أية اختلافات من حيث الميكانيك (جير + محرك + الهيئة الأمامية + بكس + مجموعة الأستيرنج) والكهرباء وفحص البودي والشاصيات ومعلومات المال المعروض وحالة المال المعروض فيما إذا ظهر أية اختلافات كون محرك المركبة لا يعمل (البطارية ضعيفة).

وبناءً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (2000 دينار) الفين دينار.

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص

اسم الخبير من أربع مقاطع
اسامه محمد غالب الدهني

توقيعه

التاريخ 2026 / 3 / 8

SCANNED