

(تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة)

القضية التنفيذية رقم : 514 / 2022

محكمة بداية الزرقاء الموقرة / دائرة تنفيذ الزرقاء

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة قاضي تنفيذ الزرقاء الأكرم / محمد بيك أبو دلو بالتخايب خبيراً فنياً في القضية التنفيذية المذكورة أعلاه لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد توجهي إلى موقع المركبة الموجودة في كراج (الأمن العام لحجز المركبات / سلاحه حجز البتراوي / الزرقاء) حيث تم اعداد التقرير وفقاً لأحكام المادة (8/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فإتني ، أفصح لمحكمكم الموقرة بأنه لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيديتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة .

➤ وبعد الاطلاع والكشف على المركبة وأجراء الفحص الفني عليها في كراج حجز المركبات تبين لي ما يلي :

أولاً : بيانات المركبة

نوع المركبة وصفها	ياص / هولداي / جراندستاركس
لون المركبة	أبيض
سنة الصنع	2011
صفة التسجيل	خصوصي
رقم اللوحة	42-34725
رقم الشلصي	KMFWBX7JABU257599
رقم المحرك	D4CB5831240
سعة المحرك	CC 2500
نوع الناقل	عادي
نوع الوقود	ديزل
قوة المركبة	شحن

➤ ملاحظة: رقم الشلصي ورقم المحرك كما هو وارد عن صورة واقع حال المركبة وهي مسؤولية دائرة الترخيص .

ثانياً: فحص البودي

- لا يوجد مفتاح للمركبة / ولا يوجد رخصة للمركبة / والياص مفتوح غرفة السليق فقط من باب السائق / والياص لم يعمل بسبب عدم توافر مفتاح .
- الاضوية الامامية اليمين واليسار مصفرنة وموشحة وكاليج لونها وجلاتيلها وعليها شخوط بسيطة .
- الجناح الامامي اليمين شخوط دهان وغمار الجناح اليمين مكسور والسوييلر داير العجل مختل من مكانه .
- الناقلات الامامية على مقدمة الياص وعلى داير العجلات الامامية والخلفية وعلى داير بودي المركبة والمؤخرة وجوانب الياص جميعها مخشطة وقاشرة نقلاتها وعليها خنوش وشخوط .
- الطبون الامامي عليه شخوط وخنوش وكحتات بقشرة الطبون .
- الباب الامامي اليمين فيه ضربة اسفل حرف الباب على زاويته وشخوط بالدهان .
- الجنب اليمين واليسار للياص مع الابواب الجانبية السحاب للجهتين عليها نقور وقصعات بالاصاج بسيطه وشخوط دهان بسيطه .
- الطبون الخلفي عليه 4 حساسات خلفية وشخوط وخنوش ونقشير بالدهان الطبون ومخلي من حمالته اليمين .
- طعج بالاصاج عالجنح الخلفي اليمين من الخلف بجانب الضوء الخلفي اليمين .
- غطاء الصندوق الخلفي لم يفتح ومغلق بالكامل وعليه شخوط بسيطه بالدهان / وابواب الجنب السحاب لم تفتح .
- يوجد ضربة امامية وخلفية مع الواجهات الامامية والخلفية ومشغولة .
- يوجد ضربات وقصعات بودي مشغولة وغير مشغولة .
- أرضية الصندوق الخلفي فيها طعوج وضربات .
- قصعات وضربات برواسي الشاصيات الامامية والخلفية .
- سقف الياص طعوج وقصعات بسيطة .
- المرشحات الجانبية السفلية اليمين واليسار ضربات وطعوج وكحتات وخنوش من الاسفل .
- يوجد ضربة امامية وخلفية مع الواجهات وضربات وكحتات بودي مشغولة وغير مشغولة .

- جنطات المنيوم عدد 4 لون أسود وجميعها عليها شخوط وخدوش على دايورها وهي عاملة .
- الكوشوكات الخلفية ماسحات وبحاجة الى تبديل والامامية أقل من متوسط عمرهم وناشطات .
- غرفة المحرك (جميع أجزائها موجودة من المحرك والجير والطرمبات والمطرات والبطارية والجزاء الكهربائية ووجود زيت بالمحرك ومياه بالمطرات – ويوجد تكلّس وصدى على دايير المحرك وتسييل زيوت دايير المحرك) .
- الغرفة الداخلية الامامية للسائق وجنب السائق (الغرفة لون فيراني + بطاناتها الداخلية مع طبانة السقف جيدة + كراسي الامامية جلد تحكم بنوي وفيها تمرّيع وبحاجة الى تنجيد ودرأي كلين + جير عادي وهاند بريك يد + وتدفئة كرسيين اماميات + كندشن + شاشة تايلو وسط + التايلو الامامي والجحش الوسط جيدات وعاملة + يوجد دعاسات + تحكم مري وزجاج امامي كهرياء + مفتاح تشغيل عادي + يوجد خلف الكراسي الامامية قاطع صاج يفصل غرفة السائق الامامية عن غرفة الابلص الخلفية + غرفة الابلص الخلفية نظيفة وقارغة وارضيتها مع الجوانب جيدة + الشمع الخلفية اليمين واليسار بجانب الباب الخلفي من الداخل فيها قصعات وطعوج) .

ثالثا : فحص الميكانيك

لم اتمكن من فحص المحرك وذلك بسبب عدم وجود مفتاح لتشغيلها .	فحص المحرك
لم اتمكن من فحص الجير وذلك بسبب عدم وجود مفتاح لتشغيلها .	فحص الجير

- ملاحظة: يحتاج فحص عزم دوران المحرك وعزم الجير السير على الطرقات لمسافات ، وشبكها على جهاز فحص مخصص للمركبة وبسبب وجودها في ساحة الحجز وعدم تشغيلها لم أتمكن من ذلك .
- ملاحظة : يتحمل المزارد مسؤولة الفحص وعليه بالفحص قبل المزاردة .

رابعا : حالة وإضافات المركبة

- الغرفة الداخلية: بحالة جيدة وبحاجة الى تنظيف ودرأي كلين وتنجيد كرسيين اماميات .
- دهان المركبة: بحاجة الى دهان وإصلاح الضرر فيما ذكر في فحص اليودي .
- الكوشوك: عدد 2 اماميات فيها استهلاك وعدد 2 خلفيات ماسحات ونازلات بالارض وبحاجة الى استبدال .
- الجنطلات : جنطات المنيوم عدد 4 لون أسود وعليها خدوش بدايرها .
- مفتاح المركبة: لا يوجد .
- حساسات: يوجد 4 حساسات خلفية .
- الترخيص والتأمين: منتهى ترخيص بتاريخ 2024/8/30 وبحاجة الى ترخيص وتأمين .
- إضافات أخرى: جير عادي ، الزجاج والمرآيا كهرياء والكراسي فرش جلد وتحكم عادي ، هاند بريك يد ، مكيف ، شمسيات ، مفتاح تشغيل سونش ، شاشة تايلو وسط .

- ملاحظة: إن المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية خلاف آخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها وحالتها للمزارد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك والشاصيات واليودي ، يتحمل كامل مسؤوليتها المزارد ، حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الإحالة على المزارد وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهرى او غير جوهرى ، يكون المزارد موافق على اية اختلافات من حيث الميكانيك وفحص اليودي والشاصيات ، فيما إذا ظهر اية اختلافات وذلك بسبب عدم وجود معدات وأجهزة فحص في كراجات الحجز والتي لم أتمكن من فحص الشاصيات لعدم وجود ذلك وعدم وجود مكان مخصص للفحص ووجود بطانات أسفل المركبة وبسبب دنو وقرب المركبة من الارض .

- وبناءً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره : (4000 دينار) .

- ملاحظة: سوف ارفق مجموعة من الصور للمركبة موضوع الدعوى في ساحة الحجز وقت الكشف عليها .

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمثلة وإخلاص

❖ الخبير الفني :

الاسم	التخصص	العنوان	التوقيع
أبراهيم سلطان الجلابنة	خبير ميكانيكي تجليس ودهان مركبات ومعمد لدى وزارة العدل	عمان	

رقم الدعوى : 514 / 2022

الهيئة الحاكمة : محمد بيك أبو دلو

المحكمة : تنفيذ الزرقاء

الجلسة : __

افصاح خطي

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية رقم (514 / 2022) المتضمن انتخابي خبيراً فنياً ،
فإنني أفصح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادتي واستقلالي
التام عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة ، وفقاً لأحكام المادة (3/83)
من قانون أصول المحاكمات المدنية .

واقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني





هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إجازة مزاولة المهنة

صادرة إستناداً لأحكام قانون الهيئة رقم (9) لسنة 2019 والأنظمة والتعليمات المعمول بها
تشهد الهيئة أن

ابراهيم سلطان حامد الجلابنه
قد حقق كافة متطلبات شروط الحصول على إجازة مزاولة المهنة
لعمل ميكانيكي تجليس مركبات / مستوى الماهر
وبناءً عليه منحت له هذه الإجازة



رقم الإجازة : 857/2020/2/100
تاريخ الإصدار : 2020/09/09
تاريخ الانتهاء : 2025/09/08
مكان التقيّد : مؤسسة التدريب المهني

TVSDC 2020

أي كشط أو تغيير على هذه الإجازة يلغىها