

بسم الله الرحمن الرحيم
 في شهر ربيع الثاني سنة ١٤٤١ هـ الموافق ٢٠٢٠ م
 (تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة)

الضريبة المفوترة رقم : 5227 / 2025

محكمة بدابة عمان الموارة / دائرة تنفيذ شرق عمان

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطفة قاضي تنفيذ شرق عمان الأكرم / فراس برك فوارمه بالتخلي عن حيازتها في القضية التكميلية المذكورة أعلاه لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد توجهي إلى موقع المركبة الموجودة في كراج (الأمن) العلم بحجز المركبات / ساحة حجز الموفر / عمان) حيث تم إعداد التقرير وفقاً لأحكام المادة (8/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية الفدني ، أصبح لمعكم الموقرة بأنه لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيازتها واستقالتي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم وعلية المحكمة لدى إصداري لتقرير الخبرة .

وبعد الإطلاع والكشف على المركبة وإجراء الفحص الفني عليها في كراج حجز المركبات تبين لي ما يلي :

أولاً : بيانات المركبة

نوع المركبة وصفها	نيسان / لوب
لون المركبة	كحري
سنة الصنع	2015
صفة التسجيل	خصوصي
رقم اللوحة	23-36439
رقم الشاسي	1N4AZ0CP2FC306472
رقم المحرك	*****
سعة المحرك	***
نوع الناقل	اوتوماتيك
نوع الوقود	كهرباء
لغة المركبة	وكروب صغير

ملاحظة: رقم الشاسي ورقم المحرك كما هو وارد عن صورة والى حال المركبة وهي مسؤولية دائرة الترخيص .

ثانياً : فحص البدوي

- يوجد مفتاح للمركبة ، ولا يوجد رخصة للمركبة ، والمركبة لا تعمل بسبب ضعف أو نزول بطارية ال 12 فولت للمركبة (البطارية العادية) .
- ملاحظة : تم الكشف على المركبة والمفتاح مترافق ولم تعمل المركبة بسبب نزول أو ضعف بطارية التشغيل ال 12 فولت للمركبة وبما على ذلك فبقي لم أستطع من فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء وبطارية الكهرباء بسبب ما ذكرت سابقاً .
- الاضوية الامامية اليمين واليسار فيها شقوق طفيفة واصفرار فيها .
- غطاء المحرك الامامي شقوق وتقر بالدهان .
- الطيون الامامي فيه ضرر وكسر من الجهة اليمين والكشاف اليمين ملقود وشقوق وخدوش وكحتات دهان بجميع اجزائه .
- يوجد متخل شحن للمركبة من الامام .
- الجناح الامامي اليسار شقوق بالدهان وبطاقة الوحل ممزعة .
- طاسة العجل الامامي اليسار مقتردة / طاسة العجل الامامي والخلفي اليمين فيها كسر .
- بصحة فتح واغلاق على الايدي الامامية للابواب / ايدي ابواب المركبة منقطة .
- الابواب الجانبية اليمين واليسار فيها شقوق وخدوش طفيفة بالدهان وطعوج بسيطة بالقصاج .
- الطيون الخلفي شقوق بالدهان من الجهة اليمين والوسط واليسار .
- المرشات الجانبية اليمين واليسار فيها شقوق وخدوش وكحتات من الاسفل .
- الجنطلات عدد 4 (جنط حديد لون اسود) جميعها جيدة وعليها طاسات بلاستيك وعليها خدوش على دابرها .

3464 1-17

- الكوشوكات عدد 4 فرزتها مستهلكة وأقل من متوسط عمرها وهي نافخة وعاملة ولها تشغل / تحتاج تبديل
- طاسات البلاستيك للمجلات عدد 1 مفقودة وعدد 2 فيها كسور وعدد 1 جيدة .
- الغرفة الداخلية للمركبة (غرفة المركبة لون أسود غير نظيفة والتابلو والجيش الاسمي والجيب جيدة
- رجميع بطاقتها جيدة + الكراسي جيدة تحكم بدوي + والفرش قماش + بصمة تشغيل + تحكم كهربائي
- بالزجاج والمرايا كهرباء + ويوجد دعشلت للأرضية + زجاج عدد 4 كهرباء + جبر أوتوماتيك + شاشة
- تفلو مع كاميرا خلفية + بطلة السقف عليها ارماع + مكيف + تحكم طارة + الغرفة بحلجة الى دراي كلين
- للغرفة) .
- يوجد ضربة امامية مع وجود ضربة واجهة امامية ومشغولة ورواسي الشاصبات الامامية .
- غرفة المحرك الاسامي (جميع اجزاء غرفة المحرك الكهربائية والميكانيكية موجودة وعليها غبار و ارماع
- ويوجد مياه بالمطرات وزيت طرمبة البريك) .
- تحت فتح غطاء الصندوق الخلفي بسبب عدم وجود كهرباء ببطارية التشغيل 12 فولت للمركبة .
- جسورة التندة الجانبية للسقف نظيفة والسقف جيد مع وجود ضربة خلفية على الواجهة الخلفية .
- يوجد شخوط وخنوش دهان داير المركبة ويوجد ضربات بدوي مشغولة وغير مشغولة .

ثالثا : فحص الميكانيك ونظام الكهرباء والبطارية

فحص المحرك	لم يتمكن من تشغيله وفحصه وذلك بسبب ضعف بطارية ال 12 فولت للمركبة وعدم وجود كهرباء تشغيلية لها للمركبة وبحلجة الى فحص عند تشغيل المركبة .
فحص الجبر	لم يتمكن من فحصه وذلك بسبب ضعف بطارية ال 12 فولت للمركبة وعدم وجود كهرباء تشغيلية فيها للمركبة وبحاجة الى فحص عند تشغيل المركبة .
فحص نظام الكهرباء مع بطارية الكهرباء	لم يتمكن ولم استطع من فحص بطارية للكهرباء ونظام الكهرباء للمركبة وذلك لعدم تشغيل المركبة بسبب ضعف بطارية التشغيل ال 12 فولت للمركبة وبحاجة الى فحص عند تشغيل المركبة .

- ملاحظة: يحتاج فحص عزم دوران المحرك وعزم الجبر الفلتر على الطرقات لمسقات ، وشبكها على جهاز فحص كميومتر مخصص للمركبة وبسبب وجودها في ساحة الحيز لم يتمكن من ذلك .
- ملاحظة : يحتاج فحص نظام الكهرباء وبطارية الكهرباء الى تشغيل المركبة وتشغيل جميع أنظمة المركبة الداخلية وشبكها على اجهزة كميومتر فحص مختصة لفحص بطارية المركبة ونظام الكهرباء .
- ملاحظة : يتحمل المزارد مسؤولية الفحص وعليه بالفحص قبل المزادة .

رابعا : حالة واضلالت المركبة

- الغرفة الداخلية: بحالة جيدة جدا ، وكما تم ذكرها في فحص البدوي اعلاه وبحاجة دراي كلين .
- دهان المركبة: بحاجة الى دهان وإصلاح الضرر فيما فكر في فحص البدوي .
- الكوشوك: كرشوكه عدد 4 فرزتها ماسحة ومستهلكة وهي نافخة عن الارض وبحاجة الى تبديل .
- الجنطاط : جنطاط حديد عدد 4 ، ويوجد بها شخوط بدايرها .
- ملقاح المركبة: يوجد ريموت للمركبة .
- حشبات: لا يوجد حشبات .
- الترخيص والثامن: مرخصة لغاية 2024/7/11 وبحاجة الى ترخيص وقلمين .
- إضافات أخرى: بصمة تشغيل ، جبر أوتوماتيك ، زجاج ومري كهرباء ، كراسي تحكم بدوي ، مثبت مرعة ، كندش ، تحكم طارة ، شاشة وسط مع كاميرا خلفية .

➤ ملاحظة: إن المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب الواقع الحال الظاهر للمركبة واية خلاف آخر يظهر لي فحص المركبة بعد استلامها واحتلتها للمزاد مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك والشاصبات والبدوي ، يتحمل كامل مسؤوليتها المزاد ، حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الإحالة على المزاد وفي حال ظهور اختلاف في

واقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني


مدير عام



هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إجازة مزاولة المهنة

صاكرة استناداً لأحكام قانون الهيئة رقم (9) لسنة 2019 والأنظمة والتعليمات المعمول بها
تشهد الهيئة أن

ابراهيم سلطان حامد الجلابنه
قد حقق كافة متطلبات شروط الحصول على إجازة مزاولة المهنة
لعمل ميكانيكي تجليس مركبات / مستوى الماهر
وبناء عليه ملحت له هذه الإجازة



رقم الإجازة : 857/2020/2/100
تاريخ الإصدار : 2020/08/09
تاريخ الانتهاء : 2025/08/09
موسسة الصمد الفني : كان كند

TVSDC2020

أن يشهد أو تعيد على هذه الإجازة بأنها

محضر الفهام مهمه

رقم الملف 3464- 1-17
موضوع عمارة 17

حضر ابراهيم سلطان حامد الجلابنة رقم وطني 9911033794 سكان عمان

0797035121

وتم التثبت من خلال بطاقة الاحوال المدنية التي اعيدت اليه
وهنا تم اتهام الخبير بالمهم الموكله اليه وهي تقدير قيمة المركبة 36439-23
ورصنيا وصفا شاملا وتم تحليفه القسم القانوني بان يقوم بالمهمة الموكله
اليه بكل امانة واخلاص
الخبير وبعد ان تحلف القسم القانوني قال : التمس امهالي لاجراء الكشف على المركبة
واعداد تقرير خبرة وبياته لا يوجد اي عداوة او قرابة بينه وبين اطراف الدعوى

قرار

اقر امهال الخبير لغايات الكشف على المركبة واعداد تقرير خبرة مفصل وانهم
بتاريخ 2026/5/6

القاضي

فرايز فوارسة

الكتبة

ورود الصبيحي

محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري أو غير جوهري ، يكون المزاود موافق على اية اختلافات من حيث التوافق
ولحسن التوفيق والشخصيات ، فيما إذا ظهر اية اختلافات وذلك بسبب عدم وجود معدات وأجهزة فحص في كراجات الحجز والتي
لم يتمكن من فحص الشخصيات لعدم وجود ذلك وعدم وجود مكان مخصص للفحص ووجود بطلات اسفل المركبة وبسبب دفن
وقرب المركبة من الأرض .

➤ وبناءاً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإتني لأشتر قيمة المركبة موضوع
الدعوى بمبلغ وقدره : (3800 دينار) .

➤ ملاحظة: سوف ارفق مجموعة من الصور للمركبة موضوع الدعوى في سلعة الحجز وقت التفتيش عليها .

وهذه خبرتي أضعها بين يديكم بكل أمانة وإخلاص

في التقدير القلي :

الاسم	التخصص	العنوان	التوقيع
ابراهيم سلطان العبدلة	خبير ميكانيكي تجاريس ودعان مركبات ومستند لدى وزارة العدل	صان	

رقم الدعوى : 5227 / 2025

الهيئة الحاكمة : فراس بيك قوارسه

المحكمة : تنفيذ شرق عمان

الجلسة : _____

افصاح خطي

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية رقم (5227 / 2025) المتضمن انتخابي
خبيراً فنياً ، فإتني أفصح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول
حيادتي واستقلالي التام عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة ، وفقاً
لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .