

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير خبرة فنية لمركبة

الخبير الفني المعتمد: محمد خليل محمود الجوريشي
محكمة بداية عمان للموقرة / قسم تنفيذ شرق عمان رقم القضية (2023 / 1617)

الهيئة الحاكمة: صاحب العتولة لراس بوك الفوارسه الأكرم

ملحة التقرير
بناء على قرار محكمةكم الكرومة القاضي بفتح ملفي خبريا فنيا في القضية التنفيذية رقم (2023/1617) والخاصة بتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى، فقد توجهت بتاريخ 2026/05/14 إلى موقع المركبة الكائن في كراج ساحة الحجر (وسط عمان)، حيث أجريت الفحص الفني اللازم وفقا لأصول المهنة المعمدة، وأعدت هذا التقرير استنادا لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية. وأصرح لمحكمةكم للموقرة بأنه لا توجد لدي أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير على حياديتي أو استقلاليتي تجاه أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو الهيئة الحاكمة، وأنتي أضع بين أيديكم هذا التقرير بكل أمانة ومهنية.

أولاً: بيانات المركبة

البيانات	التفاصيل
نوع المركبة	كيا
نوع الرقود	بنزين
لنة للمركبة	ركوب صغير
الصفن للمركبة	فورتي
اللون	سفر ميتالك
سنة الصنع	2011
رقم المحرك	G4FDAU086194
رقم الشاصي	KNAF615BBA361390
صفة التتمويل	ركوب
رقم اللوحة	21 - 90464
اسم المالك	أحمد حسين عبد قنيس
جهة المعجز	الشركة المتكاملة لبيع المركبات
سعة المحرك	1600
تاريخ انتهاء الترخيص	19 / 08 / 2022

ثانياً: الفحص الفني

1- الحالة للمركبة والتشغلية

المحرك :- لمعز فحص المحرك بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة وشبين عند المعاملة بنا المركبة مفتوحة الجير :- لمعز فحص الجير بسبب عدم وجود مفتاح للمركبة وشبين عند المعاملة بان المركبة مفتوحة الأنظمة للكهربائية :- لمعز فحص الأنظمة الكهربائية بسبب عدم وجود مفتاح لممكن من إجراء الفحص

2- حالة الهيكل الخارجي

الحالة الظاهرية

يلاحظ وجود كحلت ولقرا على جميع جسم أجزاء المركبة
الطهيون الامامي:- يوجد ضربة في الطهيون وبحاجة الى استبدال
الفلنا الصلوق الامامي يوجد ضربة بحاجة الى اصلاح

الصلوق الخلفي

يتم وجود أثر صدأ في الصلوق الخلفي نتيجة ضرر سابق، خدوش في الطهيون الخلفي بحاجة الى
تجليس ودملن ويوجد خدوش وكحلت من جهة الامن للمركبة
المركبة بحاجة الى دملن بالكامل

3- التجهيزات والإضافات

الحالة	التفصيل
او توماتيك	ناقل السرعة
كهربائي	الزجاج
موجود	التكيف
بحاجة الى استبدال	الإطارات
تحكم	مظلة
جلد	المقاعد
يوجد	فتحة السقف

4 - المقصورة الداخلية:

تم الكشف عن المقاعد وهي من نوع الجلد بحاله متوسطه كونه المركبة محجوز الى فترة طويلة
مع الإمارة الى أن الغرفة بحاجة الى تنظيف شامل (دراي كلين) لإعادة المظهر العام إلى وضعه الطبيعي.

5 - التجهيزات:

تحتجز إجراء فحص دقيق للتأصيل لنعلم نوفر المعدات الفنية اللازمة في موقع الفحص (ساحة الحجز)
ملاحظات على البودي - ضربات بودي مشغولة + ضربة أمامية + ضربة خلفية + ضربة أسفل شععه
أمامية + أعمال + التمرشات

ثالثاً: التقييم الفني العام

استناداً إلى المعاينة الميدانية، والفحص الفني والخبرة المتخصصة، فإن المركبة لم تم تشغيله وتؤكد من
المحرك وسلامته

الجيل لم يتم فحص لعدم وجود مفتاح للمركبة

الأنظمة الكهربائية :- لم يتم فحص الأنظمة الكهربائية من الخارج والداخل لعدم وجود مفتاح

تم وجود ملاحظات على الهيكل الخارجي من كحلت ولقرا على جميع أنحاء جسم المركبة وبناء عليه،
أكثر القامة الموقية للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ:

(6000 ستة آلاف دينار)

رابعاً: التصريح بالحيدانية

أفصح بالحكمكم الكريمة عن حيلتي واستقلاليتي التامة تجاه جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة
المحكمة، ولا توجد أي ظروف أو أسلح من شأنها إثارة الشكوك حول نزاهتي أو استقلاليتي وهذه
خبرتي بضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص، ولما تم الاطلاع عليه ميدانياً ووفقاً للأصول الفنية
والتقنية المعملة.

اسم الخبير: محمد خليل محمود الجوريشي

التاريخ: 2026 /05 /18

التوقيع:

الخبير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591