

(تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة)

القضية التنفيذية رقم : 520 / 2026

محكمة بداية عمان المؤقرة / دائرة تنفيذ غرب عمان

بناءً على القرار المتخذ من قبل عطوفة قاضي تنفيذ غرب عمان الأكرم / هبة بيك جعفر بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية المذكورة أعلاه لتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى وبعد توجهي إلى موقع المركبة الموجودة في كراج (الامن العام لحجز المركبات / سلحة حجز المؤقر / عمان) حيث تم اعداد التقرير وفقاً لأحكام المادة (8/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية فأبلى ، أفصح لمحكمتكم المؤقرة بأنه لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى إعدادي لتقرير الخبرة .

➤ وبعد الاطلاع والكشف على المركبة واجراء الفحص الفني عليها في كراج حجز المركبات تبين لي ما يلي :

أولاً : بيانات المركبة

نوع المركبة وصنفها	YUDO 3 / YUDO
لون المركبة	فيرياني
سنة الصنع	2024
صفة التسجيل	خصوصي
رقم اللوحة	48-47736
رقم الشاصي	LLXA2A307RA000446
رقم المحرك	*****
سعة المحرك	***
نوع الناقل	أوتوماتيك
نوع الوقود	كهرباء
فئة المركبة	ركوب صغير

➤ ملاحظة: رقم الشاصي ورقم المحرك كما هو وارد عن صورة واقع حال المركبة وهي مسؤولية دائرة الترخيص .

ثانياً: فحص البودي

- لا يوجد مفتاح للمركبة ، و لا يوجد رخصة للمركبة ، والمركبة مغلقة بالكامل ، والمركبة لا تعمل ، والمركبة مضروبة من المقدمة ومحجوزة على ضربتها .
- ملاحظة : تم الكشف على المركبة وهي مغلقة والمفتاح غير متوافر والمركبة متعرضة لحادث وضربة من الامام قوية وانني لم أستطع من فحص المحرك والجير ونظام الكهرباء وبطارية الكهرباء بسبب ما ذكرت سالفاً .
- الاجزاء المفقودة من الضربة الامامية وبحاجة اليها المركبة (قصة واجهة امامية كاملة متكاملة وما خلفها وما يتبع وتشمل الاضربة الامامية اليمين واليسار والطبون الامامي كاملاً مع التل والسبويلر السفلي واغطية الكشافات اليمين واليسار وبطانة اسفل المحرك والطبون الامامي وجميع محتوياته والجسر بين الشاصيات والروديترات الامامية وحساسات الواجهة الامامية والواجهة الامامية كاملة وقاعدة الشحن للمركبة الرئيسي مع الغطاء وما خلفها وما يتبعها من مطرات وبرابيش وقطع كهربائية وميكانيكية للمركبة والماتور) .
- غطاء المحرك الامامي مع الفصالات والجك والزرفيل غير موجود .
- الاجنحة الامامية اليمين واليسار + سبويلرات على دابر الاجنحة مع بطانات الوحل للاجنحة مفقودة .
- يوجد شخوط وخدوش على دابر بودي المركبة بسيطة .
- يوجد ضربة وبعج في سمكة الجناح الخلفي اليسار من الاعلى مع جسر التندة اليسار من الخلف .

- يوجد ضربة امامية قوية ومتسببة باضرار بالشاصيات الامامية (مضروبة) ومفتولة وومزوعة وبحاجة الى تجليس واصلاح وتصليب مقدمة المركبة كاملة مع الشاصيات والواجهة الامامية ومعليرتها + والفخذات الامامية اليمين واليسار مضروبة .
- يوجد عدة قطع ميكانيك وكهرباء بغرفة المحرك مفقودة وبرابيش ومواسير مكيف وروينترات على الواجهة الامامية مفقودة وغير متوافرة + بطارية ال 12 فولت مفقودة + اسلاك الكهرباء جدلة الواجهة الامامية مفقودة + قطع ميكانيكية متعرضة لاضرار بسبب الحادث بميكانيك العجلات الامامية .
- الطبون الخلفي عليه عواكس خلفية مع حساسات عدد 2 وشخوط وخدوش دهان بقشرة الطبون الخلفي .
- الابواب الجانبية اليمين واليسار شخوط وخدوش دهان طفيفة .
- الجنطلات عدد 4 (جنط المنيوم لون سلفر) جميعها جيدة وعاملة وعليها شخوط خفيفة بدايرها .
- الكوشوكات عدد 4 جميعها جيدة وعاملة ونافخة وفرزتها فيها استهلاك متوسط .
- الغرفة الداخلية كما شوهدت من خارج الزجاج الكراسي جلد لون فيراني او سكتي ونظيفة وجميع بطاناتها الداخلية والتابلو الامامي والجحش وفرشها نظيفة ومواصفاتها (فرش جلد فيراني + شائنة تابلو الوسط مفقودة + كندشن + تحكم طارة + زجاج ومري كهرباء + جير اوتوماتيك + هاند بريك كهربائي + الغرفة بحاجة الى دراي كلين) .
- يوجد شخوط وخدوش دهان وجالتين داير المركبة وضربات بودي مشغولة وغير مشغولة امامية وخلفية .

ثالثا : فحص الميكانيك ونظام الكهرباء

لم يتمكن من فحصه وذلك لان المركبة متعرضة لضربة من الامام والمحرك لا يعمل وبحاجة الى فحص عند اصلاح وتشغيل المركبة .	فحص المحرك
لم يتمكن من فحصه وذلك لان المركبة متعرضة لضربة من الامام والجير لا يعمل وبحاجة الى فحص عند اصلاح وتشغيل المركبة .	فحص الجير
لم يتمكن ولم استطع من فحص بطارية الكهرباء ونظام الكهرباء للمركبة وذلك لعدم تشغيل المركبة بسبب الضربة الامامية وانها ليست عاملة وبحاجة الى فحص عند اصلاح وتشغيل المركبة .	فحص نظام الكهرباء مع بطارية الكهرباء

- ملاحظة: يحتاج فحص عزم دوران المحرك وعزم الجير السير على الطرقات لمسافات ، وشبكها على جهاز كمبيوتر فحص مخصص للمركبة وبسبب وجودها في ساحة الحجز لم يتمكن من ذلك .
- ملاحظة : يحتاج فحص نظام الكهرباء وبطارية الكهرباء الى تشغيل المركبة وتشغيل جميع انظمة المركبة الداخلية ، وشبكها على جهاز كمبيوتر مخصص للمركبة لفحص بطارية المركبة ونظام الكهرباء .
- ملاحظة : يتحمل المزارد مسؤولية الفحص وعليه بالفحص قبل المزاوردة والذهاب لمعاينة المركبة على ضربتها في الساحة .

رابعا : حالة واضافات المركبة

- الغرفة الداخلية: بحالة جيدة جدا ، وكما تم ذكرها في فحص البودي اعلاه .
- دهان المركبة: بحاجة الى دهان واصلاح الضرر فيما ذكر في فحص البودي .
- الكوشوك: كوشوكات المركبة جميعها عاملة ونافخة وفرزتها جيدة .
- الجنطلات : جنطلات المنيوم عدد 4 ويوجد شخوط خفيفة بدايرها .
- مفتاح المركبة: لا يوجد مفتاح للمركبة .
- حساسات: يوجد حساسات طبون خلفي ويوجد كاميرا خلفية .
- الترخيص والتأمين: منتهية ترخيص من تاريخ 2025/8/17 وهي بحاجة الى ترخيص وتأمين .
- إضافات أخرى: جير اوتوماتيك ، زجاج ومري كهرباء ، كراسي جلد ، مثبت سرعة ، كندشن ، تحكم طارة ، شائنة وسط مع كاميرا خلفية .

➤ ملاحظة: إن المعلومات الواردة في تقرير الخبرة هي حسب واقع الحال الظاهر للمركبة واية خلاف آخر يظهر في فحص المركبة بعد استلامها واحالتها للمزاود مهما كانت نتيجة حالة المركبة من حيث الميكانيك والشاصيات والبودي ، يتحمل كامل مسؤوليتها المزاود ، حيث انه بعد الاطلاع على محتوى التقرير وبعد الإحالة على المزاود وفي حال ظهور اختلاف في محتوى التقرير سواء كان هذا الاختلاف جوهري او غير جوهري ، يكون المزاود موافق على اية اختلافات من حيث الميكانيك وفحص البودي والشاصيات ، فيما إذا ظهر اية اختلافات وذلك بسبب عدم وجود معدات وأجهزة فحص في كراجات الحجز وانني لم أتمكن من فحص الشاصيات لعدم وجود ذلك وعدم وجود مكان مخصص للفحص ووجود بطانات أسفل المركبة وبسبب دنو وقرب المركبة من الارض .

➤ وبناءاً على ما ورد أعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فإنني أقدر قيمة المركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره : (5000 دينار) .

➤ ملاحظة: سوف أرفق مجموعة من الصور للمركبة موضوع الدعوى في ساحة الحجز وقت الكشف عليها .

وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمالة وإخلاص

❖ الخبير الفني :

الاسم	التخصص	العنوان	التوقيع
ابراهيم سلطان الجلابنة	خبير ميكانيكي تجاليس ودهان مركبات ومعتمد لدى وزارة العدل	صمان	

افصاح خطي

بناءً على القرار المتخذ في القضية التنفيذية رقم (520 / 2026) المتضمن انتخابي خبيراً

فنياً ، فإنني أفصح عن عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادتي واستقلالي التام عن أي طرف من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة ، وفقاً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

واقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني

ابراهيم مجاهد



هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إجازة مزاولة المهنة

صادرة إستناداً لأحكام قانون الهيئة رقم (9) لسنة 2019 والأنظمة والتعليمات المعمول بها
تشهد الهيئة أن

ابراهيم سلطان حامد الجلابنة
قد حقق كافة متطلبات شروط الحصول على إجازة مزاولة المهنة
لعمل ميكانيكي تجليس مركبات / مستوى الماهر
وبناءً عليه منحت له هذه الإجازة



رقم الإجازة : 857/2020/2/100
تاريخ الإصدار : 2020/09/09
تاريخ الانتهاء : 2025/09/08
مكان التنفيذ : مؤسسة التدريب المهني

TVSDC 2020

أي كسب أو تغيير على هذه الإجازة يلغىها