

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير خبرة فنية لمركبة

الخبير الفني المعتمد: محمد خليل محمود الجوريشي

محكمة بداية عمان الموقرة / قسم تنفيذ مرق عمان رقم القضية :- 2025 / 4860

الهيئة الحاكمة: صاحب العطفة فراس بيك الفوارسه الأكرم

مقدمة التقرير

بناء على قرار محكمتكم الكريمة القاضي بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم (2025/4860) والخاصة بتقدير قيمة المركبة موضوع الدعوى، فقد توجهت بتاريخ 2026/01/29 إلى موقع المركبة الكائن في كراج ساحة الحجز (الأمن - البتراوي)، حيث أجريت الفحص الفني اللازم وفقاً للأصول المهنية المعتمدة، وأعدت هذا التقرير استناداً لأحكام المادة (3/83) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وأصريح لمحكمتكم الموقرة بأنه لا توجد لدي أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير على حياديتي أو استقلاليتي تجاه أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو الهيئة الحاكمة، وأنني أضع بين أيديكم هذا التقرير بكل أمانة ومهنية.

أولاً: بيانات المركبة

البند	التفاصيل
نوع المركبة	بيجو
نوع الوقود	بنزين
فئة المركبة	ركوب صغير
الصفيف المركبة	SR 407
اللون	فيرياني
سنة الصنع	2005
رقم المحرك	PSARFA037236510L
رقم الشاصي	VF36DRFNE5L003384
صفة التسجيل	خصوصي
رقم اللوحة	11 - 69155
اسم المالك	عمر أكرم صبري مراحان
جهة الحجز	بنك لبنان والمهجر
سعة المحرك	2000
تاريخ انتهاء الترخيص	13 / 06 / 2025

ثانياً: الفحص الفني

الخبير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591

1- الحالة الميكانيكية والتشغيلية

المحرك :- تم الفحص البصري دون تشغيل المركبة، وتبين وجود تسرب زيت على الهيكل الخارجي للمحرك، مما يستدعي إجراء صيانة لمعالجة مصدر التسرب

- الجير :- لم يتم فحص الجير لعدم سماح بتحريك المركبة من قبل مسؤول الساحة الحجز
- الأنظمة الكهربائية: لم يتم فحص الأنظمة الكهربائية لعدم وجود كهرباء للمركبة

2- حالة الهيكل الخارجي

- يلاحظ وجود كحطات ونقرات على جميع أنحاء جسم المركبة والمركبة بحاجة إلى دهان

3- التجهيزات والإضافات

الحالة	الغرض
أوتوماتيك	ناقل السرعة
كهربائي	الزجاج
موجود	التكيف
بحالة متوسطة	الإطارات
موجود	طارة
جلد	المقاعد
لا يوجد	فتحة السقف

4- الغرفة الداخلية

- المقاعد :- تم استبدالها بنوع جلد، لكنها ليست أصلية.

- المقصورة الداخلية :- بشكل عام بحالة مقبولة، لكن تحتاج إلى تنظيف (دراي كلين)

5 - الشاصي

- تعذر إجراء فحص دقيق للشاصي نظرا لعدم توفر المعدات الفنية اللازمة في موقع الفحص (ساحة الحجز)

ثالثا: التقييم الفني العام

استنادا إلى المعاينة الميدانية، والفحص الفني، والخبرة المتخصصة، فإن المركبة تم فحص البصري المباشر وتؤكد من المحرك تبين انه بحاجة إلى صيانة

الجير :- لم يتم فحص لعدم سماح بتحريك للمركبة من قبل مسؤول الساحة الحجز

الأنظمة الكهربائية لم يتم فحص الأنظمة الكهربائية لعدم وجود كهرباء في المركبة

وتم وجود ملاحظات على الهيكل الخارجي من كحطات ونقرات على جميع أنحاء جسم المركبة

وبناء عليه، أقدر القيمة السوقية للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ:

(2700 ألفان وسبعمائة دينار)

الخبير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591

رابطاً: التصريح بالحيادية

أفصح المحكمتكم الكريمة عن حياديّتي واستقلاليّتي التامة تجاه جميع أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة، ولا توجد أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول نزاهتي أو استقلاليّتي. وهذه خبرتي أضعها بين أيديكم بكل أمانة وإخلاص، وفقاً لما تم الإطلاع عليه ميدانياً ووفقاً للأصول الفنيّة والقانونيّة المعتمدة.

اسم الخبير: محمد خليل محمود الجوريشي

التاريخ: 2026 / 01 / 29

التوقيع:

الخبير الفني للمركبات
محمد خليل محمود
0791118077 / 0779620591