

بسم الله الرحمن الرحيم

الخبير الفني : سائد عبدالفتاح اسماعيل التضييلات .
العنوان : عمان - الدوار السابع - شارع عبدالله غوشه
رقم الهاتف : 0775778000

تقرير خبرة مقدم لدى دائرة تنفيذ محكمة شرق عمان

سعادة القاضي بدران بيك الخوالده

الدعوى التنفيذية رقم : (2026/1917)

بناء على قرار سعادتكم بتاريخ بانتخابي خبيراً فنياً في الدعوى التنفيذية المذكورة أعلاه وبعد تفهمي المهمة الموكولة إلي ، وهي ((تقدير قيمة المركبة)) رقم اللوحة (36-42004) موضوع الدعوى وبعد أداء القسم القانوني أمام سعادتكم ، وبعد مراجعة السادة ادارة ترخيص السواقين والمركبات لطلب ((واقع حال)) المركبة اشارة الى كتابكم في الدعوى ذاتها ، فقد توجهت الى موقع حجز المركبة والموجودة في ((ساحة حجز ماركات 2)) وبعد الكشف على المركبة أعلاه فقد تم اعداد التقرير التالي :-

اولاً : وفقاً لأحكام المادة 83/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنني أتصحح لهيئتك الموقرة بأنه لا توجد أية ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حياديتي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكلائهم وهيئة المحكمة لدى اعداد التقرير ، واندي للمحكمة الكريمة وجود القدرة والتأهيل الفني والمهني في اعداد التقرير بكل تجرد وصدق وامانه ، كما وأثر وعملاً بأحكام المادة 85/2/ب من القانون ذاته بأنني قمت بإجراء الخبرة واعداد التقرير بذاتي .

ثانياً : معلومات المركبة حسب كتاب واقع حال ومشروعات ادارة ترخيص السواقين والمركبات وحسب بيانات النظام المروري حتى تاريخه لديهم . تسجيل المركبة باسم المزود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك العامة .

((المعلومات الأساسية للمركبة))

موديل المركبة : 2007

نوع المركبة : كيا بنجو 3

نوع الوقود : ديزل

لون المركبة : ازرقي

رقم المحرك : J36098737

صفة الاستعمال : بكب نقل مشترك

مرخصه لغاية : 8/1/2026

رقم الشاصي : KN3HNP6N57K216642

رقم اللوحة : 36-42004

ثالثاً :

((مواصفات المركبة))

الجير : عادي
الجنط : حديد

نظام التوجيه : بور
*** السيارة مكيفة

الزجاج : كهرباء

رابعاً :

((الكشف الحسي والملاحظة على المركبة موضوع الدعوى))

- الوضع العام للمركبة : متوسط
- غرفة المركبة : بحاجة الى دراي كلين + الكراسي الامامية بحاجة الى تجديد .
- الهيكل الخارجي للمركبة : شخوط ونقور على جميع اجزاء المركبة + كسر بالضوء الامامي اليمين + الضوء الامامي اليسار بحاجة الى بوليش + الكوشوك تالف .
- تعذر تشغيل المركبة بسبب عدم وجود كهرباء بالمركبة ولم يتم فحص المحرك والجير .
- تعذر فحص الشاصيات لضيق المكان وعدم وجود ((جك رفع)) و/أو حفرة لفحص أسفل المركبة .
- *** إن المعلومات الواردة في تقرير الخبرة بناء على واقع حال المركبة الظاهر والكشف الحسي أعلاه وحسب مشروحات ادارة ترخيص السواقين والمركبات وعلى المزاول الحضور والمعاينة وفي حال ظهور خلاف ذلك يتحمل المزاول الأخير المسؤولية كاملة

خامساً : إن الأساس المعتمد في كتابة التقرير وتقدير قيمة المركبة والإستنتاج : كشف واقع حال المركبة من إدارة ترخيص السواقين والمركبات + سنة صنع المركبة + صفة استعمال المركبة + حال المركبة بشكل عام + سعر المركبة بالسوق المحلي + خبرتي الفنية والعملية في هذا المجال + الكشف الحسي والملاحظة لواقع حال المركبة في ساحة الحجز المذكورة بالتقرير .

سادساً : بناء على ما ورد أعلاه وحسب واقع حال المركبة والكشف الحسي والملاحظة على المركبة وحسب واقع السوق المحلي فأتني أقدر قيمة المركبة أعلاه بمبلغ وقدره (5,800 دينار أردني) وهذه خبرتي على فرض الثبوت أضعها بين يديكم بكل صدق وأمانة وأخلاص

خبير المركبات الفني
معتمد لدى وزارة العدل والمحاكم الاردنية
مساند عبدالفتاح اسماعيل الفضيلات



