

الموضوع: تقرير خبرة فنية لتقدير قيمة مركبة محجوزة تنفيذاً قضائياً

هيئة سعادة القاضي أمجد بيك الزعبي الأكرم

بناءً على قرار محكماتكم الموقرة الصادر بتاريخ 2026/04/01 والقاضي بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية رقم 2026/3006 لإجراء الكشف الفني على المركبة موضوع الدعوى وذلك بهدف وصفها وصفاً شاملاً ودقيقاً وتقدير قيمتها السوقية الحاقية وفقاً للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة. وقد صرحت للمحكمة الموقرة بحيائيتي وإستقلالي وعدم وجود أي علاقة أو صلة شخصية مع أي من أطراف الدعوى كما أبدي إستعدادي الكامل لإجراء الخبرة الفنية وفقاً لما ورد في قرار التكاليف. وقد قمت بأداء اليمين القانونية أمام المحكمة الموقرة بما يضمن إلزامي بالموضوعية والدقة في تنفيذ المهمة الموكلة إلي.

1- المبررات المستلمة:

- صورة عن قرار التكاليف الصادر عن المحكمة الموقرة
- بيانات المركبة الصادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
- مكان حجز المركبة - ساحة حجز المركبات - الموقر تاريخ الحجز 2026/03/18

2- المباشرة والإجراءات: باشرت المهمة الموكلة إلي بتاريخ 2026/04/04 في ساحة حجز المركبات المعتمدة لواء الموقر مكان تواجد المركبة حيث قمت بإجراء الفحص الفني والكشف الحسي على المركبة موضوع الدعوى. حالة المركبة أثناء الكشف: المركبة مغلقة تماماً وتغزر فتحها لعدم توفر المفاتيح، وتمت المعاينة من خلال النوافذ الجانبية، حيث أجريت الكشف الحسي والمعاينة البصرية على المركبة موضوع الدعوى، بما يشمل الهيكل الخارجي، الأجزاء الثابتة والمتحركة والإطارات، إضافة إلى الغرفة الداخلية والمقاعد، وقد تم التدقيق في بيانات المركبة الأساسية (رقم اللوحة، رقم الشاصية، نوع المركبة وسنة الصنع) ومقارنتها مع البيانات الواردة في المبررات الرسمية المستلمة من دائرة ترخيص المركبات وكانت مطابقة تماماً لواقع حال المركبة موضوع الدعوى. وقد باشرت مهمتي بكل حياد وتجرد مستنداً إلى المعاينة البصرية المباشرة والكشف الحسي المتاح في موقع الحجز.

3- بيانات المركبة:

النوع: DONGFENG الصنف: Aeolus-A30 رقم اللوحة: 48-61465 الموديل: 2023 اللون: سلفر ميتاليك
سنة الصنع: 2023 فئة المركبة: ركوب صغيرة صفة التسجيل: خصوصي مبدل السرعة: أوتوماتيك
رقم الشاصية: LGJE1EE07PM012932 رقم المحرك: DFMA15TN0395320 سعة المحرك: 1500cc
صفة الإستعمال: ركوب نوع الوقود: بنزين إنتهاء الترخيص: 2025/06/10 المنشاء: الصين الشعبية

المركبة مغلقة بالكامل لا يوجد مفتاح المركبة غير مرخصة

4 - الأسس الفنية المعتمدة في إعداد التقرير

- الإلزام بما ورد في كتاب التكليف الصادر عن المحكمة المؤقّرة
- الحالة العامة للمركبة بتاريخ الكشف
- سنة الصنع والإستهلاك الطبيعي الناتج عن الإستخدام
- الأضرار أو النواقص الظاهرة وتأثيرها على قيمة المركبة
- مقارنة المركبة بمثيلاتها في السوق المحلي بتاريخ الكشف

5 - إجراءات الكشف :- تمت المعاينة الميدانية للمركبة في ساحة الحجز، ونظراً لتعذر الوصول إلى المقصورة الداخلية أو فتح غطاء المحرك كون المركبة في حالة (إغلاق تام) بسبب عدم توفر مفاتيح التشغيل، فقد اقتصر عمل الفحص على المعاينة البصرية الخارجية ومن خلال النوافذ الزجاجية الجانبية وعليه، أوضح مايلي:

(أ) الحالة الميكانيكية والكهربائية للمركبة: تعذر فحص الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية لعدم إمكانية التشغيل، مما حال دون التأكد من كفاءتها التشغيلية أو تقييم حالتها الفنية بدقة.

(ب) الشاصيهات: تمت المعاينة البصرية الظاهرية لأجزاء الشاصيه المتاحة للرؤية دون إستخدام أدوات فحص فنية وتبين أن الشاصيهات الخلفية بحالة جيدة ولم يُشاهد عليها أي تشققات أو إعوجاجات أو آثار لحادث سابقة تؤثر على سلامة المركبة. الشاصيهات الأمامية: تعذر الكشف البصري على الشاصيهات الأمامية لدنو المركبة من مستوى سطح الأرض بسبب تفرغ الهواء من الإطارات الأمامية بالإضافة لوجود الأغشية البلاستيكية الواقية.

6- وصف الحالة العامة للمركبة أثناء الكشف الحسي والمعاينة الفنية في ساحة الحجز:

(أ) الهيكل الخارجي (البودي)

- الطمبون الأمامي مضروب ومفصول جزئياً من الجهة اليسرى
- الشبك الأمامي مكسور
- الجناح الأمامي الشمال مضروب ومقتصر مما أدى إلى انفصال جزئي في للطمبون
- الباب الأمامي الشمال مضروب
- الباب الخلفي الشمال مضروب
- ضرر (ضربة خفيفة) في الباب الخلفي اليمين مع ملاحظة أثار صداد عند الحرف (منطقة الشبر).
- حالة الأبواب والفتح والإغلاق: جميع الأبواب مغلقة، ولم يتم التأكد من كفاءة عمل أنظمة القفل المركزي (السنترولوك) أو مقابض الأبواب الداخلية والخارجية والية عمل النوافذ الكهربائية.
- المرايا الجانبية: وجود كسر في قاعدة المرآة الجانبية اليمين وليس الزجاج مما يستدعي إستبدال القاعدة كاملة.
- المصابيح الأمامي والخلفية: المصابيح الأمامية والخلفية خالية من الكسور فقط خدوش في الضوء الخلفي اليمين
- الأتوار النهارية: أثناء المعاينة تبين أن المركبة غور مزودة بأنوار نهاريّة
- خدوش في بعض أجزاء المركبة وخاصة الجناح الخلفي اليمين
- الإطارات: بحالة فنية متوسطة من الناحية التشغيلية
- الجنطاط: المركبة مزودة بجنطاط المنيوم

ب) المقصورة الداخلية

- من خلال المعاينة البصرية عبر النوافذ تبين أن المقصورة الداخلية بوضعها الراهن بحاجة إلى عملية تنظيف شاملة.
- التابلوه والمقاعد والبطانات تظهر بحالة جيدة
- الشاشة الوسطية والعدادات الرقمية بوضع جيد دون كسور أو تلف ظاهر
- عجلة القيادة وأدوات التحكم: المقود، أزرار التحكم ومبدل السرعة بحالة سليمة ظاهرياً.
- ناقل الحركة: ذراع ناقل الحركة بحالة ظاهرية جيدة ولا تظهر عليه علامات تآكل أو كسور

7 - المواصفات والإضافات

- زجاج كهرباء مدخل AUX/USB جنوط المنيوم فتحة سقف تحكم مرايا من الداخل
- شاشة عرض وسطية تعمل باللمس بصمة تشغيل بلوتوث دخول بدون مفتاح تحكم طارة
- نظام تكييف نظام قفل مركزي (سنترلوك) زجاج كهرباء كامير خلفية مصابيح أمامية ليد
- حساسات خلفية وسائد هوائية نظام فرامل ABS نظام مانع الانزلاق

8 - القيمة السوقية التقديرية:

بناءً على ما أسفرت عنه نتائج المعاينة الفنية الراهنة للمركبة، وما تبين من حالتها الميكانيكية والظاهرية ومقدار استهلاكها ومقارنتها بأسعار مثيلاتها في السوق المحلي الأردني وبتاريخه، ومن خبرتي في هذا المجال فقد خلص تقرير الخبرة إلى تقدير القيمة السوقية للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 6000 (ستة آلاف) ديناراً أردنياً وبذلك أكون قد أنجزت المهمة المكلف بها وفق قرار المحكمة المؤجرة، ووفقاً للاصول الفنية والمعايير القانونية المعتمدة واضعاً تقرير خبرتي بين يدي عدالتكم المؤجرة وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

** تم إجراء الكشف الحسي والفني على المركبة موضوع الدعوى بشكل منفرد من قبلي كخبير منتخب دون الاستعانة بأي جهة فنية .

خبير معتمد لدى وزارة العدل والمحاكم النظامية

الخبير الفني المهندس علي عبدالرحمن عبيدات

تلفون خلوي 079 2 806 402

تحريراً بتاريخ 2026/04/07

