



بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة

الخبير الفني : عاصم هاشم مزراح - المحامي

رقم الهاتف : 0779928667

مقدم لدى محكمة بداية عمان
الهيئة الحاكمة معادة القاضي بدران بيك الخوالدة

دائرة التنفيذ : تنفيذ شرق عمان

القضية التنفيذية رقم (7212 - 2021)

استناداً إلى قرار محكمكم الموقرة بانتخابي خبيراً فنياً في القضية التنفيذية المذكورة أعلاه بتاريخ 2026/07/3 لتقدير قيمة المركبة رقم (37133 - 24) موضوع الدعوى، وبعد تفهمي المهمة الموكولة إلي، وهي وصفاً كاملاً للمركبة من الداخل والخارج وحالتها العامة ميكانيكياً وقيمتها السوقية، وبعد أدائي للقسم القانوني والكشف عن المركبة في مكان الحجز الكائن في ساحة حجز الموقر وإجراء الفحص الفني بتاريخ 2026/07/28، علماً أن المركبة محجوزة من تاريخ 2025/12/12.

إفصاح

أضع بين أيدي عطوفتكم تقرير الخبرة هذا مصرحاً بأنه لا يوجد أي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيادي واستقلالي عن أي من أطراف الدعوى ووكالاتهم وهيئة المحكمة لدى إعدادي لهذا التقرير.

أولاً : بيانات المركبة :

نوع المركبة / الصنف	شاما / BENNI.SC7106D
لون المركبة	ذهبي (اللون غير مطابق بسبب الحرارة)
موديل المركبة	2013
خيار المركبة	ركوب صغير
رقم اللوحة	24 - 37133
رقم الشاصي	LS5A3BSD8DA950790
نوع الوقود	بنزين

• ثانياً: وصف المركبة:

1. من الداخل والخارج:

- لا يوجد مفتاح للمركبة .
- المحرك؛ تعذر فحصه للتعليمات المتبعة في ساحة الحجز بعدم تشغيل المركبة .
- ناقل الحركة؛ أوتوماتيكي تعذر فحصه للتعليمات المتبعة في ساحة الحجز بعدم تشغيل المركبة .
- المركبة بحالة إلى دهان (شحوط وتقوّر ونقشير في الدهان كون المركبة غير مطابق بسبب الحرارة) .
- توجد ضربة في مقدمة المركبة من الجهة اليمنى .
- الكوشر بحالة سيئة .
- خطاء البنزين تم التلاعب فيه يوجد أثر لمحاولة فتحة .
- المقاعد بحالة جيدة والفرش بحالة جيدة .
- جلود الزجاج الأمامي من الجهتين (اليمين واليسار) غير رابطة في مكانها .

2. الشاصي :


تعذر الفحص لعدم وجود حفرة للفحص والمركبة بحاجة إلى غسل	أمامي يمين
تعذر الفحص لعدم وجود حفرة للفحص والمركبة بحاجة إلى غسل	أمامي شمال
تعذر الفحص لعدم وجود حفرة للفحص والمركبة بحاجة إلى غسل	خلفي يمين
تعذر الفحص لعدم وجود حفرة للفحص والمركبة بحاجة إلى غسل	خلفي شمال

***** **أخذاً بعين الاعتبار في هذا البند (الشاصي) تقرير الكارمير المرفق مع التقرير الذي يبين الحوادث المسجلة على المركبة ومواقع الضرر *******



كارسيز الأردن
رقم التقرير 17740462

كارسيز الصين الشامل
24.99 دينار أردني



تاريخ التقرير
12/41 2026/07/29
اسم المستخدم
البنك العربي الإسلامي

المركبة
نموذج 2013 BENZ SC7106D
رقم الترخيص
L55A3BSDBDA950790

تقييم المركبة ★★★★★

تاريخ للمركبة خارج الأردن



صفحة المستخدم
إستخدام شخصي



أحدث نسخة
السيارة جديدة ولم تستخدم في الصين



7 سنوات و 9 أشهر

2016 تاريخ للمركبة في الأردن



صفحة المستخدم
إستخدام شخصي



أحدث نسخة
الحوادث داخل الأردن



السيارة داخل الأردن
1



تخمين المركبة

معلومات الترخيص

لطلب تخمين المركبة هجأنا اوسج QR في الأسفل



التخمين يحتاج 10 دقائق خلال ساعات العمل. علماً
أن الخدمة متوفرة خلال 7 أيام من تاريخ التقرير
ن.ب. لا يمكن تخمين المركبات التي تم تسجيلها في مناطق أخرى

رسوم نقل الملكية

99.02 دينار أردني

إنهاء الترخيص

30/10/2019



رقم الترخيص

24-37133

المركبة

مرهونة غير محجوزة ليست تأجير تمويلي

معلومات عامة

المحرك
1100cc

الطراز
سيارات الركاب

نصف المركبة
سيارة

النوع المستهدف
محلي

رقم المحرك
JL486Q5

نوع
ذهبي

كارسيز

support@carsaver.com

+962 6 366 0880

لذلك أسئلة

تاريخ المركبة خارج الأردن

 قرابة عداد المسافة لا يوجد مشاكل مسجلة	 تعرض المركبة لحادث لا يوجد حوادث مسجلة	 تعرض المركبة للحريق لا يوجد حوادث حريق مسجلة	 تعرض المركبة للغرق لا يوجد حوادث غرق مسجلة
 ملاحظات ملوثة لا يوجد ملاحظات مسجلة	 طباعة الاستخدام لا توجد معلومة مسجلة	 ملاحظة على استخدام سائق استخدام شخصي	

السيارة جديدة ولم تستخدم في التصبن



تم شحن المركبة

تاريخ المركبة في الأردن

 تغيير اللون لم يتم تغيير اللون - إدارة ترخيص السواكين والمركبات	 تغيير صفة الاستخدام لم يتم تغيير صفة الاستخدام - إدارة ترخيص السواكين والمركبات	 تغيير صفة التسجيل لم يتم تغيير صفة التسجيل - إدارة ترخيص السواكين والمركبات	 تغيير المحرك لم يتم تغيير المحرك - إدارة ترخيص السواكين والمركبات
 قرابة عداد المسافة لم يتم الكشف عن اللعب بعداد المسافة	 العمل ضمن أسطول التطبيقات	 سجلات الدفء العدني	 الحوادث داخل الأردن تم الإحصاء على حادثين في الأردن

1.0	تاقيل الحركة التوتوماتيكي	5	Front-engine, front-wheel drive
عدد الاسطوانات 5	قوة المحرك 51.2 كيلوواط	الوزن 910 كجم	قاعدة تجهيزات سم 2345
الضمان حقن الوقود متعدد النقاط	الصعاعيات (الجيل الأول - معدل) بنين ميني (14.03-10.03)	مدة التسجيل خصوصي	صحة للاستعمال ركوب
مقاس اذكار الامامي R13 175/60	مقاس الاطار الخلفي R13 175/60	البلد الاصلي العرب	

تقييم هذه المركبة

تقييم المركبة	حوادث / مشاكل	الملكبة	أعلى قراءة عداد	أخرى
★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★	☆☆☆☆☆	★★★★★

المصطلحات
سجل تسجيل/ملكية: عملية تسجيل المركبة هي إجراء عالمي لاستخدام المركبة بشكل قانوني و يعتبر التحقق من سجلات الملكية التاريخية للمركبة مهم في التقييم الصحيح للمركبات المستعملة. بفضل الخبراء عادة أقل عدد ممكن من المالكين السابقين، إلا أن بعض الحالات تعتبر استثناء لهذه القاعدة. تعرض المركبة لحادث: هناك العشرات من مصادر البيانات التي لود كراسير بمعلومات الحوادث و الأضرار عن السيارات المستعملة و تفاصيل كاملة لمعظم الحالات. تفاصيل تشمل التاريخ، المنطقة الجغرافية، السبب مناطق الضرر والصو. مع ذلك في بعض الحالات لا يتم تسجيل الحادث و/أو الأضرار فلا يتم إظهارها. لذلك نوصي أن يتم فحص السيارة من قبل طرف ثالث موثوق به قبل الشراء.

تقرير كراسير لتاريخ المركبات نسخة 1.0 - 2020، إصدار الجفر ونسخ 3.0 رقم الترخيص: 17740462	كراسير إمسح ال QR للتأكد من صحة التقرير 
---	---

المعلومات المستخدمة في تقرير كراسير يتم جمعها بعبارة من مصادر حكومية وأخرى شبه حكومية. بما في ذلك إلى الحد من مصادر البيانات الموثوقة الأخرى في صحة وموثوقية المعلومات المقدمة. نؤكد على المصادر المشروعة في إعداد تقرير كراسير. ومع ذلك، نكرم كراسير بدل المبالغة الموصى لنقل المعلومات بدقة متناهية من مصادرنا كما هي ودهي ليس مسؤوليه عنها أو على أي من مصادرنا الموثوقة عن أي أخطاء بشرية محتملة في تحضير هذه المعلومات كما وسنمن أيضاً بعض المركبة عند مختص للتأكد من واقع المركبة التي إلى استخدام تقرير كراسير لتاريخ المركبات بشكل فعال إلى الالتزام بجميع شروط واستخدام التقرير علماً بأنها عرضة للتغيير.