

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة

لدى محكمة: تنفيذ شمال عمان الموقرة

هيئة القاضي: د. فراس فوارسه الموقر

رقم القضية: 2025-4432

مقدمة:

- بناءً على قرار محكمتكم الموقرة بانتخابي كخبير في القضية رقم 2025-4432 وبعد تفهمي المهمة الموكلة إلي وبعد تحليفي اليمين القانوني بأن أقوم بإداء مهمتي بكل أمانة وإخلاص وبعد تسلي صورة عن ملف الدعوى أنا الخبير.

أحمد إبراهيم محمود صبح

- بداية أصرح بأنه لا تربطني أى علاقة بأطراف الدعوى أو وكلاتهم أو هيئة المحكمة من شأنها أن تؤثر على خيبرتى أو إستقلالى أو حيادتنا.

المهمة الموكلة إلي:

- 1- بيان فيما إذا كانت رخصة الاقتناء تطبق على المركبة موضوع الدعوى من حيث رقمها ورقم الشاصي وسنة الصنع والموديل.
- 2- وصف شامل ودقيق للمركبة موضوع الدعوى.
- 3- بيان فيما إذا كان هناك أعطال بالمركبة وبيان ماهي هذه الأعطال إن وجد وما هي القطع المطلوبة لإصلاح الأعطال حسب ما استقر عليه الاجتهاد القضائي وهو وصف شامل ودقيق للمركبة

وبناءً على ما تقدم فإننى أقدم لكم تقريرى على النحو التالى:

- 1- الرخصة مطابقة لمركبة تماماً من حيث رقم المركبة ورقم الشاصي وسنة الصنع والموديل

2- وصف المركبة / حسب البند الثاني للمهمة:

نوع المركبة	هونداي
الموديل	ايونيك
اللون	ابيض
صفة الاستعمال	ركوب
نوع الوقود	كهرباء
رقم التسجيل	1331269910
بلد الصانع	كوريا
جهة الترخيص	الزرقاء
اسم المالك	عدنان جمعة عبد الرحمن النافع
نوع مبدل السرعة	اتوماتيك
رقم المركبة	40-78390
سنة الصنع	2018
رقم الشاصي	KMHC851HFJU020876
تاريخ انتهاء الحجز	30/10/2024
موقع المركبة	ساحة حجز المركبات/ الموقع
رقم القضية	2025-4432
ملاحظة	المركبة منتهية الترخيص
فئة المركبة	ركوب صغير
عداد KM	194128

المواصفات الخاصة بالمركبة:"

• الخارجية

1- ألوان نهائية

2- مزي قابلة للطي

3- فتحة سقف

4- مصابيح ليد

• التقنية

1- مانع انزلاق

2- فرامل ABS

3- مثبت سرعة

4- كاميرا خلفية

5- اندرو أوتو

6- جلوتوث

7- حساس ضغط الهواء

8- شاشة لمس

• الداخلية

1- تحكم المقاعد كهرباء

2- زجاج كهربائي

3- سنتر لوك

4- مقاعد جلند

5- أكياس هوائية

6- مكيف

7- نظام إنذار

• الوصف الحالي للمركبة:

1- شخوط و نفور في هيكل المركبة

2- غرفة المركبة بحاجة إلى دراي كلين

3- شعر بسيط في زجاج المركبة الأمامي

- أما فيما يتعلق بالبند الثالث من المهمة لبيان ما إذا كان هناك أعطال بالمركبة و إذا وجد ما هي هذه الأعطال وما القطع المطلوبة لإصلاح هذه الأعطال

- هذه الأعطال الرئيسية الموجودة بالمركبة التي تبينة عند الكشف على المركبة هي :

القطع المسببة للأعطال الموجودة في المركبة

نوع القطعة	إصلاح / تهديل
غرفة المركبة	دراي كلين
هيكل المركبة /شخوط و نقور	إصلاح
الزجاج	إصلاح
بطابن الأبواب الداخلية	استبدال


- هذه الأعطال التي تبينة معي عند الكشف على المركبة وقد يوجد أعطال داخلية في بعض الأجزاء لم يتبين وجودها بالكشف الظاهري و يستلزم الأمر فك هذه الأجزاء و فحصها بشكل تفصيلي للتأكد من حالتها الفنية

- وعليها تم تقييم قيمة المركبة 8400 دينار فقط لا غير
- ثمانية آلاف و أربعمائة دينار فقط لا غير
- تم تقييم قيمتها على حسب الوصف المذكور أعلاه

- الاسس التي تم اعتمادها لإعداد هذا التقرير :-
- الخبرة العملية والعلمية.
- خبره طويله في تقييم قيمة المركبات
- معتمد لدى المحاكم الأردنية.


الخبير: أحمد إبراهيم محمود صبح

الهاتف : 0791317019


التوقيع: 

امل أن أكون قد أدبت مهمتي بكل أمانة وإخلاص .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير , , , , ,











HYUNDAI MOTOR COMPANY e4*2007/46*1157 KMHG851HFJU020876 1880 kg - 1- 970 kg 2-1050 kg	 현대자동차 (株) 車身重量 1880 kg 最大重量 2007 kg WAW T9Y
---	--

