

لصالة وللمعين وللمس المركبات - بومبي - عمان
GMUls abuobeld1234@gmail.com



موكيز ابو عبيد الشامل

0796960119

تقرير خبرة لتقدير قيمة المركبة

القضية التنفيذية رقم: 3-11-2126-2026 دائرة تنفيذ: شرق عمان

بناء على القرار المتخذ من قبل عطوفة القاضي فراس الفوارسة رئيس تنفيذ محكمة بدابة (شرق عمان) الاكريم بانتخابي خبيراً فنياً للقضية التنفيذية رقم (2026/2126) بتاريخ 2026/5/14.

وتحلفت اليمين القانوني على ان اقوم بالمهمة الموكلة لي بكل امانة واخلاص وهي تقدير قيمة المركبة رقم (16-92066) موضوع الدعوى والله لا يوجد ما يمنعنا من اتمام المهمة المطلوبة وانه لا علاقة لنا باطراف الدعوى ووكيل المدعين تمنعنا من اتمام هذه المهمة بحيادية واستقلال وذلك علماً لنص المادة (3/83) من قانون اصول المحاكمات المدنية وبعد توجهي الى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز الأمن العام (الموقر) وبعد الاطلاع على المركبة واجزاء الشخص الذي بتاريخ 2026/5/14 والمضبوطة لديهم بتاريخ 2026/5/16.

نتائج التفتيش

- اولاً: بيانات المركبة: يوجد كتاب مشروحات ونقح حال من دائرة السير تفصيلي عن المركبة مرفق مع التقرير.
- بناءً على الشروط والاحكام الخاصة بموقع المرآة العلوي يشير البلد (12) الى رقم الشاصي والمحرك كما ورد في المشروحات دائرة السير المرفقة في التقرير هي مسؤولية ادارة السير.
- يوجد مجموعة من الصور الملونة للمركبة مرفقة في التقرير.

نصيح المزاود بطلب تصريح زيارة لمعاينة المركبة في ساحة الحجز قبل المزاودة عليها

اولاً: بيانات المركبة:

نوع المركبة	تويوتا	الصف	بروس	سنة الصنع	2010
رقم اللوحة	16-92066	رقم الشاصي	JTDKN3DU1A0120447	رقم المحرك	2ZF1438776
نوع الناقل	اوتوماتيك	نوع الوقود	بنزين + كهرباء	صفة المركبة	ركوب
اللون	اخرق	سعة المحرك	1800CC	صناعة المركبة	اليابان

ثانياً: فحص الشاصي:

- تم فحص الشاصيات من النظر من اسفل المركبة والصندوق الخلفي وغرفة المحرك قدر الامكان .
- فحص الشصاصيات المذكورة في التقرير هي غير حقيقه لعدم السماح لنا في ساحة الحجز بفوط بطانات السفلية الامامية والخلفية لتأكد من اي ضربات في الشصاصيات غير ظاهرة لدينا .
- اي ضربة في الشمع والشصاصيات والواجهة الامامية والخلفية تكون ظاهرة لدينا نقوم بذكرها في تقرير المرفق.
- لا يوجد عدة فحص وجورة فحص في ساحة الحجز يغولنا من رفع المركبة لفك البطانات السفلية لتأكد من فحص الشصاصيات من الأسفل وبحاجة الى غسل من الاوساخ والاثوية في شصاصيات لتأكيد من اي ضربات مخفية .

قصبات اثر ضربة	امامي يمين
قصبات الر ضربة	امامي شمال
ضربة على الراس	خلفي يمين
ضربة على الراس	خلفي شمال

ثالثاً: فحص البودي:

- ضربة امامية مع الواجهة الامامية + ضربة خلفية + ضربات بودي ومصلح.
- بحاجة الى دهان مرآي يمين.
- بحاجة الى غطاء هوك امامي.
- يوجد شخوط وضربات في بعض اجزاء المركبة بحاجة الى دهان.

مستور ابو عبيد الشامل

رابعاً: فحص الميكانيك:

فحص المحرك	لم تفحص	ملاحظات	لعدم السماح لنا بتشغيل المركبة في ساحة الحجز
فحص ناقل الحركة	لم تفحص	ملاحظات	لعدم السماح لنا بتشغيل المركبة في ساحة الحجز
فحص البيكس - الأكسات	لم تفحص	ملاحظات	لعدم السماح لنا بتشغيل المركبة في ساحة الحجز

خامساً: حالة واضافات المركبة:

الفرقة الداخلية: غرفة جلد لون اسود بحاجة الى تجديد كرسي السائق.

الكوشوك: جيد.

الجنطات: موجود.

المسجل: موجود.

زجاج كهرباء: موجود.

المكيف: موجود.

مفتاح المركبة: موجود.

الترخيص: انتهاء الترخيص في 2026/8/31.

رخصة اقتناء: ****.

البطارية: موجود.

ABS: موجود.

MR BAG: موجود.

فتحة: ****.

حساسات: موجود.

تحكم بلمبة: موجود.

• ان جميع الاموال المعروضة في المزاد العلني تباع على حالتها في موقعها لا تضمن وزارة العدل ودائرة التنفيذ اي من المواصفات والمعلومات او التفاصيل الموجودة في تقرير الخبرة والمزاد هو المسؤول عن مراجعة البيانات والاعلانات والمعلومات المتعلقة في المركبة المعروضة ولاطلاع عليها في ساحة الحجز قبل المزاد.

• اخلي مسؤولي من وجود اي قص او عيب مخفي للمركبة للعلم ان هذه الفحص غير دقيق لا يوجد معدات او حفرة السرقة ولك البطانات السفلية وعدم توفر المكان المناسب للفحص بدقة كون المركبة تعد اموال محجوزة ولا يجوز العبث بها لغايات الفحص.

وبناءً على ما ورد اعلاه وعليه وحسب خبرتي وحسب واقع حال والسوق المحلي. المركبة فإني أقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره (6.000) ستة آلاف دينار أردني.

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .

الخبير الفني



