

القضية التنفيذية رقم

7183/2026

دائرة تنفيذ محكمة
بداية عمان الموقرة

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير خبرة لتقدير قيمة مركبة

بناءً على القرار المتخذ من قبل سطوفة القاضي رئيس تنفيذ محكمة بداية عمان الموقرة الأكرم بانتخابي خبيراً قنياً في القضية التنفيذية رقم 7183/2026 بتاريخ 12/4/2026 لتقدير قيمة المركبة رقم (37-29405) موضوع القضية ، وبعد تفهمي للمهمة الموكلة لي وتحلفي القسم للقانوني ان اقوم بمهمتي بكل امانة وصديق واخلاص ، وافصح بحيادتي واستقلاليتي عن اطراف القضية والوكلاء وهيئة المحكمة الكريمة ولا يوجد اية ظروف او اسباب من شأنها اثر اية شكوك حول حيادتي واستقلاليتي ، وتنفيذاً لذلك توجهت الى موقع المركبة الموجودة في ساحة حجز امن الموقر لحجز المركبات والمضبوطة / المحجوزة لديهم بتاريخ 23/12/2025 وبعد الإطلاع على للمركبة واجراء الفحص الفني بتاريخ 18/4/2026 تبين التالي:

أولاً : بيانات المركبة

نوع المركبة	نيسان	الاصنف	SYLPHY	سنة الصنع	2018	اللون	لؤلؤي ميتاليك
رقم اللوحة	37-29405	رقم الشاسي	LGBH1YEA6JY792926	رقم المحرك	*****	سعة المحرك	0
نوع النقل	اوتوماتيك	نوع الوقود	كهرباء	صفة التسجيل	خصوصي	لترخيص	7/6/2025

- المركبة عبارة عن مركبة فئة ركوب صغير مع العلم ان معلومات وبيانات ومواصفات المركبة بعضها عن المركبة وبعضها عن مشروحات ولقع حال ادارة الترخيص .
- تم مطابقة رقم اللوحة والشاسي مع مشروحات ولقع حال ادارة الترخيص ووجدت مطابقة .
- المركبة بحاجة الى ترخيص وتأمين بتاريخ الكشف + تسجيل المركبة باسم المزاود الاخير يتطلب للحصول على موافقة دائرة الجمارك الاردنية / حسب واقع حال ادارة الترخيص .
- للتأكد من حالة وفحص وطبيعة عمل / استخدام المركبة (على فرض عمل / استخدام المركبة بالخارج وقبل استيرادها من عنده) من خلال فحص / تقرير كيرفلكس او كيرسير او اوتوسكوره وللذلك من حيث (وعلى فرض عمل المركبة مع التطبيقات او تغيير صفة التسجيل من عنده) من خلال مراجعة ادارة ترخيص المواقين والمركبات وهيئة تنظيم النقل البري .

- مع العلم ان رقم اللوحة والشاسي ولون المركبة الاصلي والاجزاء الترتيبية في المركبة من مسؤولية وصلاحية ادارة ترخيص السواقين والمركبات من حيث المطابقة او الاختلاف .

ثانياً : فحص الشاسي وفقاً لواقع الحال

تعذر فحص ومعاينة ومشاهدة الشاسيات مع توليعها والارضية والمرشات بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لانخفاض المركبة ولوجود الغبار والأتربة ولوجود بعض القطع والاجزاء والواقيات والاكسسوارات وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من الشاسيات وتوليعها والارضية والمرشات وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض الاجزاء من الشاسيات والارضية والمرشات ، الامر الذي حل دون الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق ، وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض وجود ضريات او ثقبات او قصعات او كحنتات او صدأ او تصفيح ولحام او جلف او قص وغيره وتبدل على اي من اجزائها او فك تبشيم ولحام او وجود معجونة لو شعور او كسور لو مزع لو ثقب او لحام لو صدأ وهولن او وجود اي اضرار اخرى على الشاسيات مع توليعها والارضية والمرشات من صمغ ، وللتأكد بحاجة الى غسل وتنظيف الغبار والأتربة الموجودة على بعض اجزائها وفك وفرد في بعض اجزاء وواقيات واكسسوارات المركبة وجهاز رافع للمركبات وصاحبة للحجز غير مهيأة لذلك من حيث عدم وجود وتوفير الامكانيات والمعدات اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات .	لمعي يمين
	لمعي يسار
	خلفي يمين
	خلفي يسار

ثالثاً: فحص البودي والهيكل والقطع والاكسسوارات حسب ما هو ظاهر منه شكليا وجزئيا .

* ظاهر شكليا وجزئيا على بعض اجزاء من البودي والهيكل والقطع والاكسسوارات ودون وتعذر الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لانخفاض المركبة ولاصطفاف المركبة بشكل شبه ملاصق للمركبات وعدم امكانية فتح الابواب بشكل كامل وعدم امكانية فتح شطاء الصندوق لعدم وجود كهرباء بالمركبة بسبب بطارية التشغيل ال 12 فولت فارغة / نالفة وظاهر وجود كربين على اقطاب البطارية ولوجود الغبار والأتربة ولوجود بعض القطع والاجزاء والواقيات والاكسسوارات وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من البودي والهيكل وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض اجزاء من البودي والهيكل الامر الذي حل دون الفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق وظاهر شكليا وجزئيا على بعض الاجزاء من البودي والهيكل والقطع والاكسسوارات ما يلي :

* ضرية لمامية + خلفية + المرشات + ضريات وقصعات وكحنتات وخدوش ونقور بمواقع متفرقة على بعض الاجزاء من البودي والهيكل والقطع والاكسسوارات ومنها مشغولة وظاهر عليها ومنها غير مشغولة وبحاجة الى تصليح وتجليس ودهان + كسور في بعض القطع والواقيات والاكسسوارات وبحاجة الى تبديل ومنها بعض القطع / الاكسسوارات غير موجودة بموقعها وبحاجة الى تركيبها وعمل الازم والمطلوب .

- * ضربات وكحطات وخدوش وكسور على بعض اجزاء الطمبون الامامي وظاهر وجود براغي على جوانب الطمبون وبحاجة للتأكد من وجود وصلاحية قواعد / حمالات الطمبون الامامي + عدم وجود غطاء الهوك وبعض الكفترات اسفل لوحة الارقام على الطمبون الامامي + قطع في احد اسلاك الكهرياء اسفل مقدمة المركبة .
- * كسور في الاضوية الامامية وللثلث الامامي وقواعد الضوء الامامي اليمين وفي بعض اجزاء الواقية الامامية / خلف غطاء شحن الكهرياء وعدم وجود واقية الواجهة الامامية .
- * كسور في واقيات الوحل العلوية للاطارات الامامية وفي واقيات جوانب اسفل الطمبون الامامي وعدم وجود الواقية الوسط اسفل الطمبون الامامي .
- * ضربات وقصعات بمواقع متفرقة ومختلفة بالمكان والمضرب على بعض اجزاء من الواجهة الامامية وعلى بعض اجزاء من الفخدرات الامامية وعلى الجسور لعمودي اليسار للواجهة الامامية / للطبشة العلوية للخاصي الامامي لليسار وفك تبشيمة جسر الواجهة الامامية اليسار عن الفخدة الامامية اليسار .
- * ضربات وقصعات وكحطات على بعض اجزاء الدنجل الامامي + قصعات وكحطة على للجسر السفلي للواجهة الامامية .
- * وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة في الاضرار ومن مدى تأثير الاضرار على الاجزاء ذاتها وعلى اي من اجزاء يودي وهيك وشاصيات وقطع واكسسوارات مقدمة للمركبة من عدمه بعد للتنظيف والفك والقرط لبعض القطع والاكسسوارات ورفع المركبة .
- * ضربات وقصعات وكحطات وخدوش على بعض اجزاء غطاء المحرك وعلى الجناح الامامية وظاهر وجود وتكسير للمعجونة والدهان على بعض اجزاء الجناح الامامي اليسار وصدا موقع الضرر + عدم وجود الواقيات الجانبية اسفل الزجاج الامامي .
- * ضربات وقصعات وكحطات وخدوش على بعض اجزاء من الباب الخلفي اليسار وعلى بعض اجزاء من الجناح الخلفي اليسار .
- * كحطات وخدوش على بعض اجزاء من الباب الامامي والباب الخلفي اليمين وعلى بعض اجزاء من الجناح الخلفي اليمين وعلى المرايا الجانبية + قصعات وخدوش ونقر بمواقع متفرقة على بعض اجزاء من يودي وهيكل واكسسوارات المركبة .
- * ضربات وقصعات وكحطات على بعض اجزاء المرشحات وظاهر وجود وتكسير المعجونة والدهان على بعض اجزاء للمرش اليسار .
- * قصعات وخدوش على بعض اجزاء من الشمعة الوسط اليسار وعلى بعض اجزاء من بعض للشمع والاجزاء الثابتة لهودي وهيكل الخرفة .
- * ضربات وكحطات وخدوش وكسور على بعض اجزاء الطمبون الخلفي وكسور في بعض حلقات / براويز الحساسات للخلفية وعدم وجود الحساس الخلفي الوسط اليسار على الطمبون وظاهر وجود براغي على جنب الطمبون الخلفي من الجهة اليسار وبحاجة للتأكد من حمالات الطمبون الخلفي .

* ضربات وقصعفات على بعض اجزاء من لواجهة الخلفية وضربة / قصعة على بعض اجزاء من غطاء الصندوق .

* كحلات وكسور على بعض اجزاء من واقبات اسفل ارضية المركبة .

* تعثر فحص ومعاينة ومشاهدة كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل وقطع واكسسوارات الصندوق الخلفي لعدم امكانية فتح غطاء الصندوق بسبب عدم وجود كهرباء بالمركبة وبحاجة للتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل وشاصيت وقطع واكسسوارات الصندوق ومن وجود شاحن للكهرباء ومنفاخ هواء الاطارات من عنده بعد فتح الغطاء .

* وبحاجة للتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل وشاصيت وقطع واكسسوارات المركبة / غرفة المحرك الكهربائي مع الواجهة الامامية وتوابعها والفخادات الامامية مع توابعها وبودي صدر غرفة المحرك والشاصيت الامامية مع توابعها وجميع قطع واجزاء واكسسوارات غرفة المحرك والواجهة الامامية مع القطع والاجزاء الميكانيكية والكهربائية (المقدمة بالكامل) والتأكد من كامل وجميع اجزاء بودي وهيكل لغرفة والصندوق الخلفي (للتتد وجسورها ومكاتها + جميع الشمع والمرشات والارضية + الجنحان الخلفية مع توابعها وبطنتها + فخادات ومكات الاطارات الخلفية + الواجهة الخلفية مع توابعها + بودي التابلو الخلفي وارضية الصندوق + الشاصيت الخلفية مع توابعها + جميع قطع واجزاء واكسسوارات المركبة والغرفة والصندوق مع بطارية الكهرباء الرئيسية) لتعثر الفحص والمعاينة بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لانخفاض المركبة ولاصطفاف المركبة بشكل شبه ملاصق للمركبات ولعدم امكانية فتح غطاء الصندوق ولوجود الغبار والأتربة ولوجود بعض القطع والاجزاء والواقبات والاكسسوارات وملاصقتها مباشرة على بعض الاجزاء ، وبحاجة للتأكد من نتيجة الفحص اعلاه من حيث وعلى فرض الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثير الاضرار على الاجزاء ذاتها وعلى اي من اجزاء بودي وهيكل وشاصيت وقطع واكسسوارات المركبة / غرفة المحرك والغرفة والصندوق الخلفي من عنده بعد تحريك المركبة وفتح غطاء الصندوق والتنظيف والمفك والفرط لبعض القطع والاجزاء والواقبات والاكسسوارات ورفع للمركبة .

* جميع ما ذكر اعلاه منه بحاجة الى تصليح وتجليس ودهان ومنه بعض القطع والاجزاء والواقبات والاكسسوارات بحاجة الى تبديل ومنه بعض للقطع / الاكسسوارات غير موجودة بموقعها وبحاجة الى تركيبها وحمل صيانة عامة وشاملة .

* مع الاشارة الى انه تم فحص ومعاينة بعض الاجزاء الثابتة والمتحركة من بودي وهيكل المركبة والقطع والاكسسوارات حسب ما هو ظاهر منها شكلياً وجزئياً فقط عند المعاينة ودون وتعثر الفحص بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لانخفاض المركبة ولاصطفاف المركبة بشكل شبه ملاصق للمركبات وعدم امكانية فتح الابواب بشكل كامل ولعدم امكانية فتح غطاء الصندوق ولوجود الغبار والأتربة ولوجود بعض قطع واجزاء المركبة والواقبات والاكسسوارات وملاصقتها مباشرة على بعض اجزاء من البودي والهيكل وادى الى تشكل طبقة عازلة وشبه عازلة على بعض الاجزاء من البودي والهيكل ، الامر الذي حال دون للفحص والمعاينة والمشاهدة بشكل كامل وواضح ودقيق، وبحاجة للتأكد من نتيجة الفحص اعلاه في بند (البودي والهيكل والقطع) على الاجزاء التي تم مشاهدتها ومعاينتها شكلياً وجزئياً من حيث الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثيرها او وجود اي لضرار اخرى على البودي والهيكل والقطع والاكسسوارات او على فرض وجود ضربات او قصعفات او كحلات او صدأ او تصفيح ولحام او جليخ او قص وغيار وتبديل على اي جزء من اجزائها الثابتة او وجود شعور او كسور او مزع او تقوب او فك تباشيم ولحام او وجود معجونة او صدأ وهريان او لحام او قلب او حرق المركبة او تبديل او تعديل لون المركبة الاصلي او تبديل وتحويل نوع الورق او ضرب او كسر او تمزيق او تلف في بعض القطع والاكسسوارات او فقدان المركبة لاي جزء من اجزائها او وجود اي لضرار اخرى على البودي والهيكل

والقطع والاكسسوارات او وجود اي اضرار على الشاصيات الاممية والخلفية مع توليعها من عمه (على الاجزاء التي تم مشاهدتها ومعاينتها شكلياً وجزئياً وعلى الاجزاء التي تُعذر مشاهدتها ومعاينتها) باستثناء الاضرار المذكورة / الموضحة سابقاً على بعض الاجزاء من الليودي والهيك والقطع والاكسسوارات وللتأكد بحاجة الى تحريك المركبة وفتح غطاء الصندوق وتنظيف الغبار والأتربة وفك وفرط في بعض اجزاء وواقفات واكسسوارات المركبة وجهاز رفع للمركبات وساحة للحجز غير مهيأة لذلك من حيث عدم وجود وتوفر الامكانيات والمعدات اللازمة والمطلوبة لفحص للمركبات .

رابعاً : فحص الميكانيك والكهرباء وفقاً لواقع الحال

تُعذر الفحص والمعاينة والملاحظة بشكل كامل وواضح وبتيق وذلك لعدم امكانية تشغيل المحرك للكهربائي لعدم سماح مسؤول الساحة بتشغيل وتحريك المركبة ولوجود الغبار والأتربة داخل غرفة للمحرك ولانخفاض المركبة ولوجود واقفات اسفل المركبة وبحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض وجود اي اضرار على اي من الاجزاء الميكانيكية والكهربائية وبطارية الكهرباء الرئيسية من عمه والتأكد من وجود وصلاحية كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات المحرك الكهربائي والانفيرتر + الجير + الاكسات + جميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية وبطارية الكهرباء الرئيسية بعد التنظيف ورفع المركبة والفك والفرط في بعض الواقفات والاكسسوارات وتشغيل المحرك الكهربائي وتوفر المعدات والاجهزة اللازمة للفحص والمسير بالمركبة وعمل صيانة علمة وشاملة وعمل اللازم والمطلوب للمحرك للكهربائي والانفيرتر + الجير + الاكسات + جميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية وبطارية الكهرباء الرئيسية بشكل علم .	المحرك الكهربائي والانفيرتر + الجير + الاكسات + جميع الاجزاء الميكانيكية والكهربائية وبطارية الكهرباء الرئيسية
--	---

خامساً : حالة واصفالت المركبة (وصف كامل)

*الغرفة الداخلية : فرش مخمل / قماش للمقاعد وظاهر عليه وجود بعض الغبار والبقع وتقب اثر سيجارة على بعض اجزاء المقعد الامامي اليمين + كحطات وخدوش وكسور على بعض اجزاء من التابلو الامامي + فتح بالون هواء التابلو الامامي اليمين وبالون هواء الطارة وظاهر وجود قطعة جلد على التابلو الامامي من الجهة اليمين وعلى طارة المقود موقع بالونات الهواء + كحطات وخدوش على بعض اجزاء من بعض اجزاء وواقفات واكسسوارات الغرفة + عدم وجود بروجاز يد فتح الباب الامامي اليسار + تعذر فحص ومعاينة كامل وجميع اجزاء وواقفات واكسسوارات الصندوق لعدم امكانية فتح غطاء الصندوق + بحاجة للتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة في الاضرار ومن وجود شاحن الكهرباء ومتفاح هواء الاطارات من عمه والتأكد من وجود كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات للغرفة وللصندوق الخلفي وصلاحياتها بالكامل وعمل صيانة علمة وشاملة وعمل اللازم والمطلوب وتنظيف ونراي كلين كامل للغرفة مع الصندوق الخلفي .

*دهان المركبة : بحاجة الى تصليح وتجليس الاضرار وتبديل للقطع والاجزاء والاكسسوارات للمتضررة وتركيب الغير موجودة المذكورة والموضحة في بند البودي والهيكل والقطع والاكسسوارات ودهان الاضرار ويفضل دهان المركبة بالكامل لتوحيد اللون وعمل اللازم .

*الكوشوك : عدد 4 بحالة مستهلكة وبحاجة الى تبديل .

*الجنطات : عدد 4 حديد بحالة متوسطة وظاهر على بعض اجزائها وجود كحفات وخدوش + عدم وجود اغطية / كترات الجنطات وكسور في بعض براغي الجنطات اليسار .

* الاضافات

* بصمة للتشغيل : يوجد * تحكم طارة : يوجد / جزئي . * فتحة بالمقف : لا يوجد

* الرخصة : يوجد * مفتاح المركبة : يوجد . * حساسات : يوجد خلفية باستثناء حساس مفقود .

* اضافات اخرى : مكيف + بصمة باب امامي يسار + تحكم كهرباء لزعاج الابواب .

وتعذر حصر وتحديد وفحص ومعاينة كامل الاضافات الموجودة في المركبة لعدم امكانية تشغيل المحرك وبحاجة للتأكد من كامل وجميع الاضافات الموجودة في المركبة ومن وجود وصلاحية كامل وجميع قطع واجزاء واكسسوارات الاضافات الميكانيكية والكهربائية بعد التشغيل وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم لجميع الاضافات الموجودة في المركبة بشكل عام .


* مع العلم ان نتيجة فحص ومعاينة ما ذكر اعلاه لجميع البنود حسب ما ظهر منه شكلياً وجزئياً فقط ودون وتعذر الفحص بشكل كامل وواضح ودقيق وذلك لعدم توفر الشروط والامكانيات والمعدات والاجهزة المطلوبة لفحص المركبات بمساحة الحجز، وبحاجة للتأكد من نتيجة ما ظهر منه شكلياً وجزئياً والتأكد من حيث وعلى فرض الزيادة او النقصان او الاختلاف في الاضرار ومن مدى تأثيرها او وجود اي اضرار اخرى من عدمه والتأكد من كامل وجميع اجزاء المركبة بشكل عام بعد توفر الشروط والامكانيات والمعدات والاجهزة اللازمة والمطلوبة لفحص المركبات (وعمل صيانة عامة وشاملة وعمل اللازم والمطلوب لجميع اجزاء المركبة بشكل عام)

- * مع الإشارة الى انه أخذ بعين الاعتبار عند تقدير قيمة المركبة الاسس التالية
1. ثمن المركبة مقارنة بثمن مثيلاتها بالوقت الراهن والحالي وحسب حالتها ووضعها ونسبة الاستهلاك و الاقبال على نوع وصنف وصفة التسجيل والاستعمال وفئة وموديل ولون واضافات ومواصفات المركبة من حيث العرض والطلب (البيع والشراء بالسوق المحلي) .
 2. مقدار تدني القيمة السوقية / نقصان قيمة المركبة لتعرض بعض اجزائها الثابتة لاضرار الامر للذي يؤثر على قيمتها بالسوق المحلي وبعد للتصليح (نسبة لحجم ومقدار الاضرار المرئية) .
 3. مدى حجم ومقدار الاضرار العائدة على المركبة من حيث ثمن القطع الواجب استبدالها والغير موجودة وكلفة للتصليح والصيانة والاجور .
 4. رسوم الترخيص والتأمين + الرسوم والمصاريف المترتبة عليها .
 5. تم خصم بدل قيمة للقطع الواجب استبدالها والغير موجودة وكلفة للتصليح والصيانة والاجور + بدل قيمة تدني القيمة السوقية (نسبة لحجم ومقدار الاضرار المرئية) + بدل قيمة رسوم الترخيص والتأمين + بدل قيمة للرسوم المترتبة عليها + بدل نسبة الاستهلاك ونسبة لوضعها وحالتها من قيمة و ثمن المركبة .

*وبناءً على ما ورد اعلاه وحسب خبرتي وحسب واقع حال المركبة فأني اقدر قيمة المركبة موضوع القضية بمبلغ وقدره سبعة الاف وخمسمئة دينار (7500 دينار) .

وهذه خبرتي اضعها بين ايديكم بكل امانة واخلاص

الخبير الفني : ايمن محمد محمود ابو حيلة.

التوقيع: 
التاريخ: 25/4/2026

مفما قريري بواقع 7 صفحات + 18 صورة للمركبة + رفع حال ائارة للتريخس تبين حالة ومواصفات ومعلومات وبيانات المركبة بتاريخ الكشف

بسم الله الرحمن الرحيم



إدارة ترخيص السواقين و المركبات
قسم إدارة ترخيص السواقين و المركبات

الرقم : 7/48 إدارة ترخيص السواقين و المركبات
التاريخ : 2026/04/14

محكمة بداية عمان

الموضوع : واقع حال

الإشارة : لكتابكم رقم 2026/7183 تاريخ الكتاب 14/4/2026

- 1- أبين بأدناه واقع حال المركبة المنوه عنها بالإشارة اعلاه وذلك حسب بيانات النظام المروري لدينا لغاية تاريخه .
- 2- تسجيل المركبة باسم المزود الأخير يتطلب الحصول على موافقة دائرة الجمارك الأردنية .
- 3- لأجراء انكم لطفاً .

مدير وإقراوا الاحترام ...

المهندس

مدير إدارة ترخيص السواقين و المركبات

ملازم /

أفراش مجاهد ردايلده



رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
133121957	37-29485	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين
37-29485	37-29485	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين
37-29485	37-29485	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين

الرقم الوطني	الاسم	معلومات المالك والمركبة
9652834478	فريدان فادان عبد الرحمن عبد الباقي	766324537

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
133121957	37-29485	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين
37-29485	37-29485	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين
37-29485	37-29485	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين

رقم التسجيل	رقم الترخيص	نوع الترخيص	نوع المركبة	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص	نوع الترخيص
133121957	37-29485	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين
37-29485	37-29485	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين
37-29485	37-29485	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين	تأمين

لا يوجد ملاحظات على المركبة

المملكة الأردنية الهاشمية - عمان

صان - الأردن - ص ب (946) هاتف 4891634 - فاكس 4896535 - 4892285 الموقع الإلكتروني www.dvld.gov.jo