

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خبيره في مجال السيارات لمدة أربعة وعشرون سنة
صاحب مركز الايدي الذهبيه لصيانه السيارات الهايبرد
الزرقاء الاوتوستراد بجانب محطة ارسلان

الخبير الفني
بسام فتحي عبد أبو حلاوة
الرقم الوطني (9681014834)
الهاتف (0798510120)

تقرير خبره

لدى محكمة الزرقاء

لدى دائرة تنفيذ الزرقاء

لدى عطوفه القاضي : محمد أبودلو

رقم القضية (11195/2025)

بناء على قرار محكماتكم الموقره بإنتخابي خبيرا فنيا وتكليفني بإجراء الخبيرة الفنية في القضية التنفيذية رقم (11195/2025) على المركبه رقم (12-98632) / خصوصي (نوع هنداي) موديل (1998) تاريخ (2026/7/16) وبعد ان تلّيت على المهمة الموكلة من قبل المحكمة الموقره وتفهمت مضمونها وتسلمت ببرزات الدعوى القاليه من المحكمة الموقره .
وقد قمت بطلب مشروحات من دائره الترخيص مرفقه بالتقرير.

- * لا يوجد مفتاح
- ولم نقم بتشغيلها.
- لا يوجد رخصه قياده

وبعد ذلك وبتاريخ (2026/7/19) انتقلت الى مكان تواجد المركبه في منطقة وساحه الحجز البطراوي ثم قمت بمعينه المركبه موضوع الدعوى أعلاه والتحقق من رقمها وكافه مواصفاتها ومطابقتها مع البيانات وعدم وجود رخصه قياده فوجدت أن جميعها مطابقه ثم قمت بالكشف الحسي على المركبه والتتقيق على اضرارها بالمشاهده المباشره ولم اقم بتشغيل المركبه لا يوجد مفتاح المركبه وقدمت تقريري على النحو التالي:

1. لا يوجد اي ظروف أو أسباب من شأنها التأثير حول حيادتي أو استقلاليتي عن اي من اطراف الدعوى ووكلائهم وهيئه المحكمة لدى اعداد تقرير الخبره.
2. تم كشف على المركبه حسيًا.
3. لا يوجد الصعوبات ومحاولة التأثير على الخبير من اي طرف من الخصوم في اعداد التقرير.
4. الاشخاص المشاركين في اعداد التقرير الخبره " الخبير المكلف فقط "

الخبير الفني

بسام فتحي عبد أبو حلاوة



رقم التسجيل	1330101355	12-98632	هونداي	افقني	بنزين	خصوصي	ابيض	1998
-------------	------------	----------	--------	-------	-------	-------	------	------

رقم التسجيل	البلد	عدد الابواب	نوع المحرك	تاريخ التسجيل	مكان الترخيص	سعة المحرك	رقم العداد	صفة الاستعمال	رقم الشخصي
1330101355	كوريا	4	اوتوماتيك	5/9/2011	غرب اريد	1500		ركوب	KMHIP2UKPWE762524

مواصفات المركبة :

ملاحظة محوله من جبر عادي الى انوماتيك	زجاج كهرباء	لا يوجد فتحة في السقف	4 ابواب
---------------------------------------	-------------	-----------------------	---------

- 1- مرآة امامية شمال مكسورة + مرآة يمين مكسورة 2- زجاج امامي مكسور 3- طيون خلفي مضروب 4- جناح امام شمال مضروب 5- جناح امامي يمين مضروب 6 طيون امامي غير موجود كامل 7 جناح خلف الشمال مضروب 8 غطاء محرك امامي مضروب ويحاجة الى تديل 9- واجهه اماميه مضربه 10 السقفية المركبة ملينه معجونه 11 جميع اجزاء المركبة ملينه في المعجونه 12- تايلو وسط مكسور 13- ضربات رواش الشخص الاماميه 14- المركبة يحاجة الى دهان كامل 15 واجه اماميه مضربه 16 شل المساحات ما اذراع المساحات مكسور
- ملاحظة : لم نقم بتشغيل المركبة لعدم وجود مفتاح ويحاجة الى صيانة المحرك والجير قبل التشغيل

قيمه المركبه على النحو التالي :

قيمه المركبه حسب مواصفاتها واضافاتها 1100 دينار أردني) ولم يتم فحص الشخصي او المحرك كون السيارة في ساحة حجز المركبات وكون المفتاح غير موجود

المجموع الكلي (1100) دينار

أشهد بأنه تم إجراء الفحص الفني والحسي اللازم على المركبة حسب ما هو مبين بأعلاه.

وهذه خبرتي وأقبلوا فائق الاحترام

الخبير الفني

بسام فتحي عبد ابو حلاوه

