## 시험의뢰서

20000000000000000000000000000000000000		·		100000000000000000000000000000000000000	***************************************	Aprenius anno 1900 a	***************************************			
문 서 번 호	F/W 팀-21-0400027			1시 10	팀장					
군 시 단 오	F/ VV 8	5-21-0400021			11	2				
	2021-04-21 13:44		결재	심효진	lota					
의 뢰 일 자				2021-04-21	2021-04-2	1				
					심효진	김영민				
시험요청부서	형요청부서 F/W 팀			이사						
				합의	3					
					-1					
시험요청담당자 심효		진			2021-04-27 박영강					
수신및참조	ULTER	·여가 개바거즈티			700			1		
시 행 자										
요 청 일 자										
제 목 UBio-X Face 시험의뢰 (Boot_v0.0.5)										
작성부서/담당 부서명: F/W 팀 담당자: 심효진,황재필										
제품 / 모델명				변	±HW					
기 생산분 소급 적용 [ Lot No. 부터 적용]				경	FW S/W					
적용 예정시점 ☑Running Change				군	하기구					
<b>♥</b> 향후 생산분										
1. 의뢰 내용					구 분		종전	변경		
Boot 펌웨어 신뢰성 시험의뢰 일부 네트워크 환경에서 단절현상이 발생하여 이더넷칩 EEE모드 설정 변경				.,,	HW					
				V E						
2. 시험 시료   UBio-X Face   3. 시험 항목   네트워크 연결시험				R						
				번						
				경	Kerne	I Во	oot:0.0.4	Boot:0.0.	.5	
					기타					
					문서명 문서번호					
				문			2 18 2			
- 펌웨어: boot.umg - [TM-UBIOXFACE.2020.000003.0.0.8] UBio-X Face Package Release Notes-v0.0.5- boot-2021.03.24.pdf										
						u u				
		<u> </u>								
관련자료	-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			atus, 🗾	26 (1855//Vic)	<u> </u>			
5. 55.5		□DVT FW 기능향상 □MVT FW 기능향상			☑MP FW 기능향상					
발생유형		□DVT HW 기능향상 □MVT HW 기능향상			☐MP HW 기능항상					
□DVT SW 기능향상 □MVT SW 기능향상						MP SW 기능향상				
1. 기생산분 소급 적용에 해당하는 것은 Lot No 등 관련 정보를 기록하여 유관부서에서 검토할 수 있도록 한다.										
참 ⊼ 문 서   선택된 문서가 없습니다.										
참 조 문 서				******************************	***************************************					