

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/14	
	आवृत्ती ०१	
	दिनांक : १४/०२/२०२४	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेली कार्यपद्धती/काम/नोकरीची क्रिया: ग्राहकांचे घटक हाताळणे

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोकळे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्फॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

लोडिंग आणि अनलोडिंगची तपासणी:

- कामाच्या ठिकाणी आणि चालण्याच्या मार्गावर घसरून पडण्याचा किंवा अडखळण्याचा धोका नाही याची खात्री करा.
- कामाची जागा स्वच्छ असून तिथे ग्रीस, तेल आणि कोणतेही ज्वलनशील पदार्थ नाहीत याची खात्री करा.
- याची खात्री करा की लोडिंग आणि अनलोडिंग दरम्यान ग्राहकाचे घटक (उदा. रोल, रोटार, स्क्रू, इत्यादी) दोरीने व्यवस्थित घट्ट केले जातात.

कार्यपद्धती:

- जेव्हा तुम्हाला ग्राहकाकडून एखादा भाग मिळेल, तेव्हा त्याचे लाकडी खोके किंवा संरक्षक पॅकिंग शाबूत आहे की नाही हे तपासा. जर ते खराब झाले असेल किंवा तुटले असेल, तर पर्यवेक्षक/उत्पादन अभियंता/कार्य व्यवस्थापक यांना कळवा.
- स्लिंग, हुक आणि हॉइस्ट यांसारखी हाताळणीची उपकरणे योग्य स्थितीत असल्याची खात्री करा.
- ईओटी/ हायड्रा/ फोर्कलिफ्टच्या साहाय्याने उचला आणि निर्धारित ठिकाणी अत्यंत काळजीपूर्वक ठेवा.
- उचलताना, स्थितीत आणताना, ठेवताना, घटक व्यवस्थित संतुलित असल्याची आणि स्लिंग्स व वायर रोप्स योग्य ठिकाणी लावल्याची खात्री करा.
- घटक ठेवताना, नुकसान किंवा इजा टाळण्यासाठी तो इतर कोणत्याही घटका/वस्तूला धडकणार नाही याची खात्री करा.
- घटक पॅक न करता फरशीवर किंवा लाकडी फळीवर ठेवणे टाळा.
- घटक कारखान्यात दाखल झाल्यापासून ते रवानगी होईपर्यंत काळजीपूर्वक हाताळला जाईल याची खात्री करा.
- पाठवताना घटकाची पॅकिंग, उचलणे आणि लोडिंग करताना योग्य काळजी घ्या.
- स्लिंग्स नेमून दिलेल्या ठिकाणी ठेवा.

मूल्यांकनकर्ता :		सही:		दिनांक:	
मंजूर:		सही:		दिनांक:	