

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରୋସେସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀ/୦୨/୦୨	
	ରେଭ. ୦୦	
	ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯	

ଏହି ମିଲୁଆଡ଼କନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ପରୁଣା ଆବରଣ ଅପସାରଣ					
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):					
	କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।		ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।		
	ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜ ଉପଯୋଗ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।		ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଧୋବା ଉପରେ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମ୍/ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା		
	ଶବ୍ଦାବଳମ୍ବି ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।		ତେଲ ମଳୁତ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭୟ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା		
			ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା		
ଲୋଡ଼ି ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ:					
1. କାର୍ଯ୍ୟ ପାସ ଏବଂ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସିଲିକା/ଚରପି ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହୁଁ					
2. ନିଶ୍ଚିତ କରିନାହୁଁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗ୍ରହଣ, ତେଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିଜ୍ଞାସନୀୟ ପଦାର୍ଥର ସୁଧା ଏବଂ ମଜୁତା					
3. କାମ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/14 ଦେଖିନାହୁଁ					
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା:					
୧. ଆବରଣର ଅଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ ଏକ ସଫା ମଜୁ ଧାତୁ ସୁବିଷୟରେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ ପରୁଣା ଆବରଣକୁ ଅପସାରଣ କରିବା।					
୨. ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୁଧା କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନକୁ ଡ୍ର-ଗ୍ରାସ୍ କରିନାହୁଁ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହୁଁ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ-ନିରୀକ୍ଷଣ ଉପାଦାନରେ ଏହାର ପରିମାଣ ନୋଟ୍ କରିନାହୁଁ					
୩. ଯଦି କୌଣସି ଡ୍ର-ଗ୍ରାସ୍ ଆସ, ତେବେ ପନି, ହୋଲ୍, ଡେଣ୍ଡ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଜିନାହୁଁ ଗ୍ରହଣକର୍ତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିନାହୁଁ					
୪. ଉପଯୋଗୀ ଗ୍ରାସ୍ ଆକାର ଏବଂ ଚାପ (ପରିସର ଆଧାରିତ) ସହଜ ଆବରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଗ୍ରାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରିନାହୁଁ					
୫. ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଯେକୌଣସି ବିକଳିତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରଲମ୍ବ କରିନାହୁଁ					
୬. ପ୍ରଲମ୍ବ କରିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହୁଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଫ୍ରେମ୍‌ରୁ କରିନାହୁଁ					
୭. ଉପାଦାନକୁ ଆବରଣ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ର-ଗ୍ରାସ୍/ବର୍ମ୍/ଲେଥରେ କଟି, ଗ୍ରାସ୍‌ଗ୍ରାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ର-ଗ୍ରାସ୍‌ଗ୍ରାସ୍ ମାରାମତ କରିନାହୁଁ					
ମିଲୁଆଡ଼କନକାରୀ :		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:		ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	