

|                                                           |                                  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପରୋସେସର୍</p> <p>କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା</p> | <p>କମ୍ପ୍ୟୁଟର-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍/୦୭/୦୪</p> |  |
|                                                           | <p>ରେଭ. ୦୩</p>                   |                                                                                    |
|                                                           | <p>ତାରିଖ : ୦୮.୦୭.୨୦୨୭</p>        |                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ଏହି ମିଲିୟାଟ୍‌କନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ବ୍ଲାଷ୍ଟ</p>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |
| <p>ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):</p>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|  <p>କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା<br/>ଆବଶ୍ୟକ।</p>                                                                                                                 |  <p>ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେ<br/>କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।</p>                                              |
|  <p>ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ<br/>ପାଦୁକା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।</p>                                                                                                      |  <p>ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଫୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ<br/>ଫର୍ଟିଫାଇଡ୍ ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।</p> |
|  <p>ଶ୍ୱାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ<br/>ଆବଶ୍ୟକ।</p>                                                                                                                        |  <p>ତେଲ ମୁକ୍ତ ଚମଡ଼ା ଗ୍ଲୋଭ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଟ୍,<br/>ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।</p>                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |  <p>ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ<br/>ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ।</p>                  |
| <p>ଟିପ୍ପଣୀ: ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଭେଲ୍‌କ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</p>                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |
| <p>କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:</p>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| <p>୧. ଜବ୍ କାର୍ଡ, ଫ୍ଲୋଗ୍ରାଫ୍, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ କେସିନିଫର୍ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନାମରେ ଚାକରି ସହିତ ମେଲ ଖାଉଛନ୍ତି ନାହିଁ<br/>ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଭଲ୍‌ଲେଖ ଅଛି ଚାକରି କିଓନିଟା ଏବଂ MOC ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ<br/>QC ର ଯାଞ୍ଚ କର ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ।</p>    |                                                                                                                                                                                      |
| <p>2. ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପାରାମିଟର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛୁତି Ra ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମାଟ୍ ନାମରେ QF/QA/27 ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ<br/>ଚୟନ କରନ୍ତୁ PIR ରେ ଭଲ୍‌ଲେଖ ଅଛି କାମ ପାଇଁ ଭେଲ୍‌କ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡିଂ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।</p>                                  |                                                                                                                                                                                      |
| <p>3. ବ୍ୟବହାରର ଉପଯୁକ୍ତତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ନୋଜଲ୍‌ରେ ଗୋ/ନୋ ଗଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନୋଜଲ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ।</p>                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| <p>୪. ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭରୁ ରହିବା ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା QF/QMS/02/29 ଅନୁସାରେ<br/>କରନ୍ତୁ ଯଦି ନିମ୍ନ ତେବେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ/ଉପାଦାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।</p>                                                            |                                                                                                                                                                                      |
| <p>5. ଆବୃତ ଏବଂ ଅଣ-ଆବୃତ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାସ୍କ୍ ଅଖଣ୍ଡତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ<br/>ଆବୃତ ଏବଂ ଅଣ-ଆବୃତ କ୍ଷେତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରିତ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ<br/>ହେଲେ QC/ମାସ୍କ୍ ବଦଳାନ୍ତୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।</p> |                                                                                                                                                                                      |
| <p>6. ବ୍ଲାଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପରେ VT ପରୀକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ଉପାଦାନକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ<br/>କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତେଣୁ, ବରଫ୍ ଇଡିଫିକେଟ୍ କୌଣସି ବିକୃତି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।</p>                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
| <p>୭. ବ୍ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ କାମ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ସ୍ଥାନରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ।</p>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
| <p>୮. ୭୫ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ୮୦୦ କୋଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କାମରେ ୮" ରୁ 12" ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପଶ୍ଚାତ୍<br/>ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରକ୍ଷିତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ।</p>                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |

|                                                            |                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ପ୍ଲାଜ୍ମା ସ୍ପରେ ପ୍ରୋସେସର୍</p> <p>କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା</p> | <p>କମ୍ପ୍ୟୁଟର-କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍/୦୨/୦୪</p> |  |
|                                                            | <p>ରେଭ. ୦୩</p>                   |                                                                                    |
|                                                            | <p>ତାରିଖ : ୦୮.୦୨.୨୦୨୨</p>        |                                                                                    |

୯. ଏକାଧିକ ପାସ୍ କର ଏବଂ ଭଲ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କୋଣ ଏବଂ ଚାପ ସେଟ୍ କର ପିଷ୍ଟନ୍ କୁ ଓଭରବ୍ଲାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନୁହଁ, କାରଣ ଏହା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପିଷ୍ଟନ୍ରେ ଗର୍ଜି ଫସିଯିବ।

୧୦. ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଉପାଦାନର ସମ୍ପର୍କିତ ପିଷ୍ଟନ୍ କଣ୍ଠେଡର ବସିଯୋରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ କୌଣସି କଣ୍ଠେଡର ବାକି ନାହିଁ।

୧୧. ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପରେ କାମ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ।

୧୨. ଯଦି ଏକ ମାଲ୍ କରା ପି.ହୋଲ୍ ଦେଖାଯାଏ କମିବା ପି.ହୋଲ୍ / ଅରେଡେଡ ଅଂଶର କ୍ଷତି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ତେଲ ଚଢ଼ିନଗୁଡ଼ି ଅପସାରଣ କରନ୍ତୁ। ପାଇଁ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବା ବ୍ଲୋକ୍ସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ।

୧୩. ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନଃ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।

୧୪. ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପରେ ଧଳୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ପବନ ଫୁଟୁକନତା।

୧୫. ଶେଷ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପରେ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପିଷ୍ଟନ୍ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଛି ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପିଷ୍ଟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାକାରୀ ସହଜ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମ୍ବଳେ ଅନୁକୂଳ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ-ଏକସ ଟେପ୍ ସହଜ ମାପ କରନ୍ତୁ।

୧୬. ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ତାରିଖ, ଗର୍ଜି ଏବଂ ଚାପ ଏବଂ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଅପରେଟରଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ଜବ୍ କାର୍ଡ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।

୧୭. ଗଣ୍ଡବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷକ/QA/ସ୍ପରେ ଅପରେଟରଙ୍କଠାରୁ ଏହାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତୁ।

୧୮. ଅପରେଟର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପିଷ୍ଟନ୍ ପରଦକ୍ଷିଣ କମିବା ଅକ୍ସିଡେସନ ଏବଂ ଧଳା ପାଇଁ ଗର୍ଜି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ସମାପ୍ତ ହେବାର ୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।

୧୯. ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାମ ପାଇଁ ସ୍ପରେ ଅପରେଟର/ପ୍ଲାଜ୍ମା ରିଫିଲ୍ କ୍ଲବ୍ ସମ୍ପରେ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ ଡାଉନଟାଇମ୍ ଏଡାଜ୍ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ପରେ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ "ସ୍ପରେ କରନ୍ତୁ କରନ୍ତୁ କାମ" ର ବକେୟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।

|                        |              |         |          |        |            |
|------------------------|--------------|---------|----------|--------|------------|
| ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ କାର୍ଯ୍ୟ : | ପରସନା ଶ୍ରୀକର | ଦସ୍ତଖତ: | ପରିଷ୍କାର | ତାରିଖ: | ୦୮.୦୨.୨୦୨୨ |
| ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:      | ହର୍ଷ ଦୋଷୀ    | ଦସ୍ତଖତ: | HDD      | ତାରିଖ: | ୦୮.୦୨.୨୦୨୨ |