

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋସେସର, କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀ/୦୭/୧୭	
	ରେଭ. ୦୫	
	ତାରିଖ : ୦୧.୦୪.୨୦୨୨	

ଏହି ମିଲ୍‌ହାଉସ୍‌କନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ପରୁବ-ନିରୀକ୍ଷଣ	
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):	
 କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।	 ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିତରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
 ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।	 ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଫୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଫିକାସ୍‌ସ ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
 ଶ୍ୱାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।	 ତେଲ ମଜୁତ ଚମଡ଼ା ଗଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସ୍ୱପାଟ୍ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
	 ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା
ଲୋଡ଼ ଏବଂ ଅନଲୋଡ଼ ଯାଞ୍ଚ:	
- କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଚାଲିବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ସିଲି/ଟରପି ନ ଥିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିନିଅନ୍ତୁ - ନିଶ୍ଚିତ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଗୋଟିଏ, ତେଲ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଲାଗି ପଦାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମଜୁତା - କାମ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ PSP/WI/14 ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ - ଦୃଶ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ VT ପରୀକ୍ଷା PSP/PM/22 ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ	
କାର୍ଯ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା:	
ପରସ୍ପର: ଗୋଟିଏ କୋର ପୁରାପତ୍ର ଉପାଦାନଟି ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପରସ୍ପରତା ପରୀକ୍ଷାକରଣ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍‌କର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା।	
- ଡିଜାଇନ୍‌ବୋର୍ଡ / ଇମେଲରେ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିନିଅନ୍ତୁ - PIR ମନୁଆଲ୍ ବ୍ୟାଗ ଯାଞ୍ଚ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି କାମ ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ତେବେ 100% ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। - ରେଫର୍ କୋଡ୍ - ପରୁବ ଯାଞ୍ଚ କୋଡ୍ କୋର୍ ନଥାନ୍ତେ ଜଣେ କୋଡ୍ ବନି ଆଗକୁ ବୁଲିଯାଉ ଏବଂ କୋର୍ ଦେବା ପାଇଁ ISR କୁ PR ଦେଇପାରନ୍ତେ - ଗୋଟିଏ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସହଜ ଉପାଦାନର ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଚାରକୁ ହେଉ ତେବେ ଏସକେଲେସନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ଆବଶ୍ୟକ। - PIR ଫର୍ମାଟ୍ ନିମ୍ନର ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ କରସେଟ୍ ପଦ୍ଧତି ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କୋଡ୍ ଡିଜାଇନ୍‌ବୋର୍ଡ ନିମ୍ନର QF- QA-26 କୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ - କୌଣସି ମୌଳିକ ବନିତ ହୁଏତକୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବଳିମ୍ବ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍‌ବୋର୍ଡ ପାଇଁ PIR ରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକାକୁ କ୍ରମିକ ଅନୁସରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ - VT ପରୀକ୍ଷା ଡିଜାଇନ୍‌ବୋର୍ଡ ନିମ୍ନର PSP/PM/22 ଅନୁଯାୟୀ ଦୃଶ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିନିଅନ୍ତୁ	

ପଲ୍ଲୀଜନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରୋପେକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀ/୦୭/୧୭	
	ରେଭ. ୦୫	
	ତାରିଖ : ୦୧.୦୪.୨୦୨୭	

୮. ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ କୌଣସି କ୍ଷତି/କ୍ଷତି ଚିହ୍ନ ମିଳିଲେ, QC କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଗକ ବୁଝି ପରୁବରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାର ଛୁମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲୟିରାନ୍ୟ ପାଇବାକୁ ପ୍ରତିବି ୯. କାଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପାଇଁ ପରମିତା ସର୍ବଦା ତରୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ PIR ରେ ଉପକରଣ ନିର୍ବର ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ୧୦. କାମ ୫୦ HRC ତଳେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଉପରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କଠୋରତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବ୍ୟତୀତ କାମର ଆବରଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିବା ନାହିଁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ - ଯେପରି ଚୋଲସର ବୟାରେଲା ୧୧. ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ସହିତ ଉପାଦାନର ତଳୁନା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ହାତ ସ୍କେଚ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରମିତା ସହିତ କରନ୍ତୁ ୧୨. ଆବରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅପସାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆବରଣ ଅପସାରଣ ପରେ ଏକ ପରବରତ୍ତୀ ଯାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହା PIR ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ୧୩. ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବକିର ଯନ୍ତ୍ରପତି ସହିତ ଚିହ୍ନିତ ପାଇଁ PIR ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଏବଂ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷେତ୍ର ୧୪. ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ଆକାର ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତକରଣ ଅନୁସାରେ ଉପାଦାନର ଡିଜାଇନ୍/ଗ୍ରାହକ/ଯନ୍ତ୍ର/ଖେଳ/ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ଷୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର/କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିଚାଳକଙ୍କଠାର କ୍ଲୟିରାନ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ୧୫. ପଞ୍ଚ ନିର୍ବର, ପରାପତ ପରମିତା, ଗ୍ରାହକ ପରମିତା, ବକିର ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଦାନ ବକିରଣ ରେକର୍ଡ୍ କରନ୍ତୁ ୧୬. QA / ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ପରେ QC ଇନସପେକ୍ଟର PIR କୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ଷୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ QC ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପାଦକ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ ୧୭. ଅନୁମୋଦନ ପରେ, PIR କୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବକିର ଯନ୍ତ୍ରପତି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ ୧୮. ସବୁନାର ଅଭାବ, ଅସମ୍ପତ୍ତି, ପରଶ୍ଚର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଜଣେ QA / ISR ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯିବ କିମ୍ବା ଦେନିକି ବେଠିକରେ ପରଶ୍ଚର ଉଠାଇପାରିବ					
ମଲ୍ଲିକାଙ୍କନକାରୀ :	ପ୍ରସନ୍ନା ଶ୍ରୀକର	ଦସ୍ତଖତ:	ପରିଷ୍କାର	ତାରିଖ:	୦୧.୦୪.୨୦୨୭
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି	ହର୍ଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:	HDD	ତାରିଖ:	୦୧.୦୪.୨୦୨୭