

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗନା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରୋଫେସର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀ/୦୭/୦୭୦	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୦୧/୦୩/୨୦୧୯	

୧୬) TWAC ଟର୍କଟକ ଡ୍ରାଲିଂ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଟାରଟ ବଟନ ଦବାନତ ଧ୍ୱବ୍ ଡିଜିଟାଲ ଆମପସ୍ 0f 125 ରୁ 150 ଆମପସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିଟାର ଫିଲ୍ମ ଡିଲିଭ୍ ବଲୁଆଲ ଆମପସ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ ୧୭) କଣ୍ଟାକଟ ପଲେଟ୍ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ରୋବୋଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ୧୮) ୬୦ ରୁ ୯୦ ମାଇକ୍ରୋନ ଘନତା ହାସଲ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ଟିକରକ ଦୁଇଥର ପନୁରାବତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ୧୯) ପାରଶ୍ୱବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱପ୍ନରେ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ କଣ୍ଟାକଟ ପଲେଟ୍ ଡିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୱବ୍ ୧୭ ରୁ ୧୮ ପରାସ୍ତାସ୍ ପନୁରାବତ୍ୱ କରନ୍ତୁ					
ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ: 1. TWAC ଶିଖାକ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ଡିଲିଭ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଧ୍ୱବ୍ ରୋବୋଟ କ୍ଷତ୍ରାର ମଲ୍ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆଶନତୁ					
ନିରୀକ୍ଷଣ: ୧. ଆବରଣର 60+20µm ଘନତା ପାଇବା ପାଇଁ ପିରମିଡ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ୨. ଆବତ୍ୱ ପଷ୍ଟର ଡିଲି କଣ୍ଟାକଟକୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପାଇଁ ଷ୍ଟିଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ବରଣ ସହତି ଆବତ୍ୱ ସ୍ଥାନକ ବରଣ କରନ୍ତୁ 3. ଶେଷ ନିରୀକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ PSP/WI/10 ଦେଖନ୍ତୁ ଧ୍ୱବ୍ GPEPL ପ୍ରତନିପିତିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଆନ୍ତୁ					
ମଲ୍ଲିଆଟ୍ଟକନକାରୀ :	ପ୍ରସନ୍ନ ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	୬/୪/୧୫
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:	ଧୀମନ୍ତ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	୮/୪/୧୫