

ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ପର୍ଶରେ ପରୋସେସର୍, କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କର୍ମସୂଚୀ/କର୍ମସୂଚୀସଂଖ୍ୟା/୦୭/୩୭	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୮/୦୯/୨୦୨୩	

ଏହି ମିଲ୍‌ହାତ୍‌କନ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ଗରାଉଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍	
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):	
 କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।	 ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
 ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହିତ ଉପଯୁକ୍ତ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।	 ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଫୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଟି/ସରୁକ୍ଷା ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
 ଶ୍ୱାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।	 ତେଲ ମୁକ୍ତ ତମତା ଗଲୋଭସ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଟ୍ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
	 ଏହି ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
୧.ବେନ୍-ମାଉଣ୍ଟ ମେସିନ୍ ର ସୁଆପତି ନିମନ୍ତାକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ, ସାବନୁ ଦରବଣ ଏବଂ ପରବାହୀ ପାଣି ସହିତ ସଫା କରନ୍ତୁ। ୨।ଉଲ୍ଲ ଗଣ୍ଡାବତ୍ତା ଫିଲ୍ଟର କାଗଜ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିମନ୍ତାକ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୩।ଉପଯୁକ୍ତ ଖୋଦନକାରୀ ସହିତ, ନିମନ୍ତା ବରିରଣୀକ ମାଉଣ୍ଟର ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁଆପତି ନିମନ୍ତାର ଲମ୍ବ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ହେବ। ୪।ଆଗ କଭର ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଗରାଉଣ୍ଡିଂ ୪୦ ସହିତ ଏମ୍‌ର ପେପର ଉପକରଣର ଦୁଇଟି ରୋଲର ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଧରାଯାଉଛି। ୫।ଆଗ କଭର ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରାଉଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ ଚାଲି କରନ୍ତୁ। ୬।ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଟି ଗଲୋଭସ୍ ପନ୍ଧିବନ୍ତୁ। ୭।କେତେବେଳେ ଏମ୍‌ର ଘରୁଣ୍ଡାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଦରଶନାୟକ ଧର ନିମନ୍ତାକ ଧର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଗତଥୁବି ଏମ୍‌ର କାଗଜ ବରିଦୁଧରେ ଚାପ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ୮।କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 20-30 ସେକେଣ୍ଡ, ନିମନ୍ତାକ ପ୍ରାୟତଃ ଥିବି ଏକ ବକିରରେ ରଖାଯାଇଥିବି। ଥଣ୍ଡା ପାଣି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡାକାରିରେ ବହୁଳତା ଏବଂ ତା'ପରେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୁଖାଇ ନିମନ୍ତାର ପ୍ରାଣ ବିହାର କରନ୍ତୁ। ୯।S.No. ୧ରେ ବସ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାକରଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ୧୦।ନିମନ୍ତାର ସମଗ୍ର ଲମ୍ବ ଉପରେ ଗରାଉଣ୍ଡିଂ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସମାନ୍ତରାଳ ଏବଂ ସମାନ ହେବା ପରେ ଗରାଉଣ୍ଡିଂ ପରାକରଣ ସମାପ୍ତ ହୁଏ।	
	

ମିଲ୍‌ହାତ୍‌କନକାରୀ	ପରସନି ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:	ହର୍ଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	