


ପଲ୍ଲାଙ୍ଗମା ସ୍ପରେ ପରୋସେସର୍, କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା	କ୍ଷୁଦ୍ର/କ୍ଷୁଦ୍ର/୦୨/୩୩	
	ରେଭ. 00	
	ତାରିଖ : ୧୮/୦୯/୨୦୨୩	

ଏହି ମିଲ୍‌ଯାନ୍ତ୍ରକନ ଦ୍ଵାରା ଆବୃତ କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ/କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ: ପଲ୍ଲସିଂମେସନ୍,	
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ (PPE):	
 କେତେବେଳେ ସରୁକ୍ଷା ଚଷମା ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।	 ଲମ୍ବା ଏବଂ ଖୋଲା କେଶକ ନୁହଁନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
 ଉଚ୍ଚ ଉପର ଅଂଶ ସହଜ ଉପଯୋଗ ପାଦକୁ ପନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ।	 ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ା ଫୁଲାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ଟିଫିକାସ ପୋଷାକ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
 ଶ୍ଵାସକରଣ ସରୁକ୍ଷା ଉପକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।	 ତେଲ ମୁକ୍ତ ଚମଡ଼ା ଗ୍ଲୋଭ୍ ଏବଂ ସ୍ପାଟ୍ ପନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
	 ଏହି ମେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ ସରୁକ୍ଷା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା।
୧. ୮୦, ୧୨୦, ୧୮୦, ୨୨୦, ୩୨୦, ୪୦୦, ୬୦୦, ପଲ୍ଲସି କରିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ୮୦୦, ୧୦୦୦, ୧୫୦୦ ଏବଂ ୨୫୦୦ ଗ୍ରାମ୍ ଏମ୍ପର ପେପର	
୨. ଗୋଟିଏ ଚକରେ ଗ୍ରାମ୍ ୧୨୦ର ଗୋଟିଏ ଏମ୍ପର ପେପର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଚକରେ ଗ୍ରାମ୍ ୧୮୦ ରଖନ୍ତା	
୩. ପଲ୍ଲସିଂମେସନ୍ ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋଟରର RPMକୁ ଛବିରୁ ଗତରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତା	
୪. ପଲ୍ଲସି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ ପନ୍ଧିନ୍ତା	
୫. ଗ୍ରାମ୍ ୧୨୦ ର ଏମ୍ପର ଉପରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ସିଞ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ଥାପିତ ନମୁନାକୁ ଛୁଇଁ ଚାପରେ ଚାପ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚକ ଘୂରୁଣାନର ବାହାର ଦିଗରେ ଘୂର୍ତ୍ତାନ୍ତା	
୬. ଚିତ୍ର ୨ ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପର ଆପଣଙ୍କ ନମୁନାର ଲମ୍ବା ଅକ୍ଷ ଚକ ଘୂରୁଣାନ ଦିଗ ସହଜ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତା	
୭. ୨୦-୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ପରେ, ନମୁନାକୁ ଏପର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହାର ଲମ୍ବା ଅକ୍ଷ ଚକର ଘୂରୁଣାନ ସହଜ ସମାନ୍ତରାଳ ହେବ। ଏହା ନମୁନାକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ୯୦ ଡିଗ୍ରୀ ଘୂରୁଣାନ କର କିରାଯାଏ।	




ଚିତ୍ର 1



ଚିତ୍ର 2

ମିଲ୍‌ଯାନ୍ତ୍ରକନକାରୀ	ପରସ୍ପର ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି	ହରଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	



ଚଢ଼ିର 3

୧୨. ପଲ୍ଲୀ ହୋଇଥିବା ନମନୁରେ ଆବଡ଼ ପଣ୍ଡାକ ଟୁହିନଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମାଲକରୋସକୋପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେହି ଅନୁସାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ୧୦X ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହଜି କେନ୍ଦ୍ରରୁ କରନ୍ତା ୧୬୦ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାପ ବଜାୟ ରଖନ୍ତା

ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀ	ପ୍ରସନ୍ନ ଖାତକର	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	
ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି:	ହରଷ ଦୋଷୀ	ଦସ୍ତଖତ:		ତାରିଖ:	