

PLASMA SPRAY PROCESSORS कार्य निर्देश	QF/QMS/02/01	
	Rev. 01	
	दिनांक : 12/02/2024	

इस मूल्यांकन के अंतर्गत आने वाली संचालन/कार्य/जॉब गतिविधि: इनवर्ड (आवक)

कार्यक्षेत्र:

ग्राहक से उचित मात्रा, डिलीवरी चालान/पीओ के साथ घटक/सामग्री प्राप्त करना।

कार्य निर्देश:

1. पार्ट विवरण एवं मात्रा हेतु डिलीवरी चालान की जाँच करें, कमी होने पर ग्राहक को सूचित/ईमेल करें।
2. यदि जॉब के साथ डिलीवरी चालान प्राप्त न हो, तो ग्राहक को सूचित/ईमेल करें।
3. अपनी लॉग इन आईडी से सीआरएम सॉफ्टवेयर खोलें।
4. कोटेशन सूची जाँचें और ग्राहक के नाम एवं पार्ट विवरण के अनुसार उपयुक्त कोटेशन देखकर चयन करें, सेल्स ऑर्डर सेल का चयन करके कोटेशन से मिलान करें, चालान नंबर एवं दिनांक, पीओ नंबर एवं दिनांक दर्ज करें, क्वांटिटी सेल का चयन कर सही मात्रा दर्ज करें, मूल्य/दर दर्ज करें, तथा सहमति अनुसार डिलीवरी दिनांक दर्ज करके सेल्स ऑर्डर सेव करें।
5. एक विशिष्ट सेल्स ऑर्डर बनाया जाता है।
6. पीओ में उल्लिखित विवरण, मात्रा, मूल्य, टैक्स आदि एवं नियम व शर्तों की पुनः जाँच करें। कोई भी विसंगति पाए जाने पर स्वीकृति हेतु ग्राहक/डब्ल्यूएम को सूचित करें तथा हस्ताक्षरित पीओ को इनबाउंड सेल्स प्रतिनिधि (आईएसआर) के पास सुरक्षित रखें।
7. प्री-इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेल का चयन करें और प्री-इंस्पेक्शन रिपोर्ट का प्रिंट लें। प्री-इंस्पेक्शन रिपोर्ट हेतु एक विशिष्ट आईडी बनाई जाती है।
8. सभी संबंधित सहायक दस्तावेज़ एवं रिकॉर्ड को फाइल कर कार्यालय अलमारी क्रमांक 3 व 4 में संग्रहित किया जाए।

मूल्यांकनकर्ता :		हस्ताक्षर:		दिनांक:	
स्वीकृत:		हस्ताक्षर:		दिनांक:	