

代行檢查員使用定位資訊(GPS)照相暨穿戴式攝影機作業要點

訂定日期:107 年 1 月 17 日

修訂日期:109 年 5 月 20 日

修訂日期:115 年 7 月 22 日

第 1 條 本要點配合「危險性機械及設備代檢業務督導作業要點」辦理訂定之。

第 2 條 代檢員抵達危險性機械或設備受檢地點時，如受檢機械或設備因故未能到檢或檢查移動式起重機與高壓氣體容器（領用小合格證之槽車、ISO TANK 等），應開啟 GPS 相機完成定位，並拍攝記錄具 GPS 資料、日期及時間之地標（如大門等）照片。

代檢員離開危險性機械或設備受檢地點時，應依前項規定辦理。

第 3 條 危險性機械及設備實施檢查後，於告知檢查結果時，應使用穿戴式攝影機拍攝記錄；前開紀錄應具影像、聲音、日期及時間。

事業單位拒絕接受拍攝記錄時，由代檢員於檢查會談紀錄註明事業單位拒絕錄影。

第 4 條 危險性機械或設備檢查結果如有不合格、未備妥、程序不符等情形，應拍攝記錄具 GPS 資料、日期及時間之檢查結果照片佐證。

危險性設備實施內部檢查時，應拍攝記錄該設備之構造(重新)號碼以及具 GPS 資料、日期及時間之檢查結果照片佐證；另於執行高壓氣體容器檢查時，須拍攝該容器之構造(重新)號碼及槽體外觀特徵等辨識照片佐證。

第 5 條 代檢員假日加班，如擬申報加班費，應於抵達危險性機械或設備受檢地點時，先行開啟 GPS 相機完成定位，並拍攝記錄具 GPS 資料、日期及時間之地標（如大門等）照片。

代檢員完成危險性機械或設備檢查離開受檢地點時，應依前項規定辦理。

第 6 條 代檢員如曾有擅自變更檢查行程，或預定檢查時間與實際檢查時間不符合超過 30 分鐘等情事者，主管得依職權要求代檢員於一定期間內，依前條之規定，拍攝有關入、出廠 GPS 定位照片。

第 7 條 因天候、地形或地貌等因素無法於 5 分鐘內完成 GPS 定位者，得於完成 GPS 定位前拍攝照片。

第 8 條 拍攝選擇影像品質「Normal」，影像大小「1M (1280*960)」，如照片將作為不合格之佐證資料時，得調高影像品質及影像大小後拍攝。

穿戴式攝影機拍攝記錄影像解析度至少為「720P」，拍攝時間以 3 分鐘內為原則。

第 9 條 代檢員應將前述照片及穿戴式攝影機拍攝記錄應儲存於代檢機構指定伺服器之檔案目錄，並依拍攝日期排序，合格案件檔案至少保存 1 年，不合格、未備妥、程序不符等案件檔案至少保存 2 年。

第 10 條 代檢員應善盡保管 GPS 相機及穿戴式攝影機之責任，如有故意損壞照價賠償，並依「危險性機械及設備代行檢查機構作業要點」予以懲處。

第 11 條 照片及穿戴式攝影機拍攝記錄之拍攝或儲存如有修改造假情事，依「危險性機械及設備代行檢查機構作業要點」予以懲處。

第 12 條 受檢地點如有禁止照相攝影之地點，(如軍事基地、高科技廠區內等)時，得不適用本作業要點。