

附表二之 2

社團法人中華產業機械設備協會
114 年 7 月~115 年 6 月
勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心
督導代檢業務稽核結果及辦理情形

項目	日期	稽核結果待改進事項	辦理情形	備註
1	114/07/3 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☒ 現場查核 ☐ 其他	本中心於 114 年 7 月 3 日前往有為工業股份有限公司(地址:彰化縣埔心鄉柳橋西路 75 號)發現檢查聯繫人原為陳柔瑾,惟已於 114 年 6 月前離職,現改由羅偉成擔任,請更正。	原申請書上所列之承辦人並未修正為羅偉成,經現場檢查時確認為羅先生承辦,已請事務人員於系統內修正為羅偉成先生。	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他_____
2	114/07/9 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☒ 現場查核 ☐ 其他	本中心於 114 年 7 月 9 日前往慶欣欣鋼鐵股份有限公司(地址:彰化縣伸港鄉工西二路 2 號)發現 3 座固定式起重機(編號 12F3700700007)僅標示額定荷重 16 公噸、吊升荷重 16.3 公噸、製造者青盟公司,惟未標示製造年月,請爾後確實修正,以利代檢作業。	一、檢查當下現場仍在生產中,風強雨大加上出料熱度致現場上方霧氣瀰漫,地面不易查看衍架標示。 二、職於攀登上起重機走道時,約略拍攝了機具編號等資料,如檢附國片資料。 三、已於 7 月 18 日電聯承辦人楊政彥先生,告知其衍架標示資料應保持清晰可供辨識。 四、檢附資料第二頁製造日期標示不清晰可供辨識,(未清潔)	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他_____
3	114/07/25 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☒ 現場查核 ☐ 其他	全興創新科技股份有限公司之檢查聯繫人為張明仁,惟已於 112 年 12 月離職,現改由柯宏明擔任,請更正。	經查此公司有 2 座機械、0 座設備。修正 12F378455000 1、0002 兩座機械名冊及事業單位名冊之設置地聯路人。	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他_____
4	114/9/3 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☒ 現場查核 ☐ 其他	1.「杰銳股份有限公司(外埔)」之聯絡人「林家政」,正確應為「林家正」,聯絡人行動電話應為 0921-319671,以上請協助修正。 2.「杰銳股份有限公司」之檢查連絡電話,請加註分機 3603。	三福處體股份有限公司幫事業單位申請定期檢查時,申請書連絡人資訊誤植,已請資管人員更正系統名冊。 本會將於月組務會議加強宣導事業單位聯絡人更換,應主動回報資訊系統人員修正。	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他_____

項目	日期	稽核結果待改進事項	辦理情形	備註
5	114/09/09 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☒ 現場查核 ☐ 其他	本中心於114年9月9日前往承德油脂股份有限公司地址:彰化縣線西鄉線安路50號)發現編號12B37B5790004鍋爐,其壓力計之最高刻度(公制單位顯示為10Kg/cm ²),未在鍋爐之最高使用壓力(7Kg/cm ²)的1.5倍(10.5Kg/cm ²)以3倍(21kg/cm ²)以下範圍,雖然英制單位可達150psi(數值上=10.5kg/cm ²),惟英制單位150psi刻度無比對單位,故無法讀取至10.5Kg/cm ² ,請更正。	一、定檢現場已有請事業單位加裝符合法規之壓力計,並已知其範圍是15倍(10:5Kg/m ² 、3倍(21 Kg/m ²) 2、114年10月7日事業單位已加裝符合法規之壓力計(16 Kg/m ²),如附圖。	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他_____
6	115/01/29 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☒ 現場查核 ☐ 其他	蓮鳳鋼鐵有限公司編號12S37J0660001液氧槽,其危害圖示破損不清,請修正。	1.於2月2日通知事業單位改善。 2.事業單位於2日10日改善完成。(如所附照片)	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他_____
7	115/03/11 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☒ 現場查核 ☐ 其他	昌億不銹鋼有限公司編號12F37D64700005(構造號號碼212FL01592)固定式起重機(吊升荷重5.05公噸),其操作用開關器所控制之動作種類及動作方向,標示不清,請修正。	現場操作用開關器保護套髒污,有請業者將保護套更新,拆開保護套後裡面標示清楚。	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他

項目	日期	稽核結果待改進事項	辦理情形	備註
8	115/03/25 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☒ 現場查核 ☐ 其他	勇立興建築事業股份有限公司鹿港廠, 編號 12S37F3890008 液氧槽, 其危害圖示破損不清, 請修正。	已將舊有危害圖示(破損不清)移除, 換上新危害書圖示。	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他
9	115/03/31 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☒ 現場查核 ☐ 其他	台灣浩壹股份有限公司, 當日檢查聯繫人翁索煥, 請修正為 翁宗煥。	已修正「設置地聯絡人」及「通訊地聯絡人」為翁宗煥。	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他
10	115/4/30 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☐ 現場查核 ☒ 其他	「順奕車體有限公司」會同檢查人員王家園表示: 「固定式起重機(編號:12F39R6030003)之檢查聯繫人「余映德」非該公司人員, 請協助更正為王郁舜(與12F39R603001、12F39R6030002 相同)。	已修正機械名冊之值。	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他
11	115/05/04 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☒ 現場查核 ☐ 其他	鉅發鋼鐵股份有限公司(線西), 編號 12S37E85660004 高壓氣體特定設備(液氧槽), 其危害圖示紅色外框及文字內容, 部分已脫落, 請修正。	立即請事業單位修正危害物標示(如附件)並告知平時應加強巡視相關標示是否模糊, 如有發現, 應立即處理改善。	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他

項 目	日 期	稽核結果待改進事項	辦 理 情 形	備 註
12	115/06/25 ☐ 逐案 ☐ 抽案 ☒ 現場查核 ☐ 其他	本中心於 115 年 6 月 25 日前往常盛機械工業股份有限公司(地址:彰化縣田中鎮新工三路 75 號)發現 4 座固定式起重機(編號 12F3705040001、12F3705040002、12F3705040003、12F3705040004)均僅標示僅標示 8、8、5、5 公噸,未標示係額定荷重及吊升荷重,請爾後確實修正,以利代檢作業。	此 4 座額定荷重及吊升荷重皆清楚標示於走道側之桁架上,如附件。	☒ 結案 ☐ 繼續追蹤 ☐ 其他