
enable at 100 ms: bumpless start
[pu]
0.0004
0.0002
0.0000
−0.0002
−0.0004
75
100
125
150
175
200
t [ms]
i_s
i_d
i_q


i_q^* step $0 \rightarrow -0.3$ pu at 1 pu of i_d
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
975
1000
1025
1050
1075
1100
t [ms]
i_s
i_q
i_q^*
i_d