

psm current control output in per unit
p.u.
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
u_q^{ctrl}
u_d^{ctrl}
psm machine quantities in per unit
p.u.
1
0.5
0
-0.5
-1
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
t/s
τ_e
ω_m