RAPPORT SEANCE 2:

Absence due à une intervention chirurgicale.

J'ai travaillé à distance sans matériel, j'ai avancé sur le design de la maquette en polystyrène.



Il manque les trous des deux moteurs qui seront sous le bateau.

Ces deux moteurs seront surement maintenus grâce à des colliers rilsan.

La maquette n'est pas finie, sur l'image elle est petite et je doute qu'elle supporte le poids du système de tirs.

Il faudra surement mettre des flotteurs sur les cotés de la longueur pour plus de stabilité et flottabilité.