REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 13232 - 1/10/2026 / COEN - INDECI / 10:45 HORAS
(Reporte N.º 3)


DERRUMBE DE CERRO EN EL DISTRITO DE HUARMACA - PIURA

1. HECHOS:

Fecha y hora de la ocurrencia	Descripción
1/2/2026 17:00 horas	A consecuencia de las lluvias intensas, se produjo un derrumbe de cerro que causó daños materiales (infraestructura de transporte: carretera Belaunde Terry km 55), en el caserío Hualapampa, distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba.

2. UBICACIÓN:

DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	CASERÍO
PIURA	HUANCABAMBA	HUARMACA	HUALAPAMPA



3. EVALUACIÓN DE DAÑOS:

3.1. Reporte de daños

Actualizado al 1 de octubre de 2026, a las 10:45 horas

UBICACIÓN	DAÑOS MATERIALES	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE	VÍA NACIONAL AFECTADA (m)
DPTO. PIURA			
PROV. HUANCABAMBA			
DIST. HUARMACA	20		

Nota: emergencia no registrada en el SINPAD
Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huarmaca

3.2. Información contextual

- La Municipalidad Distrital de Huarmaca informó que:
  - El tránsito vehicular se encuentra **restablecido**.
  - Emergencia no registrada en el SINPAD.
  - No se reportan daños a la vida y a la salud de las personas.

4. ACCIONES DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN:

4.1 Acciones programadas y/o ejecutadas

Actualizado al 1 de octubre de 2026

Entidad Ejecutora/Otro	Fecha		Acciones	Fuente
	Inicio	Fin		
IIRSA Norte	1/2/2026	1/2/2026	Limpieza y mantenimiento de vía afectada	OGRD MD. Huarmaca
MD. Huarmaca	1/2/2026	1/2/2026	EDAN	

4.2 Desarrollo de acciones

Actualizado al 1 de octubre de 2026

LOCAL

Municipalidad Distrital de Huarmaca

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huarmaca informó que:

- 1/2/2026
  - Culminó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
- 1/2/2026
  IIRSA Norte
  - Culminó los trabajos de limpieza y mantenimiento de la vía afectada con apoyo de maquinaria pesada (motoniveladora).

NACIONAL

COEN - INDECI

Se reabrió el reporte cerrado temporalmente, a fin de actualizar la información considerando que la emergencia ha sido atendida por el gobierno local, teniendo en cuenta que la autoridad local a la fecha no ha realizado el registro de la emergencia en el SINPAD, pese haberse realizado las coordinaciones respectivas.

La emergencia fue atendida, se procede al cierre del presente reporte.

2 de febrero de 2026

LOCAL

Municipalidad Distrital de Huarmaca

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huamarca informó que:

- 2/2/2026
  - Realiza la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

  IIRSA Norte
  - Realiza los trabajos de limpieza y mantenimiento de la vía afectada con apoyo de maquinaria pesada.

5. FUENTES:

- Dirección Desconcentrada Piura
- Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huarmaca
- REPORTE COMPLEMENTARIO N.° 6091 - 25/4/2026 / COEN - INDECI / 05:30 HORAS (Reporte N.º 2)

6. ANEXOS:

1. Recursos de respuesta y rehabilitación
2. Vista fotográfica

7. CONTROL DE CAMBIOS:

Elaborado por:	Richard Eduardo Rimarachín Rivera	Analista del Módulo de Operaciones
Actualizado por:	Anthony Stallone Cruzado Orrego	Analista del Módulo de Operaciones
Revisado por:	Emilio Gonzalo Mejía Mejía	Especialista del Módulo de Evaluador
Aprobado por:	Carlos Alberto La Chira Imán	Gestor Operativo

ANEXO 1

RECURSOS DE RESPUESTA Y REHABILITACIÓN

1. MAQUINARIA PESADA

NACIONAL

Actualizado al 1 de octubre de 2026, a las 08:20 horas

ASIGNADO	MAQUINARIA	PLACA	CANTIDAD	DESTINO	USO
IIRSA Norte	Cargador frontal (P)	---	1	Caserío Hualapampa	Limpieza y mantenimiento de vía afectada
	TOTAL		1		

Fuente: Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Huarmaca

ANEXO 2

VISTA FOTOGRÁFICA

2 FEB 2026



Derrumbe de cerro en el distrito de Huarmaca