Fiche code défaut P0172

Mélange trop riche (banc 1)

Code	P0172
Système	Groupe motopropulseur · Dosage air/carburant
Motorisations	Essence (TCe)
Définition SAE J2012	System too Rich (Bank 1)

Description

Le calculateur enregistre P0172 lorsqu'il détecte : mélange trop riche (banc 1).

Causes probables, par ordre de fréquence

1. Injecteur qui fuit
2. Débitmètre
3. Pression carburant trop élevée

Codes voisins à ne pas confondre

- P0170 : Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
- P0171 : System too Lean (Bank 1)
- P0173 : Fuel Trim Malfunction (Bank 2)
- P0174 : System too Lean (Bank 2)P0175 System too Rich (Bank 2)

Documents liés

DOC-PROC-02, DOC-SCH-02, DOC-GEN-01