Fiche code défaut P0299

Suralimentation insuffisante

Code	P0299
Système	Groupe motopropulseur · Dosage air/carburant (circuit injecteurs)
Motorisations	Essence et diesel
Définition SAE J2012	Turbo/Super Charger Underboost

Description

Le calculateur enregistre P0299 lorsqu'il détecte : suralimentation insuffisante.

Causes probables, par ordre de fréquence

1. Fuite de durite de suralimentation
2. Actionneur
3. Turbocompresseur

Codes voisins à ne pas confondre

- P0290 : Cylinder 10 Contribution/Balance
- P0291 : Cylinder 11 Injector Circuit Low
- P0292 : Cylinder 11 Injector Circuit High
- P0293 : Cylinder 11 Contribution/Balance

Documents liés

DOC-PROC-08, DOC-SCH-03, DOC-GEN-01