

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: motor_desalineacion
Periodo analizado: 0.00s - 2.00s
Fecha de generacion: 2025-09-11 09:01:22
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.1

Indicador	Valor
RMS velocidad	0.708 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Acceptable)
Frecuencia dominante	50.00 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificacion ISO: Buena (Aceptable)
RMS velocidad: 0.708 mm/s
Frecuencia dominante: 50.00 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 0.708 mm/s -> Buena (Aceptable).
- Distribución de energía: baja 34%, media 66%, alta 0%.
- Motivo: picos agudos con Q alto.
- Revisar: rigidez/apoyos, aprietes, prueba modal/FRF.


Reporte de Analisis de Vibraciones


Archivo: motor_desalineacion
Periodo: 0.00s - 2.00s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
50.00	0.630	1.00
49.50	0.321	0.99
75.00	0.319	1.50
50.50	0.312	1.01
1.00	0.278	0.02

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	0.708 mm/s
Clasificacion ISO	Buena (Aceptable)
Frecuencia dominante	50.00 Hz





Diagnostico

El valor RMS calculado es 0.708 mm/s, lo cual corresponde a: Buena (Aceptable).

- Severidad ISO: Buena (Aceptable) (RMS=0.708 mm/s)
- Resonancia estructural probable: pico agudo ~75.0 Hz (Q~75.0).