

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: 02_unbalance_1x
Periodo analizado: 0.00s - 10.00s
Fecha de generacion: 2025-09-11 12:31:21
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.0

Indicador	Valor
RMS velocidad	5.339 mm/s
Clasificacion ISO	Insatisfactoria (Crítica)
Frecuencia dominante	30.00 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificacion ISO: Insatisfactoria (Crítica)
RMS velocidad: 5.339 mm/s
Frecuencia dominante: 30.00 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 5.339 mm/s -> Insatisfactoria (Crítica).
- Distribución de energía: baja 27%, media 73%, alta 0%.


Reporte de Analisis de Vibraciones


Archivo: 02_unbalance_1x
Periodo: 0.00s - 10.00s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
30.00	6.366	1.00
29.90	3.195	1.00
30.10	3.172	1.00
0.50	0.118	0.02
0.60	0.095	0.02

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	5.339 mm/s
Clasificacion ISO	Insatisfactoria (Crítica)
Frecuencia dominante	30.00 Hz





Diagnostico

El valor RMS calculado es 5.339 mm/s, lo cual corresponde a: Insatisfactoria (Crítica).

- Severidad ISO: Insatisfactoria (Crítica) (RMS=5.339 mm/s)
- Sin anomalías evidentes según reglas actuales.