

Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: motor_perfect_condition
Periodo analizado: 0.00s - 10.00s
Fecha de generacion: 2025-09-11 15:40:55
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.0

Indicador	Valor
RMS velocidad	5.914 mm/s
Clasificacion ISO	Insatisfactoria (Crítica)
Frecuencia dominante	29.70 Hz

Resumen Ejecutivo

Clasificacion ISO: Insatisfactoria (Crítica)
RMS velocidad: 5.914 mm/s
Frecuencia dominante: 29.70 Hz
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 5.914 mm/s -> Insatisfactoria (Crítica).
- Distribución de energía: baja 100%, media 0%, alta 0%.
- Motivo: 1X dominante con 2X/3X bajos y energía LF.
- Revisar: balanceo de rotor/acoplamiento, fijaciones, suciedad/excentricidad.


Reporte de Analisis de Vibraciones


Archivo: motor_perfect_condition
Periodo: 0.00s - 10.00s

Picos principales (FFT)

Frecuencia (Hz)	Amplitud (mm/s)	Orden (X)
29.70	6.479	1.00
29.60	5.202	1.00
29.80	1.843	1.00
29.50	0.652	0.99
90.30	0.197	3.04

Metrica	Valor
RMS (velocidad)	5.914 mm/s
Clasificacion ISO	Insatisfactoria (Crítica)
Frecuencia dominante	29.70 Hz





Diagnostico

El valor RMS calculado es 5.914 mm/s, lo cual corresponde a: Insatisfactoria (Crítica).

- Severidad ISO: Insatisfactoria (Crítica) (RMS=5.914 mm/s)
- Desbalanceo probable: 1X dominante, 2X/3X bajos, energía en baja frecuencia.