
Escalón en lazo cerrado
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
1
2
t (s)
sin sensor: PM = 54.9°
a = 50: PM = 46.5°
a = 20: PM = 36.4°
a = 10: PM = 26.3°
Fase de G'H: el sensor gasta fase
0
−90
−180
−270
−360
fase (°)
0.1
1
10
100
1000
ω (rad/s)