

CNC 加工中心编程 QQ 群 519400351

挤压丝锥的底孔精度的必要性和底孔直径挤压丝锥是通过塑性加工来加工螺纹的，所以底孔尺寸会对螺牙形状产生较大影响，因此需要高精度的底孔管理。

公制螺纹用底孔直径一览表(挤压丝锥用)

螺纹公称尺寸 M×P	推荐 钻头直径 D		
		最小直径	最大直径
M2× 0.4	1.83	1.81	1.85
M2.2× 0.45	2.00	1.98	2.03
M2.5× 0.45	2.30	2.28	2.33
M3× 0.5	2.78	2.76	2.81
M4× 0.7	3.68	3.65	3.70
M5× 0.8	4.63	4.59	4.66
M6× 1	5.53	5.48	5.57
M7× 1	6.53	6.48	6.57
M8× 1.25	7.39	7.34	7.41
M8× 1	7.53	7.48	7.57
M10× 1.5	9.24	9.18	9.28
M10× 1.25	9.39	9.34	9.41
M10× 1	9.53	9.48	9.57

螺纹公称尺寸 M×P	推荐 钻头直径 D		
		最小直径	最大直径
M12× 1.75	11.12	11.05	11.15
M12× 1.5	11.24	11.18	11.28
M12× 1.25	11.39	11.34	11.41
M14× 2	13.00	12.92	13.04
M14× 1.5	13.27	13.21	13.30
M16× 2	15.00	14.92	15.04
M16× 1.5	15.27	15.21	15.30
M18× 2.5	16.73	16.63	16.78
M18× 1.5	17.28	17.22	17.31
M20× 2.5	18.73	18.63	18.78
M20× 1	19.28	19.22	19.31

CNC 加工中心编程 QQ 群 519400351

挤压丝锥的底孔加工的注意事项要加工高精度的底孔，使用精度比传统的高速钢钻头更高的硬质合金钻头(带辊光刃型钻头等)是关键。

对于孔的尺寸要求比较严格的小直径孔，建议使用钻头直径尺寸精确到百分位的高精度钻头。

要实现稳定的高精度孔加工时，在使用钻头进行底孔加工后，用立铣刀进行轮廓和镗孔切削等非常有效。