



ESISA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.
ANDERSON COOK **Castro del Río, IRAPUATO**

19 DE FEBRERO DEL 2018

CLAVE	CONCEPTO	U	CANT.	P.U.	IMPORTE
A	NAVE DE PRODUCCIÓN				523,876.76
1	Muros Perimetrales				10,758.96
1.1	Pintura en muro cara interior de area de andenes, h=3.00m	M2	183.60	58.60	10,758.96
2	Estructura Metálica				204,853.60
2.1	Limpieza general en estructura metálica y aislamiento térmico en cubierta.	M2	4,948.55	15.00	74,228.25
2.2	Limpieza general de laminas y acrílicos en cubierta de nave	M2	4,948.55	5.00	24,742.75
2.3	Sellado entre juntas de laminas y en canalones pluviales	M2	4,948.55	12.00	59,382.60
2.4	Pintura esmalte en columnas metálicas h=3.00m	PZA	6.00	1,500.00	9,000.00
2.5	Pintura esmalte en armaduras de 25.00 m de largo por 0.6 m de ancho	PZA	3.00	12,500.00	37,500.00
3	Piso interior de concreto				172,564.20
3.1	Reparación de grietas en zona de rampas niveladoras	PZA	4.00	2,500.00	10,000.00
3.2	Sellado de juntas constructivas entre losas de piso	ML	1,930.00	65.00	125,450.00
3.3	Mantenimiento general de piso, incluye: limpieza para eliminación de manchas y residuos contaminantes(pulido con máquina de ser necesario), retiro de anclajes, reparación de oquedades y resanes con material epóxico.	M2	2,474.28	15.00	37,114.20
4	Puertas y Cortinas seccionales (Ya existía una PO autorizada para reparar la cortina)				126,500.00
4.1	Reparación de sellos en bahías de andenes de carga	PZA	1.00	26,500.00	26,500.00
4.2	Mantenimiento general y pintura en rampas niveladoras.	PZA	4.00	18,500.00	74,000.00
4.3	Revisión, limpieza y reparación de luminarias tipo Wall pack	PZA	4.00	6,500.00	26,000.00
5	OFICINAS, CAFETERÍA Y BAÑOS				6,800.00
5.1	Reposición de piezas de falso plafón modular	PZA	36.00	150.00	5,400.00
5.2	Reparación de salidas de contactos en piso y pared	PZA	4.00	350.00	1,400.00
6	BAÑOS DE PRODUCCIÓN				2,400.00
6.1	Sardinell de aluminio en entrada de baños	PZA	2.00	1,200.00	2,400.00
B	CONSTRUCCIONES EXTERIORES				15,000.00
1	HVAC				15,000.00
1.1	Revisión del sistema de aire acondicionado de las oficinas y de extracción en baños así como al sistema hidroneumático para certificar su correcto funcionamiento, no incluye cambio de piezas que estén dañadas.	LOTE	1.00	15,000.00	15,000.00

SUB-TOTAL	538,876.76
------------------	-------------------

Nota: **No incluye iva**
No se incluyen fianzas ni seguros de obra
Se requiere orden de compra

LIC. JUAN CARLOS GUTIERREZ LOYA
 ESISA CONSTRUCCIONES S.A. de C.V.