Laporan Kecelakaan di Bengkel Mobil

Tanggal Kejadian: 10 Desember 2024

Waktu Kejadian: 14:30 WIB

Tempat Kejadian: Bengkel Mobil "PT.SUPER PERFORMANCE", Jl. Kademangan No.87 Kota

Gresik

1. Kronologi Kejadian:

Pada hari Senin, 10 Desember 2024, sekitar pukul 14:30 WIB, terjadi kecelakaan di Bengkel Mobil "PT.SUPER PERFORMANCE" yang menyebabkan seorang mekanik mengalami cedera serius. Kejadian bermula ketika mekanik bernama Doni (25 tahun) sedang melakukan perbaikan pada sistem pengereman sebuah mobil sedan merek Toyota. Dalam proses tersebut, Doni menggunakan alat angkat mobil (hydraulic jack) untuk mengangkat bagian depan mobil. Tiba-tiba, alat angkat tersebut mengalami kerusakan dan mobil terjatuh, mengenai kaki kanan Ahmad yang sedang berada di bawah mobil.

2. Pihak yang Terlibat:

• **Korban**: Doni, Teknisi, mengalami patah tulang pada kaki kanan dan luka-luka pada tubuh bagian bawah.

Saksi:

- o Eka, Rekan Kerja, yang melihat kejadian dari jarak beberapa meter.
- o Dino, Asisten Mekanik, yang sedang bekerja di area dekat kejadian.
- Pihak Lain: Tidak ada pihak lain yang terlibat langsung dalam kecelakaan ini.

3. Penyebab Kecelakaan:

Kecelakaan ini diduga disebabkan oleh kerusakan pada alat angkat mobil (hydraulic jack) yang digunakan oleh korban. Alat tersebut ternyata sudah berumur lebih dari 5 tahun dan tidak pernah diperiksa secara rutin. Selain itu, Doni tidak memeriksa kondisi alat sebelum digunakan, yang menyebabkan kegagalan fungsi saat digunakan. Faktor lainnya adalah kurangnya pengawasan terhadap kondisi peralatan yang digunakan di bengkel.

4. Tindakan Setelah Kejadian:

Setelah kecelakaan terjadi, tindakan segera dilakukan sebagai berikut:

- Pertolongan Pertama: Rekan kerja Eka segera memberikan pertolongan pertama dengan menstabilkan kaki korban dan menghubungi ambulans untuk membawa Doni ke rumah sakit terdekat.
- **Pelaporan**: Pihak bengkel melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk penyelidikan lebih lanjut.
- **Pemeriksaan Alat**: Alat angkat mobil yang digunakan (hydraulic jack) segera diperiksa oleh teknisi bengkel dan ditemukan bahwa bagian pompa hidrolik alat tersebut rusak parah.

5. Langkah Preventif:

Untuk mencegah kecelakaan serupa di masa depan, langkah-langkah preventif yang telah diambil oleh pihak bengkel antara lain:

- Pemeriksaan Rutin Alat: Semua alat angkat dan peralatan berat di bengkel akan diperiksa secara berkala setiap bulan untuk memastikan kondisinya dalam keadaan baik dan aman digunakan.
- **Pelatihan Keselamatan**: Semua mekanik di bengkel diwajibkan mengikuti pelatihan keselamatan kerja yang lebih intensif dan memahami prosedur penggunaan alat yang benar.
- Penyediaan Alat Cadangan: Bengkel akan menyediakan alat angkat cadangan yang lebih modern dan aman sebagai pengganti alat yang sudah usang.

6. Kesimpulan:

Kecelakaan yang terjadi di Bengkel "PT.SUPER PERFORMANCE" ini mengakibatkan luka-luka pada salah satu mekanik yang disebabkan oleh kerusakan pada alat angkat mobil. Kejadian ini menyoroti pentingnya pemeriksaan rutin terhadap alat-alat kerja di bengkel untuk menjaga keselamatan kerja. Pihak bengkel berkomitmen untuk meningkatkan standar keselamatan dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Penanggung Jawab Bengkel

Ihsan

Manajer Bengkel " PT.SUPER PERFORMANCE "

Telp: 0812-3456-7890