



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DE MINAS GERAIS
DPEI/GEI/MAT**

NOTA TÉCNICA

No período de 10 a 11 de fevereiro de 2026 foi realizada visita técnica a rodovia CMG – 259, trecho Serro – Trinta Reis, com objetivo de verificar riscos geológicos na execução dos cortes rodoviários previstos no projeto geométrico elaborado pela empresa projetista Consol.

Foram analisados 13 segmentos ao longo do trecho rodoviário, onde foram avaliados aspectos como: altura dos cortes existentes, litotipos rochosos presentes, grau de alteração da rocha e direções das principais descontinuidades da rocha, todos considerados em relação a geometria dos cortes propostos pela empresa projetista.

A seguir tem-se descrição das características observadas nos 13 segmentos analisados ao longo do trecho Serro – Trinta Reis, seguida das considerações finais.

Estaca 280 a 285

Corte rochoso alto constituído de rocha sã a alterada, predomina Quartzito com intercalações de Biotita Xisto. A geometria entre as descontinuidades da rocha ($121^{\circ}/35^{\circ}$, $135^{\circ}/25^{\circ}$, $316^{\circ}/65^{\circ}$ e $33^{\circ}/85^{\circ}$) e a face do talude ($122^{\circ}/85^{\circ}$) configura condição desfavorável a estabilidade. O corte projetado no lado direito da rodovia poderá significar gatilho para risco geológico maior.

Estaca 294 a 298

Corte alto, constituído por Quartzito muito intemperizado (1º a 2º categoria). O corte projetado no lado direito não oferece risco geológico.



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DE MINAS GERAIS
DPEI/GEI/MAT**

Estaca 300 a 305

Corte rochoso relativamente baixo constituído por rocha sã, composto por Quartzito. A geometria entre descontinuidades ($90^{\circ}/35^{\circ}$ e $328^{\circ}/65^{\circ}$) e a face do talude ($208^{\circ}/85^{\circ}$) mostra-se favorável. O corte projetado no lado direito da rodovia representa baixo risco geológico.

Estaca 308 a 313

Corte rochoso relativamente baixo e descontínuo formado por rocha sã, caracterizado pela presença de Quartzito com intercalação de Biotita Xisto. A geometria entre descontinuidades ($60^{\circ}/35^{\circ}$, $45^{\circ}/70^{\circ}$ e $82^{\circ}/50^{\circ}$) e a face do talude ($172^{\circ}/85^{\circ}$) mostra-se favorável. O corte projetado no lado direito da rodovia representa baixo risco geológico.

Estaca 375 a 384

Corte rochoso baixo constituído de rocha sã, composto por Quartzito. A geometria entre descontinuidades ($10^{\circ}/45^{\circ}$ e $216^{\circ}/80^{\circ}$) e face do talude ($240^{\circ}/80^{\circ}$) é desfavorável a estabilidade. O corte projetado no lado direito da rodovia representa baixo risco geológico

Estaca 390 a 395

Corte alto, constituído por material muito intemperizado em ambos os lados (1ª categoria). O corte projetado em ambos os lados da rodovia, principalmente a direita, não oferece risco geológico.

Estaca 432 a 437

Corte baixo constituído por material muito intemperizado (1ª e 2ª categoria). O corte projetado a esquerda da rodovia não oferece risco geológico.



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DE MINAS GERAIS
DPEI/GEI/MAT**

Estaca 507 a 511

Corte de baixa altura, constituído por rocha sã, composto por Quartzito. A geometria entre os planos de descontinuidades ($87^{\circ}/50^{\circ}$ e $118^{\circ}/40^{\circ}$) e face do talude ($80^{\circ}/85^{\circ}$) mostra-se desfavorável a estabilidade. O pequeno corte projetado a esquerda não oferece risco geológico.

Estaca 520 a 530

Corte alto no lado esquerdo, constituído por material muito intemperizado resultado de alteração de rocha máfica (1ª categoria). O corte projetado a esquerda aparentemente não oferece risco geológico.

Estaca 810 a 820

Corte de baixa altura em ambos os lados da rodovia, constituído de rocha sã, composto por Quartzito. A geometria entre descontinuidades ($74^{\circ}/40^{\circ}$) e face do talude ($178^{\circ}/85^{\circ}$) mostra-se favorável. O pequeno corte projetado a esquerda não oferece risco geológico.

Estaca 893 a 898

Corte de baixa altura em ambos os lados da rodovia, constituído de rocha sã, composto por Quartzito. A geometria entre descontinuidades ($64^{\circ}/40^{\circ}$) e face do talude ($58^{\circ}/85^{\circ}$) é desfavorável a estabilidade. O pequeno corte projetado a esquerda não oferece risco geológico.

Estaca 953 a 961

Corte alto constituído de material intemperizado (1ª a 2ª categoria), onde predomina Quartzito em ambos os lados da rodovia. Geometria entre descontinuidades ($130^{\circ}/60^{\circ}$) e face do talude ($168^{\circ}/85^{\circ}$) é principalmente



**DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DE MINAS GERAIS
DPEI/GEI/MAT**

desfavorável no lado direito. Os cortes projetados nos dois lados da rodovia aparentemente apresentam baixo risco geológico.

Estaca 1235 a 1241

Corte bem alto a direita, constituído por rocha sã à pouco alterada, composto por Quartzito. A geometria entre descontinuidades ($130^{\circ}/60^{\circ}$) e face do talude ($168^{\circ}/85^{\circ}$) mostra-se favorável. O corte projetado no lado direito da rodovia não oferece risco geológico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após percorrer o trecho Serro – Trinta Reis da rodovia CMG 259 foi verificado que o segmento entre as estacas 280 e 285, nas condições atuais, já representa risco geológico. O aumento da exposição do maciço ocasionado pela execução do corte proposto no projeto geométrico poderá deflagrar problema ainda maior.

Não havendo outra solução técnica para abertura de terceira faixa no local recomenda-se, **na fase de obra**, avaliação geomecânica após a execução do corte para verificar a necessidade de implantação de medidas de estabilização, como uso de tela metálica e chumbadores.

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2026

Geólogo Dionísio Tadeu de Azevedo

DER/DPEI/GEI-MAT