

# Sensibilidade ao Custo de Falha

Relação de Custos    —  $C_f/C_p = 10$     —  $C_f/C_p = 2$     —  $C_f/C_p = 20$     —  $C_f/C_p = 5$

