Tukang Copilot: Laporan Perbaikan

#c56ea44761e5 Mode demo: jawaban contoh

Keselamatan: HATI-HATI

Ada bensin dan mesin bisa panas; kerjakan saat mesin dingin, jauh dari api.

Barang

Honda Beat, area busi


Masalah

Starter berputar tapi mesin tidak menyala: kemungkinan tidak ada percikan api.

Penyebab yang ditangani

Cop busi longgar

Foto dengan bagian yang ditandai (SAM 3.1)



Sebelum mulai, pastikan

[ ] Mesin mati dan sudah dingin (15 menit)
[ ] Jauh dari api dan rokok

Langkah (0/4 terverifikasi kamera)

[ ] 1. Matikan kunci kontak dan tunggu mesin dingin 10 menit.
-> Kunci kontak di posisi OFF.

[ ] 2. Buka penutup samping lalu temukan cop busi (bagian yang ditandai nomor 1).
-> Cop busi terlihat jelas di foto.

[ ] 3. Tekan cop busi lurus ke dalam sampai terasa bunyi klik.
-> Cop busi menempel rapat tanpa celah.

[ ] 4. Pasang penutup, starter sambil tarik rem.
-> Mesin menyala.

Mesin hidup dan stasioner stabil.

Alat

- Kunci busi 16 mm Rp25.000
- Amplas halus / sikat kawat Rp5.000

Suku cadang

- Busi NGK CPR8EA-9 (cadangan) Rp25.000

Perkiraan biaya suku cadang: Rp25.000 ~20 menit

Harga bengkel biasanya (jasa + suku cadang): Rp60.000
Hemat sendiri (hanya suku cadang): Rp35.000

Yang dilakukan AI

- 0s Cek kata berbahaya (gas, listrik rumah, rem...): aman, lanjut [kode]
- 1s Melihat foto: Honda Beat, area busi, 3 bagian dikenali [muse-spark-1.3]
- 1s Menandai 3 dari 3 bagian di fotomu (masker piksel) [sam-3.1] 0.2s
- 2s Paling mungkin: Cop busi longgar (55%), dari 3 kemungkinan [muse-spark-1.3]
- 3s Baru yakin 55% (di bawah 60%): bertanya satu hal dulu, bukan menebak
- 3s Jawabanmu diterima, diagnosa diulang
- 4s Paling mungkin: Cop busi longgar (55%), dari 3 kemungkinan [muse-spark-1.3]
- 4s Menyusun 4 langkah untuk: Cop busi longgar [muse-spark-1.3]
- 5s Rencana dicek aturan keselamatan di kode: lolos (HATI-HATI) [kode]

Di balik layar: model yang dipakai

- Cek keselamatan teks: rules in code
- Lihat foto: muse-spark-1.3
- Tandai bagian: sam-3.1 0.2s
- Diagnosa: muse-spark-1.3
- Susun langkah: muse-spark-1.3
- Cek keselamatan rencana: rules in code

Panduan ini hanya untuk perbaikan ringan. Harga adalah perkiraan. Untuk gas, listrik rumah, atau tegangan tinggi, panggil teknisi.

Ringkasan untuk mekanik

Halaman ini bisa dicetak atau ditunjukkan ke bengkel supaya tidak mulai dari nol.

Status

Pemilik minta bantuan mekanik

Yang ditemukan

Honda Beat, area busi

Starter berputar tapi mesin tidak menyala: kemungkinan tidak ada percikan api.

Terlihat di foto: Cop busi tidak menempel rapat

- Cop busi longgar (55%): Cop terlihat tidak rapat di foto
- Busi kotor / berkerak (35%): Susah hidup di pagi hari
- Filter udara tersumbat (10%)

Bagian yang ditandai: 1. Cop busi, 2. Kabel busi, 3. Filter udara

Yang sudah dicoba

- Cop busi longgar

Foto dari pemilik




Foto 1