BON D'INTERVENTION

Service maintenance · Atelier de production

N° BI-2026-042

Équipement : Moteur M01

Technicien : Karim Bennani

Type d'intervention : Corrective

Priorité : Urgente

Date de début : 16/10/2026 14h00

Date de fin : 16/10/2026 11h30

Durée : 3 h

Alerte n° : 71537

Description de la demande :

Échauffement du moteur au-dessus de 95 °C en fin de poste

Diagnostic :

Ventilateur de refroidissement encrassé

Actions réalisées :

Pièces remplacées :

Ventilateur arrière

Observations :

Température revenue à 68 °C après nettoyage