


باسمه تعالی تمرینهای سری چهارم درس کنترل خطی




اردیبهشت ۹۶-موعد تحویل ۹ اردیبهشت

۱. در سیستم کنترل شکل زیر به ازای مقدار k حداکثر فراجهش (overshoot) برابر α درصد می شود؟



۲. سیستم کنترلی با گراف سیگنال شکل زیر داده شده است.برای رسیدن به بهترین زمان مستقر شدن (settling time) معادله مشخصه کمترین مقدار فراجهش ، مقدار K کدام است؟




۳. در سیستم کنترلی زیر a و k را چنان انتخاب کنید که درصد فراجهش 4.32 درصد و زمان استقرار 0.4
ثانیه باشد.




باسمه تعالی تمرینهای سری چهارم درس کنترل خطی



اردیبهشت ۹۶-موعد تحویل ۹ اردیبهشت



۴. برای آن که قطبهای غالب سیستم کنترل حلقه بسته شکل زیر دارای نسبت میرایی $\delta=0.5$ باشد، مقدار $\delta=0.5$ را بدست آورید.(توضیح: قطبهای نزدیک به محور $\delta=0.5$ و واقع در سمت چپ صفحه $\delta=0.5$ باعث می شوند که پاسخ گذرا نسبتا به آهستگی از بین بروند، اما قطبهایی که (نسبت به قطبهای غالب) از محور دورترند، پاسخ زمانی آن ها سریع از بین می روند. به طور عملی و نظری مشخص شده است که هرگاه بزرگی مقدار حقیقی یک قطب دست کم $\delta=0.5$ تا ۱۰ برابر بزرگی یک قطب غالب یا جفت قطب غالب مختلط باشد، از جهت پاسخ گذرا می توان آن قطب را به عنوان قطب غیر مهم تلقی کرد)




r(t) به C(t) به C(t) به کنید که پاسخ زمانی C(t) به C(t)



باسمه تعالی تمرینهای سری چهارم درس کنترل خطی



اردیبهشت ۹۶-موعد تحویل ۹ اردیبهشت



ج. میدانیم که سیستم اصلی فنر و وزنه زیر (بدون دمپر) در مرز پایداری است. برای کنترل . پایدار گردن این سیستم از کنترلر زیر استفاده می کنیم. به این ترتیب عکس العمل $\mathbf{x(t)}$ به صورت مستهلک شونده می شود. $\delta = \frac{\sqrt{2}}{2} = 0.707$ مساوی (Damping ratio) δ مشاوی که نسبت استهلاک δ را طوری پیدا کنید که نسبت استهلاک δ را طوری پیدا کنید که نسبت استهلاک گردد.

