Linear Control

Homework 1

Mohammad Rajabi Seraji - 9231039


95-96 S2






رسم مدار

در ابتدای کار مدار زیر را در سیمولینک رسم می کنیم. در این مدار مقدار نهایی Step را برابر ۱ قراردادیم.



حال نمودار خروجی رسم شده را مشاهده می کنیم:









این سیگنالها را در حوزههای مقدار اورشوت، زمان Rise time ،Settling و زمان رسیدن به ۹۰ درصد مقدار نهایی بررسی می کنیم.

مقدار اورشوت

سیگنال با فیدبک: این سیگنال اورشوت ندارد، اما آندرشوتی به اندازهی حدود ۲۴ درصد دارد.

سیگنال بدون فیدبک: این سیگنال دارای اورشوتی به اندازهی ۲۰ درصد است.

Settling Time

سیگنال با فیدبک: این سیگنال به اندازه ی سهواحد زمانی طول می کشد تا به مقدار قابل قبولی از مقدار نهایی خود برسد، توجه داشته باشیم که این سیگنال دارای یک خطای حالت دائم ۴۰ و چند درصدی است و مقدار نهایی آن به یک نمی رسد.

سیگنال بدون فیدبک: این سیگنال به اندازهی بیشتر از سهواحد زمانی طول می کشد تا به مقدار قابل قبولی از مقدار نهایی خود برسد، توجه داشته باشیم که این سیگنال خطای حالت دائم ندارد.

Rise Time

مدت زمانی که طول می کشد تا سیگنال با فیدبک از ۱۰ درصد مقدار نهایی به ۹۰ درصد مقدار نهایی خود برسد بیشتر از زمانی است که سیگنال بدون فیدبک از ۱۰ درصد مقدار نهایی به ۹۰ درصد مقدار نهایی خود می رسد. زمان رسیدن از صفر به مقدار ۹۰ درصد مقدار نهایی خود نیز به همین صورت است و سیگنال با فیدبک سریعتر به این مقدار می رسد.

خطای حالت دائم

سیگنال بدون فیدبک خطای حالت دائم ندارد.

سیگنال فیدبک دار داری یک خطای ۴۰ و چند درصدی است.









